

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202308217

Data badania – 13 września 2023r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW3N942

Marka pojazdu: TOYOTA
Model: AURIS 1.4 D-4D ACTIVE
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Hatchback
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 142624
Nr fabryczny (VIN): SB1KN3JE90E080086
Rok produkcji: 2017
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1820
Masa własna (kg): 1280
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1364
Moc [kW]: 66.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 20.07.2017

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAN3124079
2. Data następnego badania technicznego: 11.07.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Jeden klucz zintegrowany z pilotem centralnego zamka, drugi bez pilota)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 8: 14764 km, 29832 km, 44449 km, 59482 km, 77742 km, 93469 km, 109594 km, 141546 km dnia 24-07-2023

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Kołpak PP – zarysowania, Kołpak TL – zarysowania, Kołpak TP - zarysowania. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała

Zderzak przód: Zarysowania

Pokrywa przednia: Odpryski / Rdza

Szyba czołowa: Pęknięcie

Drzwi LP: poszycie: Zdeformowanie / Wgniecenie

Drzwi LT: poszycie: Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania

Błotnik / ściana boczna PT: Zdeformowanie / Wgniecenie

Zderzak tył: Zarysowania

Słupki B lewy: Zarysowania / Wgniecenie

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 140 μm , błotnik PP - 130 μm , drzwi PP - 130 μm , drzwi TP - 130 μm , poszycie TP - 130 μm , pokrywa T - 130 μm , poszycie TL - 310 μm , drzwi TL - 200 μm , drzwi PL - 150 μm , błotnik PL - 140 μm , dach - 130 μm , próg P - 90 μm , próg L - 90 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Tapicerka drzwi LP: Zarysowania

Fotel LP: Przetarcia / Zabrudzenia / Rozdarcie

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania / Zabrudzenia

Kanapa / fotel PT: Zabrudzenia

Fotel PP: Zabrudzenia

Tapicerka drzwi PP: Zarysowania

Podsufitka prawa: Zabrudzenia

Wygłuszenie pokrywy P: Rozdarte

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne

Airbag kolan kierowcy

Antena dachowa Shark-Fin

BA - system wspomagania hamowania

EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania

Elektrycznie regulowane szyby przednie

Felgi aluminiowe 15 z ogumieniem 195/65

Felgi stalowe 15 z ogumieniem 195/65

Fotel kierowcy z regulacją wysokości

Funkcja oświetlenia Follow-Me-Home

HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów

Immobilizer
 Kanapa tylna składana, dzielona 60/40
 Kierownica wielofunkcyjna
 Kierunkowskazy w obudowach lusterek zewnętrznych
 Klamki w kolorze nadwozia
 Klimatyzacja automatyczna
 Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
 Komputer pokładowy
 Kontrolka zapięcia pasów bezpieczeństwa
 Lakier uni
 Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
 Lusterka boczne w kolorze nadwozia
 Podłokietnik przedni
 Radio CD z MP3 + 4 głośniki + Bluetooth
 Światła do jazdy dziennej typu LED
 Światła tylne typu LED
 Tapicerka materiałowa
 Tylne spojler
 Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego
 VSC - system stabilizacji toru jazdy z TRC
 Wejście Aux-In
 Wspomaganie układu kierowniczego
 Zamek centralny sterowany pilotem
 Koło zapasowe dojazdowe
 System zabezpieczenia antykradzieżowego (rozszerzenie o ochronę wnętrza, sygn. dźwiękową, PROXY)

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL lato	Fulda,	195/65R15	45%
PP lato	Fulda,	195/65R15	45%
TL lato	Continental,	195/65R15	45%
TP lato	Continental,	195/65R15	45%
dojazdowa	Bridgestone,	125/70R17	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 84 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 13 września 2023

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202308217






Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202308217






Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202308217

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202308217

