

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202310216
Data badania – 02 listopada 2023r.
Rzecznawca - Michał Kłosowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WX8479A

Marka pojazdu: SKODA
Model: OCTAVIA 1.6 TDI SCR AMBITION
Kolor: Biały

Rodzaj nadwozia: Liftback
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 119448
Nr fabryczny (VIN): TMBAG7NE8K0170543
Rok produkcji: 2019
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1898
Masa własna (kg): 1327
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: Zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1598
Moc [kW]: 85.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 31.05.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP 2379442
2. Data następnego badania technicznego: 22.05.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło zapasowe-pelnowymiarowe. Skrzynia biegów - manualna 5 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała. Zderzak P - zarysowania, odpryski, Pokrywa P - odpryski, Ściana TL - wgniecenie. Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 130 µm, Błotnik PP - 130 µm, Błotnik PL - 130 µm, Drzwi PP - 130 µm, Drzwi PL - 130 µm, Próg P - 100 µm, Próg L - 100 µm, Drzwi TP - 130 µm, Drzwi TL - 130 µm, Ściana TP - 600 µm, Ściana TL - 160 µm, Pokrywa T - 140 µm, Dach - 130 µm.

V. Wnętrze stwierdzono: Kokpit - zarysowania, Tapicerka drzwi PL - zarysowania, Tapicerka drzwi TL - zarysowania, Wykładzina pasa tylnego - zarysowania, Osłona słupka "C" dolna P - zarysowania. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
Airbag kolan kierowcy
ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania
CBC - system regulacji hamowania na zakręcie
Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu
DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą
EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania
EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
El. podnoszenie szyb, przód i tył
ESP - system stabilizacji toru jazdy
Felgi aluminiowe 16 ILIAS z ogumieniem
Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
Fotele przednie z manualną regulacją wysokości
Fotele przednie z regulacją lędźwiową
Gniazdo 12V w bagażniku
Hamulec antykolizyjny - multicollision brake
Immobilizer
Kierownica skórzana 3 ramienna
Kieszonka na kamizelkę odblaskową pod fotelem kierowcy
Klamki wewnętrzne chromowane
Komputer pokładowy
Konsola centralna ze schowkiem (zamykanym)
Kontrola niezamkniętych drzwi
Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
Lusterka boczne w kolorze nadwozia
MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem
Oświetlenie bagażnika
Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu i z tyłu
Pakiet przeglądów 4 lata, do 60 000 km

Przedni podłokietnik ze schowkiem
 Radio Skoda Auto Swing SD, USB
 Siedzisko kanapy nieskładane, opacie kanapy składane 60:40 ze składanym podłokietnikiem
 Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa pasażera
 Szyby przyciemniane (barwione)
 Światła przeciwmgielne
 Tapicerka materiałowa
 TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu
 TSA - system stabilizacji toru jazdy przyczepy
 Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera
 Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach
 Wspomaganie układu kierowniczego
 Wyświetlacz Maxi-DOT
 XDS plus - system wspomagania pokonywania zakrętów
 Zamek centralny z pilotem
 Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył z MANOEUVRE ASSIST
 Driver Alert - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy
 Dywaniki podłogowe, przód i tył
 Funkcja SmartLink+
 Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna Climatronic
 Lakier uni Biel Candy
 Lampy w technologii Full LED z funkcją adaptacji świateł AFS ze spryskiwaczami
 Light and rain assist
 Ogrzewane fotele przednie i zewnętrzne miejsca tylnej kanapy, 2x USB z tyłu schowka Jumbo Box
 Wycieraczka Aero szyby tylnej
 Alarm z funkcją dozoru i czujnikiem przechyłu
 Front assist - kontrola odstępów z funkcją awaryjnego hamowania.

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL lato	Michelin	05/55/16	40%
PP lato	Michelin	05/55/16	40%
TL lato	Michelin	05/55/16	33%
TP lato	Michelin	05/55/16	33%
koła zapasowe	Michelin	05/55/16	24%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 53 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 02 listopada 2023

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310216



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310216



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310216









Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310216

