

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202311068

Data badania – 23 listopada 2023r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WI597LC

Marka pojazdu: SKODA
Model: OCTAVIA 2.0 TDI AMBITION
Kolor: czarny

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 157552
Nr fabryczny (VIN): TMBJG7NX4MY158542
Rok produkcji: 2021
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1940
Masa własna (kg): 1406
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1968
Moc [kW]: 85.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 18.05.2021

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAR2086005
2. Data następnego badania technicznego: 17.05.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Felga PT - zarysowania. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia czarna

Pokrywa przednia: Odpryski

Szyba czołowa: Odpryski

Rama dachu prawa: Zarysowania / Odpryski

Błotnik LP: Odpryski

Drzwi LP: Odpryski

Drzwi LT: Zarysowania

Błotnik LT: Zarysowania

Próg LT: Zarysowania / Wgniecenia

Dach: Zarysowania

Próg P: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 250 μm , błotnik PP - 120 μm , drzwi PP - 120 μm , drzwi TP - 300 μm , poszycie TP - 400 μm , pokrywa T - 120 μm , poszycie TL - 120 μm , drzwi TL - 120 μm , drzwi PL - 120 μm , błotnik PL - 120 μm , dach - 120 μm , próg P - 100 μm , próg L - 100 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Fotel LP: Zabrudzenia

Kanapa / fotel LT: Zabrudzenia

Wykładzina bagażnika: Zabrudzenia

Kanapa / fotel PT: Zabrudzenia

Fotel PP: Zabrudzenia

Schówek pasażera: Zarysowania

Tunel środkowy: wypięte mocowania

Nakładka słupka C lew: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Bluetooth

Care Connect - 1 rok

Dekor AMBITION

Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu

DRIVER ALERT - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy

Elektryczne podnoszenie szyb, przód

Elektryczne podnoszenie szyb, tył

ESP z ABS, EBD, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS, ESBS, TSA, XDS+

Felgi aluminiowe 17 ROTARE AERO 7,5J z ogumieniem

Fotele przednie z regulacją wysokości i lędźwiową

Front Assist - kontrola odstępów z funkcją awaryjnego hamowania

Funkcja SmartLink+

Głośniki - 8 sztuk
 Gniazdo 12V w bagażniku
 Haczyki na torby
 Hamulec antykolizyjny - multicollision brake
 Hamulec postojowy, elektromechaniczny
 HHC - wspomaganie ruszania pod górę
 Kamera cofania
 Kierownica 2-ramienna skórzana, wielofunkcyjna
 Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna Climatronic
 Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem Maxi-DOT
 Kurtyny powietrzne
 Lane Assist - asystent zmiany pasa ruchu
 LIGHT AND RAIN ASSIST - czujnik zmierzchu i deszczu
 Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia
 Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
 Lusterko wsteczne ściemniające się automatycznie z czujnikiem wilgotności
 Oświetlenie bagażnika
 Podłokietnik z przodu
 Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne)
 Radio SWING (8,25'', 2 gniazda USB-C umożliwiające ładowanie i transfer danych)
 Ramka grilla chromowana
 Relingi dachowe w kolorze czarnym
 Roleta przestrzeni bagażowej
 Schowek na okulary
 Skrobaczka do szyb w pokrywie wlewu paliwa
 System kontroli ciśnienia w oponach TPM
 Światła przeciwmgielne, przyciemniane z funkcją doświetlania zakrętów
 Tapicerka materiałowa
 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 Tuner radiowy cyfrowy DAB+
 Tylna kanapa składana i dzielona
 Uchwyty ISOFIX na zewnętrznych miejscach kanapy
 Wycieraczka szyby tylnej AERO
 Zamek centralny z pilotem
 Zestaw do naprawy przebitej opony
 Zestaw siatek w bagażniku
 Lakier metalik
 Pakiet Selection
 Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył z MANOEUVRE ASSIST
 KESSY FULL - bezkluczykowy system obsługi samochodu
 SunSet - tylne szyby o wyższym stopniu przyciemnienia

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL lato	Michelin,	205/55/R17	70%
PP lato	Michelin,	205/55/R17	70%
TL lato	Michelin,	205/55/R17	65%
TP lato	Michelin,	205/55/R17	65%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 102 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 23 listopada 2023

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202311068



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202311068




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202311068







Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202311068



















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202311068

