

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202312152

Data badania – 20 grudnia 2023r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW230YJ

Marka pojazdu: TOYOTA
Model: AURIS HYBRID 135 ACTIVE
Kolor: niebieski

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 199572
Nr fabryczny (VIN): SB1ZS3JE60E428448
Rok produkcji: 2018
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1815
Masa własna (kg): 1390
Rodzaj paliwa: Hybryda
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1798
Moc [kW]: 73.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 28.06.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO2874108
2. Data następnego badania technicznego: 27.06.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 10: 14584 km, 31239 km, 45459 km, 60250 km, 74924 km, 89051 km, 105413 km, 119382 km, 135366 km, 151315 km dnia 29-08-2022

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Skrzynia biegów - automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia niebieska
Zderzak przód: Zarysowania
Zderzak tył: Zarysowania
Błotnik / ściana boczna PT: Zdeformowanie / Wgniecenie
Drzwi PT: poszycie: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 110 µm, błotnik PP - 100 µm, drzwi PP - 110 µm, drzwi TP - 100 µm, poszycie TP - 100 µm, pokrywa T - 110 µm, poszycie TL - 100 µm, drzwi TL - 100 µm, drzwi PL - 80 µm, błotnik PL - 100 µm, dach - 100 µm, próg P - 60 µm, próg L - 60 µm

V. Wnętrze stwierdzono: Podsufitka / część bagażowa: Zabrudzenia / Zarysowania
Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
Airbag kolan kierowcy
Antena dachowa Shark-Fin
BA - system wspomagania hamowania
Czujnik ciśnienia w oponach
EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
Elektrycznie regulowane szyby przednie
Felgi aluminiowe 15 z ogumieniem 195/65
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Funkcja oświetlenia Follow-Me-Home
Gniazdo USB i Aux-In
HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu
Immobilizer
Kanapa tylna składana, dzielona 60/40
Kierownica wielofunkcyjna
Kierunkowskazy w obudowach lusterek zewnętrznych
Klimatyzacja automatyczna
Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
Komputer pokładowy
Kontrolka zapięcia pasów bezpieczeństwa
Lakier uni
Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
Podłokietnik przedni
Radio CD z MP3 + 4 głośniki + Bluetooth

Roleta przestrzeni bagażowej
Światła do jazdy dziennej typu LED
Tapicerka materiałowa
Tylne kanapa składana z bagażnika
Tylne spojler
Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego
Uruchamianie pojazdu przyciskiem Start/Stop
VSC - system stabilizacji toru jazdy z TRC
Wejście Aux-In
Wspomaganie układu kierowniczego
Zamek centralny sterowany pilotem
Zestaw do naprawy przebitej opony
Czujniki odległości przy parkowaniu - tył
System zabezpieczenia antykradzieżowego (rozszerzenie o ochronę wnętrza, sygn. dźwiękową, PROXY)

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Letnie	Firestone,	195/65/15	45%
PP Letnie	Firestone,	195/65/15	45%
TL Letnie	Firestone,	195/65/15	45%
TP Letnie	Firestone,	195/65/15	45%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 63 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 20 grudnia 2023

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202312152



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202312152



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202312152











