

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**

**Nr CFM202407274**

**Data badania – 19 lipca 2024r.**

**Rzecznawca - Dariusz Rejowski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: DW5SR09

Marka pojazdu: DACIA  
Model: SANDERO STEPWAY 1.0 TCE COMFOR  
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: SUV  
Rodzaj pojazdu: Osobowy  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 60685  
Nr fabryczny (VIN): UU1DJF00967961227  
Rok produkcji: 2022  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej  
Masa całkowita (kg): 1618  
Masa własna (kg): 1157  
Rodzaj paliwa: Benzyna+LPG  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: zapłon iskrowy  
Układ/liczba cyl.: R3  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 999  
Moc [kW]: 74.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 09.06.2022

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAS2120731
2. Data następnego badania technicznego: 03.06.2025r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - stalowe. Kołpak LP – zarysowania. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia biała  
Drzwi PP: Zdeformowanie / Wgniecenie

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 130 µm, błotnik PP - 130 µm, drzwi PP - 130 µm, drzwi TP - 130 µm, poszycie TP - 130 µm, pokrywa T - 130 µm, poszycie TL - 130 µm, drzwi TL - 130 µm, drzwi PL - 130 µm, błotnik PL - 130 µm, dach - 130 µm, próg P - 100 µm, próg L - 100 µm

**V. Wnętrze stwierdzono:** Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** ABS

Aktywny system wspomagania hamowania AEBS

Automatyczna blokada drzwi po ruszeniu

Automatyczne włączanie świateł, wycieraczki automatyczne

Centralny zamek drzwi, zdalnie sterowany falami radiowymi

Chromowana przednia i tylna osłona podwozia

Czujnik odległości przy parkowaniu - tył

eCall - połączenie alarmowe

El. podnoszenie szyb, przód z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy

Elektryczne podnoszenie szyb, tył

ESP z systemem wspomagania ruszania pod górę

Fotel kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem

Gniazdo 12V z przodu

Gniazdo USB

Gwarancja

Immobilizer

Kierownica pokryta skórą ekologiczną

Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia

Klimatyzacja manualna

Kluczyk z trzema przyciskami

Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości

Komputer pokładowy

Konsola środkowa niska, z otwartym schowkiem bez podłokietnika

Lakier uni

Lampy mijania LED

Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane z czujnikiem temperatury

Lusterka boczne w kolorze nadwozia

Luterko wsteczne z ustawieniem dzień/noc

Napinacze pirotechniczne pasów bezpieczeństwa przednich foteli  
 Obramowania nawiewów chromowany mat + pomarańczowy miedziany  
 Osłona chłodnicy w kolorze chromu  
 Osłona chłodnicy z logiem "Stepway"  
 Pas bezpieczeństwa kierowcy bez regulacji wysokości  
 Podłoga bagażnika ustawiana w dwóch płaszczyznach (górze i dół)  
 Poduszka powietrzna czołowa pasażera z możliwością dezaktywacji  
 Poduszka powietrzna kierowcy  
 Poduszki boczne z przodu + poduszki kurtynowe  
 Regulator i ogranicznik prędkości  
 Relingi dachowe, modułowe szare  
 Stalowe obręcze kół tyłu Flexwheel 16'' - wzór Saria  
 System kontroli ciśnienia w oponach, pośredni  
 System Media Display 8 z DAB, klonowanie ekranu tel. przez USB, Bluetooth, 4 głośniki, ekran 8 cali  
 System wspomagania nagłego hamowania  
 Światła do jazdy dziennej LED  
 Światła przeciwmgielne  
 Tapicerka materiałowa  
 Tkaninowe obicie deski rozdzielczej i podłokietników w przednich drzwiach  
 Tryb ECO  
 Tylne kanapa składana i dzielona w układzie 1/3 - 2/3  
 Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego z tyłu  
 Wewnętrzne klamki drzwi w kolorze matowego chromu  
 Wykończenie wnętrza z pomarańczowymi elementami  
 Wskaźnik zmiany biegów  
 Zderzaki w kolorze nadwozia  
 Zestaw do naprawy przebitej opony  
 Zestaw wskaźników TFT 3,5"

## VII. Wyposażenie dodatkowe:

## VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Letnie	Hankook	205/60/16	45%
PP Letnie	Hankook	205/60/16	45%
TL Letnie	Hankook	205/60/16	45%
TP Letnie	Hankook	205/60/16	45%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 41 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzecznawca , data: 19 lipca 2024

.....



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202407274



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202407274







