

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202405132
Data badania – 24 maja 2024r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: PO9JY01

Marka pojazdu: TOYOTA
Model: YARIS 1.0 ACTIVE
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Hatchback
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 191174
Nr fabryczny (VIN): VNKKL3D370A309083
Rok produkcji: 2018
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1450
Masa własna (kg): 1013
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R3
Pojemność [cm³]: 998
Moc [kW]: 53.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 28.02.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP0952014
2. Data następnego badania technicznego: 16.02.2025r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Jeden klucz zintegrowany z pilotem centralnego zamka, drugi bez pilota)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 2: 15125 km, 30214 km dnia 23-05-2020

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Zapalona kontrolka silnika (Alert check engine). Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom ciecchy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Kołpak LT – zarysowania, Kołpak PT - brak. Skrzynia biegów - manualna 5 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała

Zderzak przód: Zarysowania

Próg lewy: Zarysowania

Rama dachu lewa: Zdeformowanie / Wgniecenie

Zderzak tył: Zarysowania

Rama dachu prawa: Zdeformowanie / Wgniecenie

Lusterko wsteczne prawe: Rozerwanie / Pęknięcie / Rozbicie

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 90 μm , błotnik PP - 90 μm , drzwi PP - 90 μm , drzwi TP - 90 μm , poszycie TP - 90 μm , pokrywa T - 100 μm , poszycie TL - 90 μm , drzwi TL - 90 μm , drzwi PL - 90 μm , błotnik PL - 90 μm , dach - 90 μm , próg P - 80 μm , próg L - 80 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Kokpit: Zarysowania

Kierownica: Przetarcia

Tapicerka drzwi LP: Zarysowania

Wykładzina bagażnika: Zabrudzenia / Przetarcia

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zabrudzenia / Zarysowania

Tapicerka drzwi PT: Zarysowania

Fotel LP: Zabrudzenia

Fotel PP: Zabrudzenia

Kanapa T: Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne

Airbag kolan kierowcy

Automatyczne światła drogowe

BA - system wspomagania hamowania

Bluetooth

Czujnik deszczu

EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania

Elektrycznie regulowane szyby przednie

Felgi stalowe 15 z ogumieniem 175/65

Fotel kierowcy z regulacją wysokości

Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb po stronie kierowcy

Funkcja oświetlenia Follow-Me-Home

Gniazda 12V

Gniazdo Aux-In

Gniazdo USB
 HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu
 Immobilizer
 Kierownica regulowana w pionie i poziomie
 Kierownica wielofunkcyjna
 Klamki w kolorze nadwozia
 Kłapa bagażnika otwierana przyciskiem
 Klimatyzacja manualna
 Komputer pokładowy
 Lakier uni
 Lusterka boczne regulowane elektrycznie
 Lusterka boczne w kolorze nadwozia
 Obrotomierz
 Prędkościomierz analogowy
 Radio CD z MP3/WMA + 6 głośników
 Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
 System Lane Departure Alert
 System monitorowania ciśnienia w oponach
 System oświetlenia wnętrza
 System Pre-Collision (układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia)
 Światła do jazdy dziennej
 Tapicerka materiałowa
 TRC - system kontroli trakcji
 Tylne oparcie składane, dzielone
 Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego
 VSC - system stabilizacji toru jazdy
 Wskaźnik optymalnego momentu zmiany biegu
 Wspomaganie układu kierowniczego
 Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
 Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci
 Zamek centralny sterowany pilotem
 Czujniki odległości przy parkowaniu - tył
 Koło zapasowe dojazdowe
 System zabezpieczenia antykradzieżowego Vodafone, elektroniczny
 Światła przeciwmgielne

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Letnie	Falken	175/65/15	45%
PP Letnie	Falken	175/65/15	45%
TL Letnie	Kumho	175/65/15	30%
TP Letnie	Kumho	175/65/15	30%
Dojazdowe	Dunlop	125/70/16	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 55 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 24 maja 2024

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202405132









