

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202406081
Data badania – 25 czerwca 2024r.
Rzecznawca - Piotr Kucharski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW8AK62

Marka pojazdu: TOYOTA
Model: AURIS
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 136003
Nr fabryczny (VIN): SB1ZN3JE10E084325
Rok produkcji: 2018
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1850
Masa własna (kg): 1325
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1364
Moc [kW]: 66.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 16.10.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO 4564655
2. Data następnego badania technicznego: 12.10.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze, w tym jeden z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej: 9: 16041km, 30378km, 45294km, 60047km, 74794km, 90077km 104593km, 120026km, 134875km z dnia 20.05.2024

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała.

Zderzak przód: Odpryski / Zarysowania

Pokrywa przednia: Odpryski

Szyba czołowa: Odpryski

Drzwi LP: poszycie: Zarysowania

Drzwi LT: poszycie: Zdeformowanie / Wgniecenie

Błotnik / ściana boczna LT: Zdeformowanie / Wgniecenie

Pokrywa tylna: Zarysowania

Zderzak tył: Odpryski / Zarysowania

Wygłuszenie maski: Rozerwanie

Lusterko PL: Zarysowania

Próg L: Zarysowania

Błotnik PL: Wgniecenie

Drzwi TP: Odpryski

Kołpaki kół: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 110 μ m, błotnik PP - 110 μ m, drzwi PP - 110 μ m, drzwi TP - 110 μ m, poszycie TP - 110 μ m, pokrywa T - 120 μ m, poszycie TL - 110 μ m, drzwi TL - 110 μ m, drzwi PL - 110 μ m, błotnik PL - 110 μ m, dach - 110 μ m, próg L - 90 μ m, próg P - 90 μ m

V. Wnętrze stwierdzono: Słupek A lewy: Przepalenie

Podsufitka lewa: Zarysowanie

Wykładzina LP: Przepalenie miejscowe

Fotel LP: Zabrudzenia

Kanapa / fotel LT: Zabrudzenia

Tapicerka pokrywy bagażnika: Zarysowania

Przestrzeń bagażowa: Zarysowania

Fotel PP: Zabrudzenia

Tapicerka drzwi PP: Zarysowania

Deska rozdzielcza : Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: 4 głośniki

ABS

Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne

Airbag kolan kierowcy

Antena dachowa Shark-Fin
 BA - system wspomagania hamowania
 Bluetooth
 Czujnik ciśnienia w oponach
 EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
 Elektrycznie regulowane szyby przednie
 Felgi stalowe 15 z ogumieniem 195/65
 Fotel kierowcy z regulacją wysokości
 Funkcja oświetlenia Follow-Me-Home
 Gniazdo 12V (x2)
 Gniazdo 12V w bagażniku
 Gniazdo USB i Aux-In
 HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu
 Immobilizer
 Kanapa tylna składana, dzielona 60/40
 Kierownica wielofunkcyjna
 Kłapa bagażnika otwierana przyciskiem
 Klimatyzacja automatyczna
 Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
 Komputer pokładowy
 Kontrolka zapięcia pasów bezpieczeństwa
 Lakier uni
 Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
 Obrotomierz
 Odtwarzacz CD
 Podłokietnik przedni
 Roleta przestrzeni bagażowej
 System oświetlenia wnętrza
 System składania tylnych siedzeń Toyota Easy Flat
 Światła do jazdy dziennej typu LED
 Światła tylne typu LED
 Tapicerka materiałowa
 Tylny spojler
 Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego
 VSC - system stabilizacji toru jazdy z TRC
 Wskaźnik optymalnego momentu zmiany biegu
 Wspomaganie układu kierowniczego
 Wykończenie elementów wnętrza kolorem fortepianowej czerni
 Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
 Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci
 Zamek centralny sterowany pilotem
 Koło zapasowe dojazdowe

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - lato	Toyo, Proxes cf2	195/65R15	10%
PP - lato	Toyo, Proxes cf2	195/65R15	10%
TL - lato	Toyo, Proxes cf2	195/65R15	35%
TP - lato	Toyo, Proxes cf2	195/65R15	35%
Dojazdowe	Falken, Fk-090	125/70D17	B.D.

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 145 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 25 czerwca 2024

.....



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202406081



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202406081







Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202406081

























