

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202409072

Data badania – 18 września 2024r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW513SM

Marka pojazdu: SKODA

Model: OCTAVIA 1.5 TSI ACT AMBITION

Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Kombi

Rodzaj pojazdu: Osobowy

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 94629

Nr fabryczny (VIN): TMBJR7NX0MY059680

Rok produkcji: 2020

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej

Masa całkowita (kg): 1870

Masa własna (kg): 1317

Rodzaj paliwa: Benzyna

Norma EURO: 6

Typ silnika: zapłon iskrowy

Układ/liczba cyl.: R4

Pojemność [cm³]: 1498

Moc [kW]: 110.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 09.02.2021

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAR0588601
2. Data następnego badania technicznego: 02.02.2026r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Felga PT - zarysowania. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała

Zderzak przód: Odpryski / Zarysowania

Pokrywa przednia: Odpryski / Zarysowania

Drzwi LP: Odpryski / Zarysowania

Lusterko wsteczne lewe: Zarysowania

Próg lewy: Zdeformowanie / Wgniecenie

Drzwi LT: poszycie: Zarysowania

Błotnik / ściana boczna LT: Zdeformowanie / Wgniecenie

Pokrywa tylna / drzwi tyłu: brak nakładki ramienia wycieraczki

Zderzak tył: Odpryski

Błotnik PP: Zdeformowanie / Wgniecenie

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 250 μm , błotnik PP - 120 μm , drzwi PP - 120 μm , drzwi TP - 120 μm , poszycie TP - 120 μm , pokrywa T - 130 μm , poszycie TL - 2000 μm , drzwi TL - 120 μm , drzwi PL - 120 μm , błotnik PL - 120 μm , dach - 120 μm , próg P - 90 μm , próg L - 90 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Tapicerka drzwi LP: Zarysowania

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania

Tapicerka drzwi PT: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Bluetooth

Care Connect - 1 rok

Czujniki odległości przy parkowaniu - tył z MANOEUVRE ASSIST

DAB+ - cyfrowy odbiór stacji radiowych

Dekor AMBITION

Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu

DRIVER ALERT - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy

Elektryczne podnoszenie szyb, przód

Elektryczne podnoszenie szyb, tył

ESP z ABS, EBD, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS, ESBS, TSA, XDS+

Felgi aluminiowe 17 ROTARE AERO 7,5J z ogumieniem

Fotele przednie z regulacją wysokości i lędźwiową

Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania

Funkcja SmartLink+

Głośniki - 8 sztuk

Gniazdo 12V w bagażniku

Haczyki na torby

Hamulec antykolizyjny - multicollision brake
 Hamulec postojowy, elektromechaniczny
 Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia
 Kamera cofania
 KESY GO - bezkluczykowy system uruchamiania silnika
 Kierownica 2-ramienna skórzana, wielofunkcyjna
 Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna Climatronic
 Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem Maxi-DOT
 Kurtyny powietrzne
 Lakier uni
 Lane Assist - asystent zmiany pasa ruchu
 LIGHT AND RAIN ASSIST - czujnik zmierzchu i deszczu
 Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia
 Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
 Lusterko wsteczne ściemniające się automatycznie z czujnikiem wilgotności
 Oświetlenie bagażnika
 Podłokietnik z przodu
 Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne)
 Radio SWING (8,25'', 2 gniazda USB-C umożliwiające ładowanie i transfer danych)
 Ramka grilla chromowana
 Relingi dachowe w kolorze czarnym
 Roleta przestrzeni bagażowej
 Schowek na okulary
 Skrobaczka do szyb w pokrywie wlewu paliwa
 System kontroli ciśnienia w oponach TPM
 Światła przeciwmgielne, przyciemniane z funkcją doświetlania zakrętów
 Tapicerka materiałowa
 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 Tylna kanapa składana i dzielona
 Uchwyty ISOFIX na zewnętrznych miejscach kanapy
 Wycieraczka szyby tylnej AERO
 Zamek centralny zdalnie sterowany
 Zestaw do naprawy przebitej opony
 Zestaw siatek w bagażniku
 Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył z MANOEUVRE ASSIST
 KESY FULL - bezkluczykowy system obsługi samochodu
 SunSet - przyciemniane tylne szyby boczne i szyba pokrywy bagażnika

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Letnie	Michelin	205/55/17	45%
PP Letnie	Michelin	205/55/17	45%
TL Letnie	Michelin	205/55/17	30%
TP Letnie	Michelin	205/55/17	30%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 68 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznik, data: 18 września 2024

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202409072



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202409072















