

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202410163
Data badania – 24 października 2024r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WY276CC

Marka pojazdu: CITROEN
Model: BERLINGO VAN 1.5 BLUEHDI M CLU
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Furgon
Rodzaj pojazdu: Ciężarowy
Liczba drzwi: 4
Liczba miejsc: 2
Wskazania licznika [km]: 69928
Nr fabryczny (VIN): VR7EFYHYCMN527563
Rok produkcji: 2021
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1980
Masa własna (kg): 1320
Ładowność (kg): 660
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1499
Moc [kW]: 75.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 10.08.2021

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAR3346382
2. Data następnego badania technicznego: 01.08.2026r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Jeden klucz zintegrowany z pilotem centralnego zamka, drugi bez pilota)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 1: 36580 km dnia 31-07-2022

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło zapasowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 5 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała

Szyba czołowa: Odpryski

Drzwi PP: Odpryski

Zderzak przód: Odpryski

Pokrywa przód: Odpryski

Rama dachu L: Odpryski

Lusterko L: Zarysowania

Listwa drzwi LP: Zarysowania

Poszycie LT: Odpryski / Zarysowania

Zderzak tył: Zarysowania

Pokrywa tył: Odpryski

Poszycie TP: Odpryski

Lusterko P: Zarysowania

Błotnik PP: Zarysowania

Rama dachu P: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 80 μm , błotnik PP - 110 μm , drzwi PP - 120 μm , drzwi TP - 110 μm , poszycie TP - 110 μm , pokrywa T - 110 μm , poszycie TL - 110 μm , drzwi PL - 170 μm , błotnik PL - 110 μm , dach - 100 μm , próg P - 80 μm , próg L - 90 μm

Wymiary przestrzeni ładunkowej: (długość 1817 mm; wysokość 1200 mm; szerokość 1733 mm)

V. Wnętrze stwierdzono: Fotel LP: Zabrudzenia

Fotel PP: Zabrudzenia

Wnętrze bagażnika: Zarysowania

Tapicerka drzwi LP: Zarysowania

Tapicerka drzwi PP: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS + ESC

AFU (system wspomagania hamowania awaryjnego)

ASR

Automatyczne włączanie świateł

Czujnik ciśnienia w ogumieniu

Drzwi boczne prawe przesuwne, nieoszlone

Drzwi tylne dwuskrzydłowe, nieoszlone

ESP (system stabilizacji toru jazdy) z funkcją Hill Assist

Felgi stalowe 15 z ogumieniem 195/65

Fotel kierowcy komfort(reg. odcinka lędźwiowego,wysokości,wzdłużna,pochylenia,regulowany zagłówek)
 Fotel pasażera pojedynczy, regulowany
 Gniazdo 12V na desce rozdzielczej
 Hamulec postojowy elektryczny
 Hill Assist (system wspomagania ruszania na wzniesieniu)
 Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach
 Klimatyzacja manualna
 Koło zapasowe dojazdowe
 Lakier uni
 Lusterka boczne sterowane elektrycznie i ogrzewane
 Poduszka powietrzna kierowcy
 Półka przednia podsufitowa
 Przegroda stała pełna
 System radiowy RD6
 Szyby przednie sterowane elektrycznie
 Światła przeciwmgielne
 Tapicerka materiałowa
 Uchwyty do mocowania ładunku
 Wykładzina z tworzywa na podłodze w kabinie kierowcy
 Zamek centralny
 Zegary analogowe z wyświetlaczem LCD texte
 Kamera cofania + czujniki parkowania tył
 Tempomat

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Letnie	Continental	195/65/R15	70%
PP Letnie	Continental	195/65/R15	70%
TL Letnie	Continental	195/65/R15	70%
TP Letnie	Continental	195/65/R15	70%
Zapasowe	Continental	195/65/R15	30%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 115 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 24 października 2024

.....



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202410163



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202410163

























