

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202410087
Data badania – 15 października 2024r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW3GA13

Marka pojazdu: SKODA
Model: FABIA 1.0 TSI AMBITION
Kolor: niebieski

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 84848
Nr fabryczny (VIN): TMBJP6NJ2LZ027625
Rok produkcji: 2019
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1591
Masa własna (kg): 1097
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R3
Pojemność [cm³]: 999
Moc [kW]: 70.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 09.10.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP4396094
2. Data następnego badania technicznego: 02.10.2025r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Nierównomierne zużycie opon. Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło zapasowe - stalowe. Kołpak PP – Zdeformowanie / Wgniecenie. Skrzynia biegów - manualna 5 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia niebieska
Drzwi LT: Odprysk

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 300 µm, błotnik PP - 140 µm, drzwi PP - 180 µm, drzwi TP - 220 µm, poszycie TP - 150 µm, pokrywa T - 110 µm, poszycie TL - 120 µm, drzwi TL - 100 µm, drzwi PL - 900 µm, błotnik PL - 230 µm, dach - 400 µm,

V. Wnętrze stwierdzono: Podsufitka lewa: Zabrudzenia
Tapicerka drzwi LP: Zarysowania
Tapicerka drzwi LT: Zarysowania
Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania
Tapicerka drzwi PT: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS + MSR + ASR + EDL + HBA + TPM

ACS - system pokolizyjny
Bluetooth
Dekor Light Brushed na desce rozdzielczej
Easy Light Assistant – czujnik zmierzchu
El. podnoszenie szyb, przód
Elementy kontrolne nawiewów powietrza chromowane
ESP - system stabilizacji toru jazdy
Felgi stalowe 15 z osłonami DENTRO z ogumieniem 185/60
Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
Gniazdo 12 V w konsoli środkowej
Grill przedni w kolorze czarnym z chromowaną ramką
Haczyki na torby
Hamulec antykolizyjny - multicollision brake
Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia
Immobilizer
Kierownica 3-ramienna z chromowanymi elementami
Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych
Kieszenie w oparciach foteli przednich
Klamki wewnętrzne chromowane
Klimatyzacja manualna
Kolumna kierownicy regulowana w pionie/poziomie
Komputer pokładowy
Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia

Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
 Ogranicznik prędkości
 Oświetlenie bagażnika
 Panel instrumentów – Ambition/Style/MC (chromowana ramka obrotomierza i prędkościomierza, komputer)
 Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napinaczami - przód
 Podpowieź zmiany biegu
 Poduszka powietrzna pasażera z dezaktywacją
 Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne)
 Przegroda wnętrza nadkola – z prawej i lewej strony
 Przycisk hamulca ręcznego chromowany
 Radio Swing (ekran 6,5 cala, SD, USB)
 Ramki bocznych nawiewów powietrza chromowane
 Roleta przestrzeni bagażowej
 Schowek na okulary
 Schowek w bagażniku (nad lewym nadkolem)
 Schowki w drzwiach - przód
 System Start-Stop z funkcją odzyskiwania energii
 Szyby boczne-tylne przyciemniane
 Światła do jazdy dziennej LED
 Tylne oparcie składane, dzielone
 Uchwyt na 0,5l butelkę w drzwiach tylnych
 Uchwyt na 1,5l butelkę w drzwiach przednich
 Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera
 Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach
 Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne
 Wycieraczka szyby tylnej
 Wycieraczki Aero szyby przedniej z regulacją częstotliwości pracy
 Wykończenie wnętrza - Ambition
 XDS+ - system wspomagania pokonywania zakrętów
 Zagłówki z regulacją wysokości
 Zamek centralny ze składanym kluczykiem
 Alarm z funkcją SAFE
 Koło zapasowe pełnowymiarowe
 Komputer pokładowy z wyświetlaczem Maxi-DOT
 Lakier metalik

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	Fulda,	185/60/15	45%
PP Zimowe	Fulda,	185/60/15	45%
TL Zimowe	Fulda,	185/60/15	30%
TP Zimowe	Fulda,	185/60/15	30%
Zapasowe	Nexxen,	185/60/15	15%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 62 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 15 października 2024

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202410087





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202410087











