

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202501131

Data badania – 24 stycznia 2025r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WI960KY

Marka pojazdu: NISSAN
Model: QASHQAI 1.3 DIG-T N-CONNECTA E
Kolor: grafitowy

Rodzaj nadwozia: SUV
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 58686
Nr fabryczny (VIN): SJNFFAJ11U2972295
Rok produkcji: 2021
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1810
Masa własna (kg): 1320
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1332
Moc [kW]: 103.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 20.04.2021

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAR1632006
2. Data następnego badania technicznego: 16.04.2026r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 2: 14342 km, 33314 km dnia 19-04-2023

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Felga LP – zarysowania, Felga PP – zarysowania, Felga LT – zarysowania, Felga PT - zarysowania. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia grafitowa
Drzwi LP: Zarysowania / Odpryski / Wgniecenie
Drzwi LT: Zarysowania / Odpryski
Słupki B lewy: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie
Zderzak przód: Odpryski
Pokrywa przód: Odpryski
Szyba czołowa: Odpryski
Błotnik LT: Odpryski
Zderzak tył: Zarysowania
Błotnik PT: Zarysowania
Drzwi PT: Zarysowania
Drzwi PP: Odpryski
Błotnik PP: Zarysowania / Odpryski
Lusterko P: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 140 μm , błotnik PP - 140 μm , drzwi PP - 140 μm , drzwi TP - 160 μm , poszycie TP - 230 μm , pokrywa T - 140 μm , poszycie TL - 170 μm , drzwi TL - 140 μm , drzwi PL - 150 μm , błotnik PL - 150 μm , dach - 130 μm , próg P - 90 μm , próg L - 130 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Tapicerka drzwi LP: Zabrudzenia
Fotel LP: Zabrudzenia
Kanapa T: Zabrudzenia
Wykładzina bagażnika: Zabrudzenia
Fotel PP: Zabrudzenia
Słupki A lewy: Zabrudzenia
Tapicerka drzwi LT: Zarysowania
Nakładka próg L: Zarysowania
Wnętrze bagażnika: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

Adaptacyjne światła drogowe
Airbag 6 sztuk (przednie, boczne i kurtynowe dla obu rzędów foteli)
Antena - płetwa rekina
Czujnik deszczu
Czujnik odległości przy parkowaniu przód/tył
ESP - układ stabilizacji toru jazdy

Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem
 Fotele przednie z manualną regulacją wysokości
 Gniazdo USB z tyłu
 Hill Start Assist - system wspomagający wjazd na wzniesienie
 Immobilizer
 Inteligentny system hamowania awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych (P-FEB)
 Inteligentny system kamer 360
 Inteligentny system ostrzeżenia o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDW)
 Inteligentny system wspomagania hamowania
 Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą
 Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
 Kolumna kierownicy regulowana w pionie i poziomie
 Koło zapasowe - dojazdowe
 Lusterka boczne elektrycznie składane
 Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
 Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się
 Radio CD/MP3/AUX/USB/iPod
 Radio z tunerem DAB
 Relingi dachowe
 System aktywnej kontroli zawieszenia
 System audio z 6 głośnikami
 System inteligentnego kluczyka
 System multimedialny z 7 calowym dotykowym ekranem Android Auto/Apple CarPlay
 System nawigacji satelitarnej z usługą Traffic
 System rozpoznawania znaków drogowych
 System Start/Stop
 Szyberdach panoramiczny
 Szyby boczne elektrycznie regulowane z przodu i z tyłu
 Światła do jazdy dziennej LED
 Światła przeciwmgielne
 Tapicerka materiałowa
 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 Tylne drzwi z blokadą zabezpieczającą przed otwarciem przez dzieci
 Tylne oparcie składane, dzielone (w stosunku 60/40)
 Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika, tył
 Wspomaganie układu kierowniczego
 Wyświetlacz TFT 5 zintegrowany z zestawem wskaźników
 Zamek centralny z pilotem
 Zderzaki w kolorze nadwozia
 Lakier metalik

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	Nokian,	215/55/R18	30%
PP Zimowe	Nokian,	215/55/R18	30%
TL Zimowe	Nokian,	215/55/R18	30%
TP Zimowe	Nokian,	215/55/R18	30%
Dojazdowe	Linglong,	T145/90/R16	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 110 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 24 stycznia 2025

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202501131



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202501131



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202501131





















