

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202503137
Data badania – 27 marca 2025r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zlecniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW720SK

Marka pojazdu: SKODA
Model: OCTAVIA 1.5 TSI GPF ACT AMBITI
Kolor: czarny

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 192553
Nr fabryczny (VIN): TMBJR7NX8MY055361
Rok produkcji: 2020
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1870
Masa własna (kg): 1319
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1498
Moc [kW]: 110.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 30.11.2020

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zlecniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAQ4652732
2. Data następnego badania technicznego: 22.11.2025r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - brak, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Widoczne ślady oleju na silniku.

Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Felga LP – zarysowania, Felga PP – zarysowania. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia czarna

Szyba czołowa: Odpryski

Pokrywa przód: Odpryski

Drzwi LP: Zarysowania / Odpryski

Drzwi LT: Odpryski

Błotnik LT: Wgniecenia

Zderzak tył: Zarysowania / Wgniecenia

Drzwi PT: Zarysowania

Drzwi PP: Zarysowania

Lusterko L: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 1300 µm, błotnik PP - 450 µm, drzwi PP - 130 µm, drzwi TP - 130 µm, poszycie TP - 1500 µm, pokrywa T - 800 µm, poszycie TL - 300 µm, drzwi TL - 250 µm, drzwi PL - 130 µm, błotnik PL - 130 µm, dach - 130 µm, próg P - 120 µm, próg L - 110 µm

V. Wnętrze stwierdzono: Tapicerka drzwi LP: Zarysowania

Tapicerka drzwi PP: Zarysowania

Listwa progu PT: Zarysowania

Wykładzina podłogowa LP: Wypalenia / Przetarcia

Wytłumienie pokrywy przód: Oberwane

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Bluetooth

Care Connect - 1 rok

DAB+ - cyfrowy odbiór stacji radiowych

Dekor AMBITION

Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu

DRIVER ALERT - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy

Elektryczne podnoszenie szyb, przód

Elektryczne podnoszenie szyb, tył

ESP z ABS, EBD, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS, ESBS, TSA, XDS+

Felgi aluminiowe 17 ROTARE AERO 7,5J z ogumieniem

Fotele przednie z regulacją wysokości i lędźwiową

Front Assist - kontrola odstępów z funkcją awaryjnego hamowania

Funkcja SmartLink+

Głośniki - 8 sztuk

Gniazdo 12V w bagażniku

Haczyki na torby
 Hamulec antykolizyjny - multicollision brake
 Hamulec postojowy, elektromechaniczny
 Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia
 Kamera cofania
 Kierownica 2-ramienna skórzana, wielofunkcyjna
 Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna Climatronic
 Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem Maxi-DOT
 Kurtyny powietrzne
 Lane Assist - asystent zmiany pasa ruchu
 LIGHT AND RAIN ASSIST - czujnik zmierzchu i deszczu
 Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia
 Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
 Lusterko wsteczne ściemniające się automatycznie z czujnikiem wilgotności
 Oświetlenie bagażnika
 Podłokietnik z przodu
 Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne)
 Popielniczka z przodu i z tyłu
 Radio SWING (8,25'', 2 gniazda USB-C umożliwiające ładowanie i transfer danych)
 Ramka grilla chromowana
 Relingi dachowe w kolorze czarnym
 Roleta przestrzeni bagażowej
 Schowek na okulary
 Skrobaczka do szyb w pokrywie wlewu paliwa
 System kontroli ciśnienia w oponach TPM
 Światła przeciwmgielne, przyciemniane z funkcją doświetlania zakrętów
 Tapicerka materiałowa
 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 Tylna kanapa składana i dzielona
 Uchwyty ISOFIX na zewnętrznych miejscach kanapy
 Wycieraczka szyby tylnej AERO
 Zamek centralny zdalnie sterowany
 Zestaw do naprawy przebitej opony
 Zestaw siatek w bagażniku
 Lakier metalik
 Pakiet Selection
 Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył z MANOEUVRE ASSIST
 KESSY FULL - bezkluczykowy system obsługi samochodu
 SunSet - przyciemniane tylne szyby boczne i szyba pokrywy bagażnika

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	Uniroyal,	205/55/R17	25%
PP Zimowe	Uniroyal,	205/55/R17	25%
TL Zimowe	Uniroyal,	205/55/R17	30%
TP Zimowe	Uniroyal,	205/55/R17	30%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 108 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 27 marca 2025

.....



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202503137



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202503137























