

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202503074
Data badania – 24 marca 2025r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: PO1LK29

Marka pojazdu: SKODA
Model: FABIA 1.0 TSI AMBITION
Kolor: niebieski

Rodzaj nadwozia: Hatchback
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 148009
Nr fabryczny (VIN): TMBEP6NJ3KZ132626
Rok produkcji: 2019
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1576
Masa własna (kg): 1088
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R3
Pojemność [cm³]: 999
Moc [kW]: 70.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 08.07.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP2993086
2. Data następnego badania technicznego: 03.09.2025r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 1 (Jeden klucz zintegrowany z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło zapasowe - stalowe. Felga LP – zarysowania, Felga PP – zarysowania, Felga PT - zarysowania. Skrzynia biegów - manualna 5 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia niebieska

Zderzak przód: Odpryski / Zarysowania

Pokrywa przednia: Zdeformowanie / Wgniecenie / Odpryski / Zarysowania / Po gradobiciu

Błotnik LP: Odpryski

Drzwi LP: Zarysowania

Dach: Zdeformowanie / Wgniecenie / Po gradobiciu

Drzwi LT: poszycie: Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania

Błotnik / ściana boczna LT: Zarysowania

Zderzak tył: Zarysowania

Drzwi PT: Zarysowania

Drzwi PP: Zarysowania

Klamka drzwi PP: Zarysowania

Próg P: Zarysowania

Rama dachu P: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 130 μm , błotnik PP - 140 μm , drzwi PP - 140 μm , drzwi TP - 130 μm , poszycie TP - 130 μm , pokrywa T - 140 μm , poszycie TL - 130 μm , drzwi TL - 130 μm , drzwi PL - 140 μm , błotnik PL - 150 μm , dach - 150 μm , próg P - 120 μm , próg L - 100 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Kanapa T: Zabrudzenia

Podsufitka: Zabrudzenia

Wnętrze bagażnika: Zabrudzenia

Tunel środkowy: Zarysowania

Tapicerka drzwi LP: Zarysowania

Kierownica: Wytarcia

Tapicerka drzwi PT: Zarysowania

Tapicerka drzwi PP: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS + MSR + ASR + EDL + HBA + EBV + TPM

ACS - system pokolizyjny

Bluetooth

DAB+ - cyfrowy odbiór stacji radiowych

Easy Light Assistant – czujnik zmierzchu

Elementy kontrolne nawiewów powietrza chromowane

ESP - system stabilizacji toru jazdy

Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości

Gniazdo 12 V w konsoli środkowej
Grill przedni w kolorze czarnym z chromowaną ramką
Haczyki na torby
Hamulec antykolizyjny - multicollision brake
Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia
Immobilizer
Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych
Kieszenie w oparciach foteli przednich
Klamki wewnętrzne chromowane
Klimatyzacja manualna
Kolumna kierownicy regulowana w pionie/poziomie
Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia
Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
Ogranicznik prędkości
Oświetlenie bagażnika
Panel instrumentów – Ambition/Style/MC (chromowana ramka obrotomierza i prędkościomierza, komputer)
Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napinaczami - przód
Podpowieź zmiany biegu
Poduszka powietrzna pasażera z dezaktywacją
Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne)
Przegroda wnęki nadkola – z lewej strony
Przycisk hamulca ręcznego chromowany
Radio Swing (ekran 6,5 cala, SD, USB)
Ramki bocznych nawiewów powietrza chromowane
Schowek na okulary
Schowek w bagażniku (nad lewym nadkolem)
Schowki w drzwiach - przód
Składana pokrywa nad przestrzenią bagażową
System Start-Stop z funkcją odzyskiwania energii
Szyby boczne-tylne przyciemniane
Szyby elektrycznie sterowane przednie
Światła do jazdy dziennej LED
Tylne oparcie składane, dzielone
Uchwyt na 0,5l butelkę w drzwiach tylnych
Uchwyt na 1,5l butelkę w drzwiach przednich
Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera
Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach
Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne
Wycieraczka szyby tylnej
Wycieraczki Aero szyby przedniej z regulacją częstotliwości pracy
Wykończenie wnętrza - Ambition
XDS+ - system wspomagania pokonywania zakrętów
Zagłówki z regulacją wysokości
Zamek centralny ze składanym kluczykiem
Alarm z funkcją SAFE
Koło zapasowe pełnowymiarowe
Komputer pokładowy z wyświetlaczem Maxi-DOT
Lakier metalik
Pakiet Comfort
Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
Felgi aluminiowe 15 CYGNUS z ogumieniem 185/60
Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości
Światła przeciwmgielne

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	Barum,	185/60/R15	15%
PP Zimowe	Barum,	185/60/R15	15%
TL Zimowe	Nexen	185/60/R15	70%
TP Zimowe	Nexen	185/60/R15	70%
Zapasowe	Nexen	185/60/R15	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 135 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 24 marca 2025

.....

































