

**„Moto-Expert Marcin Stachurka”**  
Moto-Expert Marcin Stachurka  
51-519 Wrocław, ul. Gitarowa 37

**OCENA TECHNICZNA**  
**Nr CFM202502094**  
**Data badania – 18 lutego 2025r.**  
**Rzecznawca - Marcin Stachurka**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: KR9TL23

Marka pojazdu: SKODA  
Model: FABIA 1.0 TSI AMBITION  
Kolor: Niebieski

Oznaczenie: SKODA FABIA 1.0 TSI AMBITION HATCHBACK  
Rodzaj nadwozia: Hatchback  
Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 2  
Wskazania licznika [km]: 124636  
Nr fabryczny (VIN): TMBEP6NJ7MZ038137  
Rok produkcji: 2020  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej.  
Masa całkowita (kg): 1571  
Masa własna (kg): 1068  
Ładowność (kg): 503  
Rodzaj paliwa: Benzyna  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: ZI  
Układ/liczba cyl.: R3  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 999  
Moc [kW]: 70.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 02.12.2020

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany Carefleet S. A.  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAR0024253
2. Data następnego badania technicznego: 24.11.2025r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. 1. Termin badania technicznego 2025-11-24  
2. Instrukcja obsługi pojazdu - jest. Książka serwisowa w formie elektronicznej w bazie

producenta.

3. Przebiegu pojazdu nie weryfikowano, przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.

4. W dowodzie rejestracyjnym pojazdu widnieje wpis: Vat-1.

## **WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom ciecchy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – pokryty korozją. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Skrzynia biegów – manualna 5 stopniowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół ze stopów lekkich - 4 sztuki z drobnymi zarysowaniami. Obręcz koła przedniego prawego - zarysowanie ok. 75mm. Zestaw naprawczy - jest.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia – niebieska. Zderzak przedni – zarysowania z ubytkiem tworzywa w części dolnej, drobne zarysowania i odpryski lakieru na poszyciu zewnętrznym. Szyba czołowa – drobne odpryski i zarysowania na powierzchni zewnętrznej. Pokrywa komory silnika – drobne zarysowania i odpryski powłoki lakierowej. Reflektory przednie - drobne zarysowania. Błotnik prawy – drobne odpryski i zarysowania. Lustro boczne prawe - drobne zarysowania. Drzwi prawe przednie – drobne odpryski i zarysowania; wnęka drzwi - drobne zagięcie, drobne zarysowania. Drzwi prawe tylne – drobne odpryski i zarysowania; wnęka drzwi - drobne ognisko korozji, drobne miejscowe zagięcie, drobne zarysowania. Poszycie tylne boku prawego – drobne odpryski i zarysowania. Próg prawy - drobne odpryski i zarysowania. Zderzak tylny – miejscowe zarysowania z ubytkiem tworzywa i powłoki lakierowej, drobne odpryski i zarysowania. Lampy tylne - drobne zarysowania. Drzwi tyłu nadwozia – drobne odpryski i zarysowania powłoki lakierowej, miejscowe zagięcie, ubytki powłoki lakierowej w części wewnętrznej. Próg lewy - drobne odpryski i zarysowania. Poszycie tylne boku lewego – drobne odpryski i zarysowania. Drzwi lewe tylne – drobne odpryski i zarysowania; wnęka drzwi - drobne zarysowania. Drzwi lewe przednie – drobne zarysowania; wnęka drzwi - drobne zarysowania. Lustro boczne lewe - drobne zarysowania. Błotnik lewy – drobne odpryski i zarysowania. Dach, ramy dachu – drobne zarysowania. Zmierzona grubość powłoki lakierowej zewnętrznych metalowych elementów nadwozia do 133um. Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**V. Wnętrze stwierdzono:** Deska rozdzielcza, poszycia tapicerskie drzwi i wnętrza pojazdu – miejscowe zarysowania z ubytkami tworzywa. Poszycie tapicerskie drzwi lewych przednich - miejscowe zarysowania z ubytkiem tworzywa, klamka odkształcona. Deska rozdzielcza, pokrywa schowka pasażera - miejscowe zarysowania z ubytkiem tworzywa. Poszycia tapicerskie foteli przednich, wykładzin podłogi, podsufitki – miejscowo zabrudzone. Podsufitka - drobne przetarcia, zarysowania. Wnętrze przestrzeni bagażowej - miejscowe, przetarcia i zarysowania. Poszycia tapicerskie drzwi tylnych, drzwi tyłu nadwozia - liczne drobne zarysowania z ubytkiem tworzywa. We wnętrzu pojazdu stwierdzono kanapę tylną i elementy montażowe. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** Radioodtwarzacz fabryczny.  
Elektrycznie podnoszone szyby przednie.  
Limiter prędkości.  
Ściana grodziowa.

**VII. Wyposażenie dodatkowe:**

- ABS
- Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- Felgi aluminiowe
- Immobilizer
- Kamera wspomagająca parkowanie tyłem
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja
- Komputer pokładowy
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- System kontroli trakcji
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia
- Zestaw do naprawy przebitej opony

**VIII. Ogumienie :**

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
Lewy przód	Dębica Frigo	185/60R15	65%
Prawy przód	Dębica Frigo	185/60R15	65%
Lewy tył	Fortune Fsr901	185/60R15	50%
Prawy tył	Fortune Fsr901	185/60R15	50%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 118 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 24 lutego 2025

.....



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202502094



























