

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202503097
Data badania – 18 marca 2025r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WY282CF

Marka pojazdu: OPEL
Model: INSIGNIA 2.0 CDTI ELEGANCE S&S
Kolor: brązowy

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 129044
Nr fabryczny (VIN): W0VZT8EP6M1026529
Rok produkcji: 2021
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2245
Masa własna (kg): 1561
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1995
Moc [kW]: 128.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 26.10.2021

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAR4415716
2. Data następnego badania technicznego: 23.10.2026r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 4: 20084 km, 50525 km, 80042 km, 109768 km dnia 16-09-2024

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Felga LP – zarysowania, Opona PT – Rozerwanie. Skrzynia biegów - automatyczna 8 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia brązowa
Zderzak przód: Odpryski
Pokrywa przednia: Odpryski
Reflektor lewy: Zarysowania
Szyba czołowa: Odpryski
Błotnik LP: Odpryski
Drzwi LP: poszycie: Odpryski / Zdeformowanie / Wgniecenie
Lusterko wsteczne lewe: Zarysowania
Rama dachu lewa: Odpryski
Dach: Odpryski
Drzwi LT: poszycie: Zarysowania
Błotnik / ściana boczna LT: Zdeformowanie / Wgniecenie
Pokrywa tylna / drzwi tyłu: Zarysowania
Zderzak tył: Zarysowania
Błotnik / ściana boczna PT: Zdeformowanie / Wgniecenie
Próg prawy: Zarysowania
Drzwi PP: poszycie: Zarysowania
Błotnik PP: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 80 μm , błotnik PP - 160 μm , drzwi PP - 130 μm , drzwi TP - 130 μm , poszycie TP - 170 μm , pokrywa T - 110 μm , poszycie TL - 120 μm , drzwi TL - 130 μm , drzwi PL - 140 μm , błotnik PL - 120 μm , dach - 120 μm , próg P - 80 μm , próg L - 90 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Osłona przeciwsłoneczna lewa: Brak zaślepki
Kokpit: Zarysowania
Tunel środkowy: Zarysowania
Tapicerka drzwi LP: Zarysowania
Listwa progu LP: Zarysowania / Zabrudzenia
Tapicerka drzwi LT: Zarysowania / Zabrudzenia
Listwa progu LT: Zarysowania / Zabrudzenia
Wykładzina bagażnika: Zabrudzenia
Podsufitka / część bagażowa: Zabrudzenia
Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania / Zabrudzenia
Roleta / półka bagażnika: Zarysowania / Zabrudzenia
Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania / Zabrudzenia
Tapicerka drzwi PT: Zarysowania
Listwa progu PT: Zarysowania
Kanapa T: Zabrudzenia
Fotel PP: Zabrudzenia / Uszkodzenia mechaniczne
Listwa progu PP: Zarysowania

Tapicerka drzwi PP: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: 7 głośników premium

ABS

Aktywny asystent utrzymania pasa ruchu, Lane Keep Assist

Antena radiowa w tylnej szybie

Asystent świateł drogowych

Automatyczne włączenie świateł mijania z czujnikiem tunelu

Czarne błyszczące elementy obudowy lusterek zewnętrznych

Czujnik deszczu

Czujnik odległości od poprzedzającego pojazdu

Czujnik wilgotności

Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył

Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza

Elektryczne szyby, przód i tył

ESP - układ stabilizacji toru jazdy

Felgi aluminiowe 17, 5 podwójnych ramion, z ogumieniem

Filtr przeciwpyłkowy z wkładem węglowym

Fotel kierowcy AGR

Fotele przednie sportowe

Fotele przednie z tylnymi kieszeniami

Grill z aktywnymi przesłonami

Hamulec postojowy sterowany elektrycznie (zawiera układ wspomagania ruszania na pochyłościach)

Immobilizer

Kanapa tylna ze składanym, dzielonym oparciem w proporcji 60/40

Kierownica skórzana

Klamki drzwi w kolorze nadwozia

Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa

Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach

Listwa w linii dachu srebrna, czarna błyszcząca listwa pod oknami

Listwy ozdobne, Hexagon

Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane

Lusterko wsteczne światłoczułe

Nawiewy powietrza w drugim rzędzie foteli

Oslony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami LED

Oświetlenie wnętrza typu ambient

Panele pod podwoziem ograniczające opory powietrza

Pilot z kluczykiem do auta

Podsufitka w kolorze czarnym

Poduszki przednie, boczne z przodu i kurtynowe

Przyciski sterowania na kierownicy

Punkty montażu za 1. i 2. rzędem siedzeń siatki oddzielającej przestrzeń bagażową od pasażerskiej

Reflektory przeciwmgielne

Reflektory przednie LED

Relingi dachowe - srebrne

Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową od pasażerskiej za 2. rzędem siedzeń, zwijana

System monitorujący ciśnienie w oponach

System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie

System Multimedia z kolorowym wys. dotykowym 7", Bluetooth, USB, AUX, AppleCarPlay,

AndroidAuto

System ostrzegania przed kolizją z poprzedzającym pojazdem

System wykrywania pieszych z przodu

Szyba przednia odbijająca promieniowanie ciepłe
Światła do jazdy dziennej LED
Światła tylne LED
Tapicerka materiałowa Monita łączona ze sztuczną skórą
Tempomat z funkcją ogranicznika prędkości
Tunel centralny z podłokietnikiem, z dwoma schowkami (jeden zamykany), gniazdo 12V, uchwyty na kubki
Tuner radia cyfrowego DAB,DAB+,DMB-R
Wspomaganie hamowania przy małych prędkościach w celu uniknięcia kolizji
Wycieraczka szyby tylnej
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
Wyświetlacz graficzny 3.5", pomiędzy zegarami
Zaglówek tylny, środkowy
Zaglówki pasywne przednich foteli z regulacją 4-kierunkową
Lakier metaliczny
Pakiet Foteli 4
Fotele przednie ogrzewane
Kierownica ogrzewana

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	Dunlop,	225/55/17	30%
PP Zimowe	Dunlop,	225/55/17	30%
TL Zimowe	Dunlop,	225/55/17	15%
TP Zimowe	Dunlop,	225/55/17	15%
Dojazdowe	Continental	125/70/17	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 118 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 18 marca 2025

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202503097



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202503097



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202503097

























