

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202504105
Data badania – 11 kwietnia 2025r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: KR5TU12

Marka pojazdu: SKODA
Model: FABIA 1.0 TSI AMBITION
Kolor: niebieski

Rodzaj nadwozia: Hatchback
Rodzaj pojazdu: Ciężarowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 2
Wskazania licznika [km]: 129932
Nr fabryczny (VIN): TMBEP6NJ7MZ045010
Rok produkcji: 2020
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1571
Masa własna (kg): 1067
Ładowność (kg): 504
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R3
Pojemność [cm³]: 999
Moc [kW]: 70.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 20.01.2021

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAR0624985
2. Data następnego badania technicznego: 19.01.2026r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Skrzynia biegów - manualna 5 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia niebieska
Zderzak przód: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie
Pokrywa przednia: Zarysowania / Odpryski
Szyba czołowa: Odpryski
Drzwi LP: poszycie: Odpryski
Lusterko wsteczne lewe: Odpryski
Dach: Zdeformowanie / Wgniecenie / Odpryski
Drzwi LT: poszycie: Zarysowania
Błotnik / ściana boczna LT: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie / Odpryski
Pokrywa tylna / drzwi tyłu: Zarysowania
Zderzak tył: Zarysowania
Błotnik / ściana boczna PT: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie
Drzwi PT: poszycie: Zarysowania
Rama dachu prawa: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie
Próg prawy: Zarysowania
Błotnik PP: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 140 μm , błotnik PP - 150 μm , drzwi PP - 140 μm , drzwi TP - 130 μm , poszycie TP - 150 μm , pokrywa T - 190 μm , poszycie TL - 150 μm , drzwi TL - 140 μm , drzwi PL - 140 μm , błotnik PL - 130 μm , dach - 150 μm , próg P - 140 μm , próg L - 140 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Kokpit: Zarysowania
Tunel środkowy: Zarysowania
Kierownica: Przetarcia
Tapicerka drzwi LP: Zabrudzenia / Zarysowania
Fotel LP: Zabrudzenia / Zarysowania
Tapicerka drzwi LT: Zabrudzenia / Zarysowania
Wykładzina bagażnika: Zabrudzenia
Podsufitka / część bagażowa: Zabrudzenia / Zarysowania
Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zabrudzenia / Zarysowania
Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zabrudzenia / Zarysowania
Tapicerka drzwi PT: Zarysowania
Fotel PP: Zabrudzenia / Zarysowania
Listwa progu PP: Zabrudzenia
Tapicerka drzwi PP: Zabrudzenia / Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS + MSR + ASR + EDL + HBA + EBV + TPM

ACS - system pokolizyjny

Bluetooth

DAB+ - cyfrowy odbiór stacji radiowych

Easy Light Assistant – czujnik zmierzchu

Elementy kontrolne nawiewów powietrza chromowane

ESP - system stabilizacji toru jazdy

Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości

Gniazdo 12 V w konsoli środkowej

Grill przedni w kolorze czarnym z chromowaną ramką

Haczyki na torby

Hamulec antykolizyjny - multicollision brake

Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia

Immobilizer

Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych

Kieszenie w oparciach foteli przednich

Klamki wewnętrzne chromowane

Klimatyzacja manualna

Kolumna kierownicy regulowana w pionie/poziomie

Lakier uni

Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia

Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane

Ogranicznik prędkości

Oświetlenie bagażnika

Panel instrumentów – Ambition/Style/MC (chromowana ramka obrotomierza i prędkościomierza, komputer)

Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napinaczami - przód

Podpowieź zmiany biegu

Poduszka powietrzna pasażera z dezaktywacją

Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne)

Przegroda wnętrza nadkola – z lewej strony

Przycisk hamulca ręcznego chromowany

Ramki bocznych nawiewów powietrza chromowane

Schówek na okulary

Schówek w bagażniku (nad lewym nadkolem)

Schowki w drzwiach - przód

Składana pokrywa nad przestrzenią bagażową

System Start-Stop z funkcją odzyskiwania energii

Szyby elektrycznie sterowane przednie

Światła do jazdy dziennej LED

Tylne oparcie składane, dzielone

Uchwyt na 0,5l butelkę w drzwiach tylnych

Uchwyt na 1,5l butelkę w drzwiach przednich

Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera

Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach

Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne

Wycieraczka szyby tylnej

Wycieraczki Aero szyby przedniej z regulacją częstotliwości pracy

Wykończenie wnętrza - Ambition

XDS+ - system wspomagania pokonywania zakrętów

Zagłówki z regulacją wysokości

Zamek centralny ze składanym kluczykiem

Zawieszenie sportowe

Zestaw do naprawy przebitej opony

Alarm z funkcją SAFE

Pakiet Comfort

Czujnik odległości przy parkowaniu - tył

Felgi aluminiowe 15 CYGNUS z ogumieniem 185/60

Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości

Światła przeciwmgielne

Pakiet Premium

Kamera ułatwiająca parkowanie

Kierownica 2-ramienna, skórzana, wielofunkcyjna (obsługa: radio, telefon)

Komputer pokładowy z wyświetlaczem Maxi-DOT

Radio Swing Plus (ekran 6,5 cala, SmartLink+, Skoda Surround, 2 dodatkowe głośniki z tyłu)

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	Falken,	185/60/15	70%
PP Zimowe	Falken,	185/60/15	70%
TL Zimowe	Falken,	185/60/15	65%
TP Zimowe	Falken,	185/60/15	65%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 115 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznik , data: 11 kwietnia 2025

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202504105



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202504105



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202504105

























