

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202510108
Data badania – 15 października 2025r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WND1881C

Marka pojazdu: SKODA
Model: KAROQ 2.0 TDI SCR 4X2 AMBITION
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: SUV
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 179204
Nr fabryczny (VIN): TMBJF7NUXP5012242
Rok produkcji: 2022
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2005
Masa własna (kg): 1458
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1968
Moc [kW]: 85.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 28.09.2022

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAS3502862
2. Data następnego badania technicznego: 22.09.2027r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka
Wymagana wymiana baterii w kluczyku)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Opona PP: inna na jednej osi, Felga LT: Odpryski. Skrzynia biegów - automatyczna 7 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała

Zderzak przód: Odpryski

Szyba czołowa: Odpryski

Błotnik LP: Zarysowania

Drzwi LP: poszycie: Zarysowania / Odpryski

Drzwi LT: poszycie: Zarysowania

Zderzak tył: Odpryski / Zarysowania

Drzwi PT: poszycie: Zarysowania / Odpryski

Drzwi PP: poszycie: Zarysowania

Reflektor prawy: Odpryski

Zderzak przód: Zarysowania

Listwa błotnika LT: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 90 μm , błotnik PP - 90 μm , drzwi PP - 90 μm , drzwi TP - 100 μm , poszycie TP - 90 μm , pokrywa T - 160 μm , poszycie TL - 100 μm , drzwi TL - 90 μm , drzwi PL - 90 μm , błotnik PL - 90 μm , dach - 100 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Tapicerka drzwi LP: Zabrudzenia

Listwa progu LP: Przetarcia

Fotel LP: Zabrudzenia

Tapicerka drzwi LT: Zabrudzenia

Listwa progu LT: Zarysowania

Kanapa T: Zabrudzenia

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zabrudzenia / Zarysowania

Tapicerka drzwi PT: Zabrudzenia

Listwa progu PT: Zarysowania

Wykładzina PT: Zabrudzenia

Fotel PP: Zabrudzenia

Tapicerka drzwi PP: Zabrudzenia

Kokpit: Zarysowania

Podsufitka: Zabrudzenia

Kierownica: Wytarcia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
Airbag kolan kierowcy

ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania
Bluetooth (bez połączenia z anteną zewnętrzną, bez Phone box - bez wzmacniania sygnału GSM)
Care Connect (eCall – wezwanie pomocy po wypadku, poszerzony zakres kom. serwisowej, zdalny dostęp)
CBC - hamowanie na zakręcie z elektroniczną stabilizacją
DAB +
DRIVER ALERT - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy
DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą
EBV - elektroniczny rozdział siły hamowania
EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
El. podnoszenie szyb - przód i tył z systemem zabezpieczającym przed przytraśnięciem
ESC - system stabilizacji toru jazdy
Felgi aluminiowe 17 SCUTUS z czarnymi matowymi nakładkami Aero z ogumieniem 215/55
Fotel kierowcy i pasażera z przodu - regulacja lędźwi
Fotele przednie z manualną regulacją wysokości
FRONT ASSIST – kontrola odstępów z funkcją awaryjnego hamowania
Funkcja Start-Stop i odzyskiwania energii
Gniazdo 12V w komorze bagażnika
Gwarancja 3 lata z limitem 60 000 km (z czego 2 pierwsze lata bez limitu)
Haczyki w komorze bagażnika
Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto Hold
HBA - hydrauliczny system wspomagania awaryjnego hamowania
HHC - system wspomagania ruszania pod wzniesieniem
KESSEY FULL – bezkluczykowy system obsługi samochodu
Kierownica 2-ramienna wielofunkcyjna w skórze
Klimatyzacja automatyczna Climatronic, 2-strefowa z regulacją elektroniczną
Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem Maxi DOT
Lakier uni
Lampy przednie LED Basic
Lampy tylne wykonane w technologii LED
LIGHT ASSIST (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light) z czujnikiem deszczu i zmierzchu
Lusterka boczne elektryczne, podgrzewane, składane
Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia
Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie
MANOEUVRE ASSIST - funkcja automatycznego hamowania podczas manewru cofania
MKB – Multi Collision Brake
Nakładki plastikowe na nadkolach
Oparcie kanapy w drugim rzędzie siedzeń składane
Parasol pod fotelem pasażera
Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe z napinaczami, przód
Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe, tył
PEDESTRIAN MONITOR - system hamowania awaryjnego w przypadku wykrycia pieszych przed pojazdem (AEB)
Podłokietnik dla pasażerów w drugim rzędzie siedzeń
Podłokietnik z przodu
Ramka grilla, chromowana
Relingi dachowe - czarne
Schowek na okulary
Składane oparcia kanapy w drugim rzędzie siedzeń 60:40
SUNSET - Szyby boczne tylne oraz szyba tylna dodatkowo przyciemniane
Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa kierowcy i wszystkich pasażerów
Tapicerka materiałowa Ambition
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
TPM - system kontroli ciśnienia w oponach
Tylne światło przeciwmgielne

Tylne trzecie światło hamowania
Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył z mocowaniem TopTether
Wspomaganie układu kierowniczego - elektromechaniczne
Wycieraczka tylnej szyby
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
Koło zapasowe - dojazdowe
Pakiet Comfort
Czujnik odległości przy parkowaniu - przód/tył z Manoeuvre Assist
Funkcja SmartLink z połączeniem bezprzewodowym dla Apple iOS
Kamera ułatwiająca parkowanie - tył
Kolorowy ekran dotykowy 8", 2x USB-C, obsługa głosowa
Radio Bolero

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

| Opona | Producent | Rozmiar | Stopień zużycia (szacunkowo) |
|-----------|-----------|------------|------------------------------|
| PL Letnie | Goodyear | 215/55R17 | 50% |
| PP Letnie | Kumho, | 215/55R17 | 50% |
| TL Letnie | Goodyear | 215/55R17 | 50% |
| TP Letnie | Goodyear | 215/55R17 | 50% |
| dojazdowe | Linglong, | T125/70R18 | 0% |

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 89 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 15 października 2025

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202510108



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202510108



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202510108



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202510108













Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202510108



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202510108



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202510108

