

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202509141

Data badania – 30 września 2025r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW459SY

Marka pojazdu: VOLVO
Model: XC60 B4 D AWD INSCRIPTION AUT
Kolor: brązowy

Rodzaj nadwozia: SUV
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 98852
Nr fabryczny (VIN): YV1UZZK5VCN1991478
Rok produkcji: 2021
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2540
Masa własna (kg): 1948
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1969
Moc [kW]: 145.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 24.03.2022

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAS1082376
2. Data następnego badania technicznego: 24.03.2027r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 1 (Jeden klucz zintegrowany z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 0

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Felga LP – zarysowania, Felga PP – zarysowania, Opona PP – zarysowania / przecięcia. Skrzynia biegów - automatyczna 8 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obydwie osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia brązowa

Zderzak przód: Zarysowania

Reflektor PP: Zarysowania

Pokrywa przednia: Zarysowania

Szyba czołowa: Zarysowania / Odpryski

Błotnik LP: Zarysowania

Drzwi LP: Zarysowania

Drzwi LT: Zarysowania / Wgniecenia

Zderzak tył: Zarysowania

Pokrywa tył: Zarysowania

Błotnik PT: Wgniecenia

Drzwi PT: Zarysowania

Drzwi PT: szyba: Zarysowania

Drzwi PP: Zarysowania

Listwa szyby czołowej: Zarysowania

Dach: Zarysowania

Lusterko L: Zarysowania

Lusterko P: Zarysowania

Błotnik PP: Wgniecenia

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 100 μm , błotnik PP - 150 μm , drzwi PP - 150 μm , drzwi TP - 150 μm , poszycie TP - 170 μm , poszycie TL - 140 μm , drzwi TL - 190 μm , drzwi PL - 390 μm , błotnik PL - 100 μm , dach - 150 μm , próg P - 100 μm , próg L - 90 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Osłona silnika: Uszkodzenia mechaniczne

Przeciwoślepiacze: Zabrudzenia

Tapicerka drzwi LP: Zabrudzenia

Listwa progu LP: Zarysowania / Przetarcia

Tapicerka drzwi LT: Zabrudzenia

Listwa progu LT: Zabrudzenia / Przetarcia

Kanapa / fotel LT: Zabrudzenia

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania

Tapicerka drzwi PT: Zabrudzenia

Listwa progu PT: Zabrudzenia

Wykładzina PT: Zabrudzenia

Tunel środkowy: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

Airbag chroniący kolana kierowcy
Airbag, poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
Alarm Volvo Guard z czujnikiem przechyłu oraz ruchu
Android Auto i Apple Carplay
Asystent zjazdu i podjazdu
Blokada schowka, centralna
Clean Zone - pakiet czystego wnętrza z systemem wstępnej wentylacji auta w momencie otwarcia pojazdu
CTC - kontrola trakcji w zakręcie
Czujnik deszczu
Czujniki odległości przy parkowaniu - tył
Deska rozdzielcza obszyta materiałem Benova
Dywaniki tekstylne
EBA - system wspomagania nagłego hamowania
EBL (Emergency Brake Lights) - ostrzeganie innych użytkowników drogi o nagłym hamowaniu
Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika (otwieranie/zamykanie)
ESC - układ elektronicznej kontroli stabilności i trakcji
Felgi aluminiowe 19, 5-ramienne Diamond Cut Black z ogumieniem 235/55
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień
Fotele przednie z 4-stopniową regulacją odcinka lędźwiowego
Fotele przednie z regulowanym podparciem ud
Funkcja Auto Hold
Gałka zmiany biegów ze szkła kryształowego Orrefors
Gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej
Gniazdo USB (x2)
Hamulec postojowy, elektryczny
Immobilizer
Kanapa tylna dzielona w proporcjach 40/60
Keyless entry - bezkluczykowe uruchamianie pojazdu oraz otwieranie drzwi bagażnika
Kierownica skórzana, trójramienna
Kierownica ze sterowaniem audio
Klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia
Klamki drzwi podświetlane
Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa
Komputer pokładowy
Końcówki wydechu - zintegrowane, podwójne
Lane Keeping Aid (LKA) - układ utrzymania pasa ruchu
Listwy boczne, chromowane
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterko wsteczne oraz lusterka boczne przyciemniające się automatycznie
Ładowarka indukcyjna do smartfona
Obramowania szyb bocznych metalowe, jasne
Oświetlenia wnętrza poziom III
Pakiet usług Digital Services
Podłokietnik tylny z uchwytami na kubki i schowkiem
Przednie pasy bezpieczeństwa z elektrycznymi napinaczami łagodzącymi skutki kolizji
Reflektory przednie LED
Regulacja pasów bezpieczeństwa w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń
Relingi dachowe - srebrne
Road Sign Information - układ informowania o znakach drogowych
Roleta bagażnika półautomatyczna
RSC - układ stabilizacji przechyłu
Siatka przedziału bagażowego, miękka

SIPS - ochrona w przypadku zderzenia bocznego
 Stylizacja nadwozia Inscription
 System audio High Performance Sound
 System Infotainment z nawigacją i połączeniem internetowym oraz Bluetooth
 System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnej kanapie
 System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
 System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy (TSA)
 System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń na skrzyżowaniach
 System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z dużymi zwierzętami
 System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami
 Tapicerka skórzana (Charcoal)
 Tuner radia cyfrowego DAB
 Układ wspomagania hamowania City Safety
 Usługa Volvo On Call
 WHIPS - ochrona przed urazami kręgosłupa
 Wykończenie wnętrza w drewnie Driftwood
 Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
 Wyświetlacz centralny wielofunkcyjny, 9 cali
 Wyświetlacz cyfrowy zegarów kierowcy, 12,3-cala
 Zagłówki tylne składane elektrycznie
 Zamek centralny zdalnie sterowany
 Zawieszenie Dynamic
 Czujniki odległości przy parkowaniu - przód
 Fotel pasażera regulowany elektrycznie
 Kamera wspomagająca parkowanie tyłem
 Koło zapasowe - dojazdowe
 Lakier metalik
 Szyby tylne przyciemniane
 Tempomat aktywny i Pilot Assist II generacji

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	Yokohama,	235/55R19	60%
PP Zimowe	Yokohama,	235/55R19	60%
TL Zimowe	Yokohama,	235/55R19	60%
TP Zimowe	Yokohama,	235/55R19	60%
Dojazdowe	Chao yang	125/80r18	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 163 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 30 września 2025

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202509141





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202509141



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202509141

































