

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202511079
Data badania – 18 listopada 2025r.
Rzecznawca - Piotr Kucharski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: GD8F354

Marka pojazdu: HYUNDAI
Model: I30
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Hatchback
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 90131
Nr fabryczny (VIN): TMAH351BAPJ198438
Rok produkcji: 2022
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1800
Masa własna (kg): 1281
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R3
Pojemność [cm³]: 998
Moc [kW]: 88.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 04.11.2022

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAS 3976996
2. Data następnego badania technicznego: 27.10.2027r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze, w tym jeden z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Brak informacji o wpisach w książce serwisowej

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała.

Zderzak przód: Zarysowania / Odpryski

Pokrywa przednia: Odpryski

Drzwi LP: rama: Zarysowania

Próg lewy: Zarysowania

Drzwi LT: poszycie: Odpryski

Zderzak tył: Zarysowania

Błotnik / ściana boczna PT: Zdeformowanie / Wgniecenie

Drzwi PT: poszycie: Zdeformowanie / Wgniecenie

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 90µm, błotnik PP - 100µm, drzwi PP - 120µm, drzwi TP - 110µm, poszycie TP - 100µm, pokrywa T - 110µm, poszycie TL - 110µm, drzwi TL - 200µm, drzwi PL - 180µm, błotnik PL - 120µm, dach - 130µm

V. Wnętrze stwierdzono: Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania / Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

Alarm

Asystent podjazdu (HAC)

Asystent unikania kolizji czołowych (FCA) z wykrywaniem pieszych

Asystent utrzymania pasa ruchu LKA

Automatyczne włączanie świateł

Blokada zapobiegająca otwarciu drzwi tylnych przez dzieci

Czujnik ciśnienia w oponach

Czujniki odległości przy parkowaniu - tył

Dwupoziomowa podłoga bagażnika

Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC)

Felgi aluminiowe 16", z ogumieniem 205/55

Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego

Fotel kierowcy z regulacją wysokości

Fotel pasażera z regulacją wysokości

Fotele przednie - ogrzewane

Funkcja automatycznego odparowywania szyb

Gazetowniki w oparciach przednich foteli

Głośniki w drzwiach przednich

Głośniki w drzwiach tylnych

Głośniki wysokotonowe
Gniazdo 12 V w bagażniku
Gniazdo 12 V w konsoli centralnej
Gniazdo USB
Grill wykończony w kolorze czarnym z chromowaną listwą
Haczyki do mocowania bagażu
Immobilizer
Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi
Kanały nawiewu powietrza na tylne siedzenia
Kanapa tylna składana w proporcji 60:40
Kierownica i drążek biegów skórzane
Kierownica podgrzewana
Kierownica ze sterowaniem radia
Kierunkowskazy w lusterkach bocznych
Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa
Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
Koło zapasowe - dojazdowe
Komputer pokładowy z 3,5 calowym kolorowym wyświetlaczem
Kontrolka niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy
Lakier uni
Listwa ozdobna, czarna
Lusterka boczne składane elektrycznie
Lusterka boczne ustawiane elektrycznie i podgrzewane
Lusterka boczne w kolorze czarnym błyszczącym
Mocowania ISOFIX na tylnych siedzeniach
Ogranicznik prędkości
Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera, podświetlane, z lusterkami
Oświetlenie bagażnika
Oświetlenie pierwszego i drugiego rzędu siedzeń oraz schowka na okulary
Podłokietnik przedni ze schowkiem
Podłokietnik tylny z uchwytem na napoje i otworem na narty
Poduszki powietrzne boczne i kurtynowe
Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera
Przygotowanie do montażu haka holowniczego
Reflektory halogenowe (światła mijania) z funkcją statycznego doświetlania zakrętów
Schowek centralny na okulary nad głową
Siatka do mocowania bagażu
Spojler tylny z trzecim światłem Stop LED
System Bluetooth z rozpoznawaniem głosowym
System monitorowania poziomu uwagi kierowcy (DAW)
System multimedialny z 8" kolorowym ekranem dotykowym, DAB, Apple CarPlay, Android Auto
System ostrzegania o ruszeniu poprzedzającego pojazdu (LVDA)
Szyba tylna podgrzewana z wyłącznikiem czasowym
Szyby sterowane elektrycznie, z funkcją Auto Up-Down
Szyby tylne przyciemniane
Światła do jazdy dziennej LED
Światła przeciwmgielne przednie
Tapicerka materiałowa
Tempomat
Uchwyty na napoje
Wspomaganie kierownicy - elektryczne
Zagłówki tylne z regulacją wysokości
Zamek centralny

Zderzak tylny z ozdobną listwą w kolorze chromu

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

| Opona | Producent | Rozmiar | Stopień zużycia (szacunkowo) |
|-----------|---------------------|---------------|------------------------------|
| PL - lato | Michelin, Primacy 4 | 205/55r16 91h | 50% |
| PP - lato | Michelin, Primacy 4 | 205/55r16 91h | 50% |
| TL - lato | Firestone, Roadhawk | 205/55r16 91h | 50% |
| TP - lato | Firestone, Roadhawk | 205/55r16 91h | 50% |
| Dojazdowe | Maxis , Spare tyre | 125/80r16 | 5% |

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 72 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 18 listopada 2025

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202511079



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202511079







Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202511079



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202511079





