

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202512079
Data badania – 09 grudnia 2025r.
Rzecznawca - Piotr Kucharski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW962ST

Marka pojazdu: VOLVO
Model: S60
Kolor: czarny

Rodzaj nadwozia: Sedan
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 4
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 117169
Nr fabryczny (VIN): 7JRZSK9VDNG155470
Rok produkcji: 2021
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2230
Masa własna (kg): 1688
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1969
Moc [kW]: 145.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 06.09.2021

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAR 3771220
2. Data następnego badania technicznego: 21.08.2026r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - brak, książka przeglądów - brak
5. Brak książki serwisowej

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Skrzynia biegów - automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia czarna.

Błotnik LP: Zarysowania

Zderzak tył: Zarysowania

Słupek drzwi LP/LT: Zarysowania

Drzwi PL: Odpryski

Pokrywa bagażnika: Odpryski

Lusterko PP: Zarysowanie

Drzwi TL: Odpryski

Drzwi TP: Odpryski

Drzwi PP: Odpryski

Felga PP: Zarysowania

Felga PL: Zarysowania

Błotnik TP: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 110 μ m, błotnik PP - 140 μ m, drzwi PP - 140 μ m, drzwi TP - 140 μ m, poszycie TP - 140 μ m, pokrywa T - 140 μ m, poszycie TL - 130 μ m, drzwi TL - 140 μ m, drzwi PL - 140 μ m, błotnik PL - 150 μ m, dach - 130 μ m, próg L - 80 μ m, próg P - 80 μ m

V. Wnętrze stwierdzono: Kierownica: Przetarcia

Tapicerka drzwi LP: Zabrudzenia

Tapicerka drzwi PT: Zabrudzenia

Fotel PP: Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

Alarm z czujnikami ruchu i przechyłu

Apple Carplay i Android Auto

Czujnik deszczu

Czujnik odległości przy parkowaniu - tył

Dywaniki tekstylne

EBA - system wspomagania nagłego hamowania

EBL - automatyczne włączenie świateł awaryjnych podczas nagłego hamowania

Felgi aluminiowe 18 10-ramienne, Diamond Cut Black z ogumieniem 235/45

Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień

Fotele pochłaniające energię zderzenia

Fotele przednie z elektryczną, 4-stopniową regulacją odcinka lędźwiowego
Fotele przednie z regulacją podparcia ud
Funkcja Auto Hold
Gałka dźwigni zmiany biegów ze szkła kryształowego Orrefors
Gniazdo 12V w bagażniku
Gniazdo USB (x2)
Hamulec postojowy elektryczny
Immobilizer
Kierownica skórzana z aluminiowym wykończeniem, trójramienna
Klamki w kolorze nadwozia
Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa
Komputer pokładowy
Lampki do czytania z przodu i z tyłu
Listwy wokół szyb bocznych, jasne
Lusterka boczne składane elektrycznie
Lusterko wsteczne i lusterka boczne przyciemniane automatycznie
Oświetlenie wnętrza dodatkowe
Pasy bezpieczeństwa przednie z elektrycznymi napinaczami łagodzącymi skutki kolizji
Podłokietnik tylny ze schowkiem i uchwytem na kubki
Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy
Poduszki powietrzne - kurtyny
Poduszki powietrzne boczne (2)
Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera
Reflektory przednie LED
Regulacja pasów bezpieczeństwa w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń
Regulacja trybów jazdy - Drive Mode
Siatka bagażowa na tunelu środkowym
Stylizacja nadwozia Inscription
System audio High Performance
System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu
System informowania o znakach drogowych - Road Sign Information
System monitorowania ciśnienia w ogumieniu
System nawigacji satelitarnej Sensus
System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy - TSA
System Start-Stop
System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z innymi samochodami na skrzyżowaniach
System unikania lub łagodzenie skutków zderzeń z dużymi zwierzętami
System unikania lub łagodzenie skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami do prędkości 80km/h
System utrzymania pasa ruchu (LKA)
System wspomagający unikanie kolizji
System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS)
System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS)
Tapicerka skórzana
Tempomat
Tuner radiowy, cyfrowy (DAB)
Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego na tylnej kanapie
Układ elektronicznej kontroli stabilności i trakcji (ESC)
Układ kontroli trakcji Corner Traction Control
Układ ostrzegający o dekoncentracji kierowcy
Układ stabilizacji przechyłu (RSC - Roll Stability Control)
Usługa Volvo On Call
Wykończenie wnętrza w drewnie DRIFTWOOD
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
Wyświetlacz centralny
Wyświetlacz cyfrowy 12,3 zegarów kierownicy

Zabezpieczenie w przypadku zjechania z drogi
Zaglówki tylne składane elektrycznie
Zamek centralny zdalnie sterowany
Zawieszenie dynamiczne
Zestaw głośnomówiący z Bluetooth
Czujniki odległości przy parkowaniu - przód
Fotele przednie podgrzewane
Kamera wspomagająca parkowanie tyłem
Lakier metalizowany

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

| Opona | Producent | Rozmiar | Stopień zużycia (szacunkowo) |
|-----------|--------------------|-----------|------------------------------|
| PL - zima | Firestone , Winter | 235/45/18 | 10% |
| PP - zima | Firestone , Winter | 235/45/18 | 10% |
| TL - zima | Firestone , Winter | 235/45/18 | 20% |
| TP - zima | Firestone , Winter | 235/45/18 | 20% |

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 117 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 09 grudnia 2025

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202512079









Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202512079



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202512079











Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202512079









