

„Moto-Expert Marcin Stachurka”
Moto-Expert Marcin Stachurka
51-519 Wrocław, ul. Gitarowa 37

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202603222
Data badania – 20 marca 2026r.
Rzeczoznawca - Dominik Wilk

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DX28053

Marka pojazdu: AUDI
Model: A6 ALLROAD 45 TDI MHEV QUATTRO
Kolor: CZARNY

Oznaczenie: AUDI A6 ALLROAD 45 TDI MHEV QUATTRO S TRONIC
Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: SAMOCHÓD OSOBOWY
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 83540
Nr fabryczny (VIN): WAUZZZF20SN010539
Rok produkcji: 2024
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej.
Masa całkowita (kg): 2625
Masa własna (kg): 2019
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZS EE
Układ/liczba cyl.: V6
Pojemność [cm³]: 2967
Moc [kW]: 180.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 21.10.2024

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A.
na:

1. Dowód rejestracyjny: BAU5142005
2. Data następnego badania technicznego: 21.10.2027r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. 1. Termin badania technicznego – 21.10.2027.
2. Książka serwisowa prowadzona w formie elektronicznej do weryfikacji w bazie producenta.

Instrukcja obsługi – pojazd wyposażony.

3. W adnotacjach dowodu rejestracyjnego widnieje wpis "(P2)180,00/8,40".

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – pokryty korozją. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obie osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół ze stopów lekkich 4 sztuki - drobne zarysowania; obręcz tylna prawa - liczne głębokie zarysowania; obręcz przednia prawa - głębokie zarysowania na odcinku ok. 25mm. Opona koła przedniego prawego - miejscowe rozcięcia ściany bocznej. Pojazd wyposażony w zestaw naprawczy do opon z kompresorem.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia – czarna z efektem metalicznym. Zderzak przedni – drobne zarysowania i odpryski lakieru na poszyciu zewnętrznym, liczne otarcia i głębokie zarysowania nakładki bocznej prawej w części dolnej, głębokie zarysowania nakładki bocznej lewej w części dolnej. Szyba czołowa – drobne odpryski na powierzchni zewnętrznej. Pokrywa komory silnika – drobne zarysowania i odpryski powłoki lakierowej. Błotnik prawy – drobne zarysowania. Drzwi prawe przednie – zagięcie poszycia o średnicy ok. 30mm, miejscowe zarysowania. Próg prawy - punktowe zagięcie we wnęce drzwi przednich. Drzwi prawe tylne – odprysk lakieru ok. 10mm, miejscowe zarysowania. Poszycie tylne boku prawego – drobne zarysowania. Zderzak tylny – miejscowe otarcie po stronie lewej, miejscowe zarysowania, ubytki lakieru nakładki dolnej na odcinku ok. 30mm. Pokrywa bagażnika – miejscowe zarysowanie, drobne zarysowania. Lampa tylna prawa - pęknięty klosz. Poszycie tylne boku lewego – zagięcie o średnicy ok. 40mm z odpryskiem lakieru, miejscowe zarysowania i odpryski lakieru. Drzwi lewe tylne – drobne zarysowania. Drzwi lewe przednie – drobne zarysowania. Błotnik lewy – dwa drobne odpryski lakieru, drobne zarysowania. Słupek A lewy - drobny odprysk lakieru. Dach – punktowe zagięcie, miejscowe przebarwienie powłoki lakierowej, odprysk lakieru z korozją na krawędzi przedniej, drobne zarysowania. Lusterko boczne prawe - odprysk lakieru osłony. Lusterko boczne lewe - miejscowe otarcie obudowy.

Zmierzona grubość powłoki lakierowej zewnętrznych metalowych elementów nadwozia:

Pokrywa komory silnika – do 156µm. Pozostałe elementy do 141µm.

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

V. Wnętrze stwierdzono: Deska rozdzielcza i poszycia tapicerskie wnętrza pojazdu – miejscowe zarysowania z ubytkami tworzywa. Poszycia tapicerskie foteli przednich, kanapy tylnej, wykładzin podłogi i podsufitki – miejscowe zabrudzenia. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Reflektory w technologii LED.

Klimatyzacja 4 strefowa.

Asystent pasa ruchu.

Monitorowanie zmęczenia kierowcy.
Limiter prędkości.
Rozpoznawanie znaków drogowych.
Nagłośnienie Bang & Olufsen.
Tapicerka łączona eco skóra - materiał.
Virtual cockpit.
Otwieranie bagażnika ruchem stopy.
Ostrzeganie o odległości.
Audi pre sense.

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- ASR
- Automatyczna skrzynia biegów
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- Dotykowy ekran
- Elektrycznie otwieranie/zamykanie klapy bagażnika
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- Elektrycznie regulowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień
- Elektrycznie regulowany fotel pasażera
- Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe
- Hak
- Immobilizer
- Kamera wspomagająca parkowanie tyłem
- Kierownica podgrzewana
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lakier metalik
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterka boczne składane
- Nawigacja
- Ogrzewanie przednich foteli
- Ogrzewanie tylnych foteli
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Przyciemniane szyby tylne (tylne boczne drzwi oraz przestrzeń bagażowa)
- Relingi dachowe
- Roleta bagażnika
- Spryskiwacze lamp przednich
- System domykania drzwi
- Światła do jazdy dziennej
- Tempomat
- Uchwyty ISOFIX
- Układ wspomagania zjazdu ze wzniesienia

- Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zawieszenie powietrzne
- Zawieszenie regulowane
- Zderzaki w kolorze nadwozia
- Zestaw do naprawy przebitej opony

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
Lewy przód	Pirelli Sottozero 3 Winter	235/55R18	65%
Prawy przód	Pirelli Sottozero 3 Winter	235/55R18	65%
Lewy tył	Pirelli Sottozero 3 Winter	235/55R18	50%
Prawy tył	Pirelli Sottozero 3 Winter	235/55R18	50%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 107 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 23 marca 2026

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202603222



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202603222



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202603222























