

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202512239
Data badania – 23 grudnia 2025r.
Rzecznawca - Piotr Kucharski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW4WF72

Marka pojazdu: MERCEDES
Model: CITAN
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Furgon
Rodzaj pojazdu: ciężarowy
Liczba drzwi: 4
Liczba miejsc: 3
Wskazania licznika [km]: 62290
Nr fabryczny (VIN): W1V4206231U329120
Rok produkcji: 2022
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2235
Masa własna (kg): 1533
Ładowność (kg): 702
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1461
Moc [kW]: 70.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 04.01.2023

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAT 0110953z wpisem HAK
2. Data następnego badania technicznego: 04.01.2026r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Książka serwisowa elektroniczna

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło zapasowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała.

Zderzak przód: Zarysowania

Atrapa przednia: Odpryski

Pokrywa przednia: Odpryski / Zarysowania

Błotnik / ściana boczna LT: Zdeformowanie / Wgniecenie

Zderzak tył: Zarysowania

Błotnik / ściana boczna PT: Zdeformowanie / Wgniecenie

Drzwi PT: poszycie: Zdeformowanie / Wgniecenie

Drzwi PP: poszycie: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 140µm, błotnik PP - 120µm, drzwi PP - 140µm, drzwi TP - 120µm, poszycie TP - 140µm, pokrywa T - 110µm, poszycie TL - 540µm, drzwi PL - 120µm, błotnik PL - 110µm, dach - 130µm, próg L - 80µm, próg P - 90µm

V. Wnętrze stwierdzono: Tapicerka drzwi LP: Zarysowania / Zabrudzenia

Fotel LP: Zabrudzenia

Wykładzina bagażnika: Zabrudzenia

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Otwory / Pęknięcia / Zarysowania / Zabrudzenia

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania / Zabrudzenia

Tapicerka drzwi PT: Zarysowania / Zabrudzenia

Fotel PP: Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Asystent ruszania na wzniesieniu

Asystent wspomaganie koncentracji (ATTENTION ASSIST)

Czujnik deszczu i zmroku

Drzwi przesuwne z prawej strony

Drzwi tylne dwuskrzydłowe bez okna otwierane do 180 stopni

ESP - system stabilizacji toru jazdy

Felgi stalowe 15 z osłonami śrub z ogumieniem

Fotel kierowcy z manualną regulacją

Fotel pasażera pojedynczy, z manualną regulacją

Funkcja ECO Start-Stop

Gaśnica

Gwarancje 2 lata bez limitu kilometrów

Kierownica bez przycisków wielofunkcyjnych

Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach

Klimatyzacja manualna

Koło zapasowe
 Lakier uni
 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i podgrzewane
 Lusterko wsteczne wewnętrzne
 Moduł komunikacyjny z kartą SIM
 Pakiet gwarancyjny + 24 miesiące
 Podłoga w przestrzeni pasażerskiej plastikowa
 Podłokietniki drzwiowe i centralny, czarne ziarno
 Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera z przodu
 Poduszki powietrzne boczne Thorax, kurtyny okienne przód
 Pomoc w razie awarii
 Przygotowanie do usług zdalnych plus
 Radio cyfrowe (DAB)
 Reflektory halogenowe
 Schowek przed pasażerem, zamykany
 Skrzynia biegów 6-stopniowa, manualna
 Sygnał niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy i pasażera
 System MB Audio z DAB
 System połączenia alarmowego Mercedes-Benz
 Szybkościomierz ze skalą w kilometrach
 Szyby atermiczne
 Szyby przednie elektrycznie sterowane
 Ściana działowa pełna
 Tapicerka materiałowa Caluma, czarna
 Układ hamulcowy z układem ABS i ASR
 Usługi Mercedes Me
 Zestaw wskaźników Pixel-Matrix-Display
 Hak holowniczy kulowy, stały
 Światła przeciwmgielne

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - zima	Nexen, Winguard	195/65/15	b.d.
PP - zima	Nexen, Winguard	195/65/15	b.d.
TL - zima	Nexen, Winguard	195/65/15	b.d.
TP - zima	Nexen, Winguard	195/65/15	b.d.
Zapasowe - lato	b.d.	b.d.	b.d.

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 81 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 23 grudnia 2025

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202512239



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202512239

















