

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202601006

Data badania – 12 stycznia 2026r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW4WF73

Marka pojazdu: MERCEDES

Model: CITAN 110 CDI L1 420.623

Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Furgon

Rodzaj pojazdu: Ciężarowy

Liczba drzwi: 4

Liczba miejsc: 3

Wskazania licznika [km]: 63373

Nr fabryczny (VIN): W1V4206231U329119

Rok produkcji: 2022

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej

Masa całkowita (kg): 2235

Masa własna (kg): 1505

Ładowność (kg): 730

Rodzaj paliwa: Olej napędowy

Norma EURO: 6

Typ silnika: zapłon samoczynny

Układ/liczba cyl.: R4

Pojemność [cm³]: 1461

Moc [kW]: 70.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 04.01.2023

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAT0110946
2. Data następnego badania technicznego: 16.12.2027r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - brak, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom ciecchy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Zapalona kontrola ciśnienia w kołach. Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło zapasowe - stalowe. Felga LP: brak kołpaka, Felga PP: brak kołpaka, Felga LT: brak kołpaka, Felga PT: brak kołpaka. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała
Atrapa przednia: Zarysowania
Błotnik / ściana boczna LT: Zdeformowanie / Wgniecenie

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 140 μm , błotnik PP - 110 μm , drzwi PP - 210 μm , drzwi TP - 260 μm , poszycie TP - 400 μm , pokrywa T - 100 μm , poszycie TL - 210 μm , drzwi PL - 160 μm , błotnik PL - 150 μm , dach - 120 μm , próg P - 90 μm , próg L - 80 μm

Wymiary przestrzeni ładunkowej: (długość 1806 mm; Pojemność przestrzeni ładunkowej 2,9 [m³])

V. Wnętrze stwierdzono: Kokpit: Zarysowania
Wykładzina bagażnika: Zabrudzenia
Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania / Zabrudzenia
Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Otwory / Pęknięcia / Zarysowania
Tapicerka drzwi PT: Otwory / Pęknięcia / Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Asystent ruszania na wzniesieniu
Asystent wspomagania koncentracji (ATTENTION ASSIST)
Czujnik deszczu i zmroku
Drzwi przesuwne z prawej strony
Drzwi tylne dwuskrzydłowe bez okna otwierane do 180 stopni
ESP - system stabilizacji toru jazdy
Felgi stalowe 15 z osłonami śrub z ogumieniem
Fotel kierowcy z manualną regulacją
Fotel pasażera pojedynczy, z manualną regulacją
Funkcja ECO Start-Stop
Gaśnica
Gwarancje 2 lata bez limitu kilometrów
Kierownica bez przycisków wielofunkcyjnych
Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach
Klimatyzacja manualna
Koło zapasowe
Lakier uni
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i podgrzewane
Lusterko wsteczne wewnętrzne
Moduł komunikacyjny z kartą SIM
Pakiet gwarancyjny + 24 miesiące

Podłoga w przestrzeni pasażerskiej plastikowa
Podłokietniki drzwiowe i centralny, czarne ziarno
Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera z przodu
Poduszki powietrzne boczne Thorax, kurtyny okienne przód
Pomoc w razie awarii
Przygotowanie do usług zdalnych plus
Radio cyfrowe (DAB)
Reflektory halogenowe
Schowek przed pasażerem, zamykany
Skrzynia biegów 6-stopniowa, manualna
Sygnał niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy i pasażera
System MB Audio z DAB
System połączenia alarmowego Mercedes-Benz
Szybkościomierz ze skalą w kilometrach
Szyby atermiczne
Szyby przednie elektrycznie sterowane
Ściana działowa pełna
Tapicerka materiałowa Caluma, czarna
Układ hamulcowy z układem ABS i ASR
Usługi Mercedes Me
Zestaw wskaźników Pixel-Matrix-Display
Czujniki parkowania, tył
Fotel pasażera dwuosobowy
Podłoga przestrzeni ładunkowej plastikowa

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	Toyo,	195/65/15	40%
PP Zimowe	Toyo,	195/65/15	40%
TL Zimowe	Toyo,	195/65/15	30%
TP Zimowe	Toyo,	195/65/15	30%
Zapasowe	Continental	195/65/15	30%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 56 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 12 stycznia 2026

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202601006



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202601006



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202601006









