

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**

**Nr CFM202601011**

**Data badania – 13 stycznia 2026r.**

**Rzecznawca - Dariusz Rejowski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: DW8UR66

Marka pojazdu: VOLKSWAGEN  
Model: CADDY CARGO 2.0 TDI  
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Furgon  
Rodzaj pojazdu: Ciężarowy  
Liczba drzwi: 4  
Liczba miejsc: 2  
Wskazania licznika [km]: 111102  
Nr fabryczny (VIN): WV1ZZZSK2PX046811  
Rok produkcji: 2022  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej  
Masa całkowita (kg): 2220  
Masa własna (kg): 1487  
Ładowność (kg): 733  
Rodzaj paliwa: Olej napędowy  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: zapłon samoczynny  
Układ/liczba cyl.: R4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1968  
Moc [kW]: 75.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 28.12.2022

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAT0014504
2. Data następnego badania technicznego: 23.12.2027r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - brak, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło zapasowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia biała  
Zderzak przód: Zarysowania  
Błotnik / ściana boczna LT: Zdeformowanie / Wgniecenie

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 140 µm, błotnik PP - 130 µm, drzwi PP - 140 µm, drzwi TP - 130 µm, poszycie TP - 150 µm, pokrywa T - 150 µm, poszycie TL - 150 µm, drzwi PL - 140 µm, błotnik PL - 130 µm, dach - 150 µm, próg P - 130 µm

Wymiary przestrzeni ładunkowej: (długość 1797 mm; wysokość 1259 mm; szerokość 1614 mm)

**V. Wnętrze stwierdzono:** Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** Brak lusterka wstecznego  
Drzwi boczne przesuwne po prawej stronie przestrzeni pasażerskiej-ładunkowej  
Drzwi tylne dwuskrzydłowe asymetryczne, bez okien  
Elementy dekoracyjne na desce rozdzielczej, Bright Brushed Gray  
ESP (elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z ABS, EDS, ASR, MSR i asystentem siły hamowania)  
Felgi stalowe 15 czarne 6.5J x 15  
Fotel kierowcy z regulacją wysokości  
Immobiliser  
Instalacja telefoniczna Bluetooth  
Kierownica multifunkcyjna  
Klimatyzacja półautomatyczna Climatic  
Kluczyki składane dwa  
Koło zapasowe pełnowymiarowe z obręczą stalową  
Kołpaki kół pełne  
Konsola środkowa z 2 uchwytami na napoje  
Lakier uni  
Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane  
Obudowy lusterek i klamki czarne, srebrna prowadnica drzwi przesuwnych  
Opony 205/65 R15 99H XL o zmniejszonym oporze toczenia  
Osłony przeciwsłoneczne bez lusterek  
Oświetlenie przestrzeni pasażerskiej-ładunkowej, 1 lampka  
Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe, przód  
Podłoga w kabinie kierowcy wyłożona wykładziną dywanową  
Poduszki powietrzne dla pasażera z możliwością dezaktywacji  
Przygotowanie pod montaż relingów

Radio Composition Audio, ekran 6,5 cala, USB, 2 głośniki, Bluetooth  
 Reflektory halogenowe przednie, podwójne  
 Reflektory sterowane automatycznie z oddzielnymi światłami do jazdy dziennej  
 Regulacja zasięgu reflektorów  
 Schowek w desce rozdzielczej, po prawej stronie  
 Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa kierowcy i pasażera  
 System powiadamiania ratunkowego eCall  
 System start-stop, system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania  
 System wykrywania zmęczenia kierowcy, Driver Alert  
 Szyba przednia termoizolacyjna  
 Szyby termoizolacyjne (zielone)  
 Ściana działowa bez okna  
 Tapicerka materiałowa, podwójna krata  
 Volkswagen Safe+ 36 miesięcy gwarancji; pierwsze 2 lata bez limitu km, trzeci rok z maks. 90,000 km  
 Wspomaganie układu kierowniczego zależne od prędkości (servotronic)  
 Wycieraczki przedniej szyby z regulacją prędkości  
 Wyłożenie drzwi wraz z podłokietnikiem z tworzywa  
 Zamek centralny z możliwością uruchamiania od wewnątrz, sterowany pilotem  
 Czujniki parkowania w tylnym zderzaku  
 Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia

## VII. Wyposażenie dodatkowe:

## VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	Nexen,	205/65/15	65%
PP Zimowe	Nexen,	205/65/15	65%
TL Zimowe	Nexen,	205/65/15	65%
TP Zimowe	Nexen,	205/65/15	65%
zapasowe	b/d	205/65/15	65%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 50 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzecznawca , data: 13 stycznia 2026

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202601011



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202601011











Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202601011

