

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202601237
Data badania – 03 lutego 2026r.
Rzecznawca - Piotr Kucharski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: KR7XT52

Marka pojazdu: OPEL
Model: ASTRA
Kolor: czarny

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 119277
Nr fabryczny (VIN): W0VBE8ES5N8036350
Rok produkcji: 2022
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1870
Masa własna (kg): 1305
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R3
Pojemność [cm³]: 1199
Moc [kW]: 96.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 22.03.2022

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAS 1063586
2. Data następnego badania technicznego: 20.03.2027r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej: 2: 58058km, 89932km z dnia 22.04.2025

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia czarna.

Zderzak przód: Zarysowania

Pokrywa przednia: Odpryski

Szyba czołowa: Zarysowania

Felga LP: Zarysowania

Drzwi LP: poszycie: Zarysowania

Drzwi LT: poszycie: Odpryski

Drzwi LT: rama: Zarysowania / Odpryski

Błotnik / ściana boczna LT: Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania

Zderzak tył: Zarysowania

Błotnik / ściana boczna PT: Zarysowania

Felga PT: Zarysowania

Drzwi PT: poszycie: Zarysowania

Drzwi PP: poszycie: Zarysowania

Błotnik PP: Zarysowania

Felga PP: Zarysowania

Rama dachu L: Zarysowania, Wgniecenia

Rama dachu P: Zarysowania, Wgniecenia

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 105 μ m, błotnik PP - 105 μ m, drzwi PP - 117 μ m, drzwi TP - 117 μ m, poszycie TP - 122 μ m, pokrywa T - 118 μ m, poszycie TL - 119 μ m, drzwi TL - 105 μ m, drzwi PL - 107 μ m, błotnik PL - 104 μ m, dach - 108 μ m, próg L - 77 μ m, próg P - 73 μ m

V. Wnętrze stwierdzono: Kierownica: Przetarcia

Podsufitka lewa: Zabrudzenia

Tapicerka drzwi LP: Zabrudzenia

Listwa progu LP: Zarysowania

Fotel LP: Zabrudzenia

Tapicerka drzwi LT: Zarysowania

Kanapa / fotel LT: Zabrudzenia

Wykładzina bagażnika: Zabrudzenia

Roleta / półka bagażnika: Zabrudzenia

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania

Tapicerka drzwi PT: Zabrudzenia

Kanapa / fotel PT: Zabrudzenia

Fotel PP: Zabrudzenia / Przetarcia

Podsufitka prawa: Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu

Czujnik deszczu

Czujnik odległości przy parkowaniu - tył

Felgi aluminiowe 16, 5 podwójnych ramion, z ogumieniem 205/55

Fotel kierowcy AGR z regulacją w 8 kierunkach, z elektryczną reg. lędźwiową i reg. długości siedziska

Fotel kierowcy z regulacją wysokości

Fotel pasażera z regulacją wysokości

Hamulec postojowy sterowany elektrycznie

Kierownica skórzana

Kieszenie w oparciach foteli przednich

Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, sterowana elektronicznie z czujnikiem wilgotności

Komputer pokładowy

Konsola centralna z przesuwanym podłokietnikiem i zamykanym schowkiem

Lampki do czytania z tyłu

Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze czarnym

Lusterka podświetlane w osłonach przeciwsłonecznych

Lusterko wsteczne światłoczułe

Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli

Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń

Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód i tył

Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki w obu rzędach

Reflektory przednie LED

Relingi dachowe ozdobne chromowane

Spojler tylny

Sterowanie radiem z kierownicy

System monitorujący ciśnienie w oponach

System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie

System Multimedia z USB, Bluetooth, kolorowy ekran dotykowy 7", 6 głośników, obsługa głosowa, ACP, AA

System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu z układem utrzymania pasa ruchu

System przypominania o zapięciu pasów, przód i tył

Szyba przednia akustyczna

Szyby elektrycznie podnoszone z przodu i z tyłu

Światła do jazdy dziennej LED

Tapicerka materiałowa łączona ze sztuczną skórą, czarna

Tempomat z ogranicznikiem prędkości

Tuner radia cyfrowego DAB

Tylne oparcie składane, dzielone 60:40

Układ stabilizacji toru jazdy ESP z TCS i ABS

Układ wspomagania ruszania pod górę HSA

Wskaźnik odległości do pojazdu poprzedzającego z ostrzeganiem przed kolizją i aut. hamowania

Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy

Zewnętrzne listwy wzdłuż okien bocznych, chromowane, czarne słupki dachowe

Koło zapasowe dojazdowe, stalowe 16"

Lakier metaliczny/brylantowy

Pakiet Zimowy 1:

Fotele przednie ogrzewane + ogrzewane koło kierownicy

Szyby tylne przyciemniane

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - zima	Fulda , HP2	205/55 R16	60%
PP - zima	Fulda , HP2	205/55 R16	60%
TL - zima	Fulda , HP2	205/55 R16	50%
TP - zima	Fulda , HP2	205/55 R16	50%
Dojazdowe	Continental	b.d.	b.d.

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 113 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 03 lutego 2026

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202601237



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202601237



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202601237

























