

„NEFRIS”
Nefris Sp. z o.o.
80-230 Gdańsk
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15/1A
NIP: 957 11 11 157

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202107186
Data badania – 29 lipca 2021r.
Rzecznawca - Artur Mazurkiewicz

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW836YJ

Marka pojazdu: OPEL
Model: ASTRA
Kolor: srebrny

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 144315
Nr fabryczny (VIN): W0VBF8EG3J8063078
Rok produkcji: 2018
Rok produkcji – uwaga: POJAZD Z POLSKIEJ SIECI DEALERSKIEJ
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZS
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1598
Moc [kW]: 100.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 09.07.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO3066916
2. Data następnego badania technicznego: 07.07.2023r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (DWA KLUCZE, JEDEN Z PILOTEM ZAMKA CENTRALNEGO)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest

5. Książka serwisowa z wpisami przy przebiegach: 29150km, 58190km, 90197km, 120000km z dnia 21.01.2021

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – działanie w normie, zaleca się sprawdzenie układu w warunkach stanowiskowych. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, jedno stalowe - zapasowe. Felgi - zarysowania.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia - srebrna. Pokrywa silnika - odpryski. Szyba czołowa - odpryski. Zderzak przedni - zarysowania, odpryski. Spoiler zderzaka przedniego - nieprawidłowo spasowany. Błotnik przedni prawy - zarysowanie. Lusterko prawe - zarysowanie. Drzwi przednie prawe - zarysowania, odpryski. Drzwi tylne prawe - zarysowania, odpryski. Próg prawy - zarysowanie. Błotnik tylny prawy - zarysowanie. Zderzak tylny - zarysowania, odpryski. Pokrywa bagażnika - zarysowania. Lusterko lewe - zarysowanie. Próg lewy - wgniecenie, zarysowania. Dach - zarysowania. Drzwi przednie lewe - odprysk. Grubość powłoki lakierowej elementów poszyc zewnętrznych: pokrywa silnika 96 µm, błotnik przedni prawy 106 µm, drzwi przednie prawe 95 µm, drzwi tylne prawe 103 µm, błotnik tylny prawy 98 µm, dach 95 µm, pokrywa bagażnika 100 µm, błotnik tylny lewy do 229 µm, drzwi tylne lewe 90 µm, drzwi przednie lewe do 144 µm, błotnik przedni lewy do 241 µm.

V. Wnętrze stwierdzono: Nakładka słupka B lewa - zarysowanie. Fotel kierowcy - zabrudzenie. Tapicerka drzwi tylnych lewych - zarysowanie. Kanapa tylna - zabrudzenie. Wnętrze bagażnika - zarysowania. Osłona słupka C lewa - zarysowanie. Tapicerka drzwi przednich prawych - zarysowanie. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Reflektory LED

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- ASR
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Dotykowy ekran
- EBA - system wspomagania nagłego hamowania
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- Felgi aluminiowe
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Immobilizer

- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Lakier metalik
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie
- Nawigacja
- Podsufitka w kolorze czarnym
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tempomat
- Trzecie światło STOP
- Uchwyty ISOFIX
- Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL lato	Michelin Energy Saver	205/55R16 91V	57%
PP lato	Michelin Energy Saver	205/55R16 91V	62%
TL lato	Michelin Energy Saver	205/55R16 91V	46%
TP lato	Michelin Energy Saver	205/55R16 91V	49%
zapas	Continental	115/80R16	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 124 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 13 sierpnia 2021

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202107186



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202107186



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202107186



























