

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202307013
Data badania – 19 lipca 2023r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW054YJ

Marka pojazdu: RENAULT
Model: KADJAR 1.5 DCI ENERGY INTENS E
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: SUV
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 145865
Nr fabryczny (VIN): VF1RFE00160748931
Rok produkcji: 2018
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1951
Masa własna (kg): 1463
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1461
Moc [kW]: 81.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 18.06.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO2613841
2. Data następnego badania technicznego: 07.06.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka. Obudowa klucza pęknięta.)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 0

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Felga PL – zarysowania, Felga PP – zarysowania, Felga TP - zarysowania. Skrzynia biegów - automatyczna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała
Pokrywa przednia: Odpryski / zarysowania
Dach: Zdeformowanie / Wgniecenie
Drzwi LT: poszycie: Zarysowania / Wgniecenia
Listwa Drzwi LP: Zarysowania
Rama dachu prawa: Zdeformowanie / Wgniecenie
Drzwi PP: rama: Odpryski
Szyba P: Odpryski / pęknięcia
Drzwi PP: Wgniecenia
Błotnik TL: Wgniecenia
Rama dachu L: Wgniecenia

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 140 μm , błotnik PP - 140 μm , drzwi PP - 130 μm , drzwi TP - 130 μm , poszycie TP - 140 μm , pokrywa T - 140 μm , poszycie TL - 150 μm , drzwi TL - 120 μm , drzwi PL - 120 μm , błotnik PL - 130 μm , dach - 140 μm , próg P - 100 μm , próg L - 90 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Fotel LP: Przetarcia / Zabrudzenia
Wykładzina PT: Zabrudzenia
Kanapa / fotel PT: Zabrudzenia
Fotel PP: Zabrudzenia
Tapicerka drzwi LP: Zarysowania
Konsola: Zarysowania
Podsufitka: Zabrudzenia
Tapicerka drzwi PP: Zarysowania
Wykładzina bagażnika: Zarysowania
Nakładka słupka B prawa: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

AFU - system wspomagający nagłe hamowanie
Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
Czujnik ciśnienia w oponach
ESC - układ stabilizacji toru jazdy
Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego
Fotel pasażera tworzący stolik po złożeniu
Funkcja automatycznej zmiany świateł drogowych na mijania (AHL)

Funkcja rozpoznawania znaków drogowych
 Hamulec postojowy - automatyczny
 Karta Renault Handsfree
 Kierownica skórzana
 Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
 Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa
 Kolumna kierownicy z mech. regulacją położenia w dwóch płaszczyznach
 Lakier uni
 Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
 Lusterka boczne składane elektrycznie
 Lusterka boczne w kolorze nadwozia
 Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych, podświetlane
 Mapa elektroniczna Europy - wersja rozszerzona
 Osłony przedniej i tylnej części podwozia w kolorze grafitowym
 Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe na przednich i tylnych miejscach
 Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe z napinaczami, przód
 Podłokietniki tylnych siedzeń
 Przedni podłokietnik
 Relingi dachowe
 R-Link 2 : tablet z dotykowym ekranem 7 cali
 System Easy Break - system aranżacji przestrzeni bagażnika i wnętrza
 System kontroli pasa ruchu (LDW)
 System wspomaganie ruszania na wzniesieniu
 Szyby boczne tylne dodatkowo przyciemniane
 Szyby przednie i tylne, elektrycznie
 Światła do jazdy dziennej LED (diodowe)
 Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów
 Tapicerka welurowa łączona z elementami skóry ekologicznej
 Tempomat
 Tylna kanapa składana w układzie 1/3 - 2/3
 Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył
 Wspomaganie układu kierowniczego - elektryczne
 Wycieraczki przedniej szyby o zmiennej częstotliwości pracy z czujnikiem deszczu
 Zamek centralny
 Felgi aluminiowe 19 Extreme z ogumieniem
 Koło zapasowe - dojazdowe
 Pakiet Easy Parking Premium
 System monitorowania martwego pola
 System wspomaganie parkowania 360 (z czujnikami wspomagającymi parkowanie z przodu, tyłu i boku)
 System wspomaganie parkowania Easy Park Assist, z kamerą cofania
 Pakiet Zimowy Plus
 Fotele przednie ogrzewane
 Spryskiwacze lamp przednich
 Szyba przednia odblaskowa

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL lato	Firestone,	225/45/R19	45%
PP lato	Firestone,	225/45/R19	30%
TL lato	Kumho	225/45/R19	15%
TP lato	Kumho	225/45/R19	30%

dojazdowe	Uniroyal,	T145/90/R18	0%
-----------	-----------	-------------	----

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 140 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 19 lipca 2023

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202307013



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202307013



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202307013



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202307013





























