

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**  
**Nr CFM202310193**  
**Data badania – 30 października 2023r.**  
**Rzecznawca - Piotr Kucharski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: GD096PJ

Marka pojazdu: SKODA  
Model: RAPID  
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Liftback  
Rodzaj pojazdu: osobowy  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 173928  
Nr fabryczny (VIN): TMBAT6NH9J4526537  
Rok produkcji: 2017  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej  
Masa całkowita (kg): 1696  
Masa własna (kg): 1161  
Ładowność (kg): 535  
Rodzaj paliwa: Benzyna  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: zapłon iskrowy  
Układ/liczba cyl.: R4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1395  
Moc [kW]: 92.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 02.11.2017

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAN 4623712
2. Data następnego badania technicznego: 20.10.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze, w tym jeden z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Książka serwisowa elektroniczna.  
Głośna praca silnika wycieraczek

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło zapasowe - stalowe. Skrzynia biegów - automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia biała.

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 350 $\mu$ m, błotnik PP - 180 $\mu$ m, drzwi PP - 210 $\mu$ m, drzwi TP - 350 $\mu$ m, poszycie TP - 1400 $\mu$ m, pokrywa T - 150 $\mu$ m, poszycie TL - 200 $\mu$ m, drzwi TL - 120 $\mu$ m, drzwi PL - 200 $\mu$ m, błotnik PL - 120 $\mu$ m, dach - 250 $\mu$ m, próg L - 100 $\mu$ m, próg P - 110 $\mu$ m

**V. Wnętrze stwierdzono:** Podsufitka lewa: Zabrudzenia

Tapicerka drzwi LP: Zarysowania

Tapicerka drzwi LT: Zarysowania

Tapicerka drzwi PT: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** 4 głośniki z przodu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania

ACS - system pokolizyjny

Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)

ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania

Chromowana ramka wokół grilla

Czujnik odległości przy parkowaniu - tył

Deska rozdzielcza w kolorze czarnym

Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu

EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego

Elektryczne podnoszenie szyb, przód

Elektryczne podnoszenie szyb, tył

ESP - system stabilizacji toru jazdy

Felgi stalowe 15 z ogumieniem

Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości

Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości

HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania

HHC - wspomaganie ruszania pod górę

Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana (obsługa: radio) z małym pakietem skórzanym

Kieszenie w oparciach foteli przednich

Kieszka na kamizelkę odblaskową pod fotelem kierowcy

Klamki wewnętrzne chromowane

Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia

Klimatyzacja manualna Climatic

Kolumna kierownicy regulowana w pionie/poziomie

Komputer pokładowy

Lakier uni  
 Lampki do czytania - przód  
 Lampy tylne przyciemniane  
 Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane  
 Lusterka boczne w kolorze nadwozia  
 MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem  
 Oświetlenie bagażnika  
 Pakiet przeglądów 4 lata, do 60 000 km  
 Podpowieź zmiany biegu  
 Półka nad częścią bagażową  
 Przedni podłokietnik ze schowkiem  
 Schowek na okulary  
 System Start-Stop  
 Szyby przyciemniane (barwione)  
 Światła do jazdy dziennej LED  
 Światła przeciwmgielne  
 TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu  
 Trzecie światło STOP  
 Tylne oparcie składane, dzielone  
 Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera  
 Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach  
 Wykończenie wnętrza - Ambition  
 Wyświetlacz Maxi-DOT  
 Zamek centralny z pilotem  
 Zderzaki w kolorze nadwozia  
 Dywaniki podłogowe, przód i tył  
 Koło zapasowe pełnowymiarowe  
 Pakiet promocyjny AUDIO:  
 Easy Light Assistant – czujnik zmierzchu  
 Felgi aluminiowe 15 MATO z ogumieniem  
 Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana (obsługa: radio + telefon) z małym pakietem skórzanym  
 Radio Swing (ekran 6,5 cala, SD, USB, AUX-in)  
 SKODA Surround i 2 dodatkowe głośniki z tyłu dla Radia SWING

## VII. Wyposażenie dodatkowe:

## VIII. Ogumienie :

| Opona           | Producent         | Rozmiar   | Stopień zużycia (szacunkowo) |
|-----------------|-------------------|-----------|------------------------------|
| PL - lato       | Kumho, Ecowing    | 185/60/15 | 35%                          |
| PP - lato       | Kumho, Ecowing    | 185/60/15 | 35%                          |
| TL - lato       | Kumho, Ecowing    | 185/60/15 | 55%                          |
| TP - lato       | Kumho, Ecowing    | 185/60/15 | 55%                          |
| Zapasowe - lato | Barum, Brillantis | 185/60/15 | 10%                          |

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 57 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzecznawca , data: 30 października 2023

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310193











Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310193







