

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202308133

Data badania – 05 września 2023r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW3M410

Marka pojazdu: TOYOTA
Model: AURIS 1.4 D-4D ACTIVE
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 122628
Nr fabryczny (VIN): SB1ZN3JE40E078244
Rok produkcji: 2017
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1850
Masa własna (kg): 1325
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1364
Moc [kW]: 66.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 27.04.2017

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAN1833315
2. Data następnego badania technicznego: 28.06.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Jeden klucz zintegrowany z pilotem centralnego zamka, drugi bez pilota)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 6: 14189 km, 29696 km, 45249 km, 59518 km, 75142 km, 89521 km

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Kołpak PL, PP, LT, PT – brak. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała

Zderzak przód: Odpryski

Pokrywa przednia: Odpryski / wgniecenia / korozja

Szyba czołowa: Odpryski

Błotnik LP: Odpryski / Zarysowania / Ognisko korozji

Drzwi LP: Odpryski / korozja / wgniecenia

Drzwi LT: Odpryski

Błotnik / ściana boczna LT: Odpryski / Ognisko korozji

Zderzak tył: Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania

Błotnik / ściana boczna PT: Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania

Drzwi PT: Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania / Odpryski

Drzwi PP: Odpryski / Ognisko korozji / wgniecenia

Rama dachu P: wgniecenia

Pokrywa tył: Odpryski

Rama dachu L: wgniecenia

Próg L: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 140 μm , błotnik PP - 120 μm , drzwi PP - 140 μm , drzwi TP - 130 μm , poszycie TP - 130 μm , pokrywa T - 130 μm , poszycie TL - 140 μm , drzwi TL - 150 μm , drzwi PL - 130 μm , błotnik PL - 130 μm , dach - 130 μm , próg P - 90 μm , próg L - 130 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Tunel środkowy: Urwana zaślepka gniazda 12V

Podsufitka / część bagażowa: Zabrudzenia

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania

Fotel PP: Zabrudzenia

Wygłuszenie pokrywy P: Rozerwane

Kierownica: Zarysowania

Kokpit: Zarysowania

Tapicerka drzwi LT: Zarysowania

Panel radia: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne

Airbag kolan kierowcy

Antena dachowa Shark-Fin

BA - system wspomagania hamowania

EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
 Elektrycznie regulowane szyby przednie
 Felgi aluminiowe 15 z ogumieniem 195/65
 Felgi stalowe 15 z ogumieniem 195/65
 Fotel kierowcy z regulacją wysokości
 Funkcja oświetlenia Follow-Me-Home
 Gniazdo USB i Aux-In
 HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu
 Immobilizer
 Kanapa tylna składana, dzielona 60/40
 Kierownica wielofunkcyjna
 Kierunkowskazy w obudowach lusterek zewnętrznych
 Klamki w kolorze nadwozia
 Klimatyzacja automatyczna
 Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
 Komputer pokładowy
 Kontrolka zapięcia pasów bezpieczeństwa
 Lakier uni
 Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
 Lusterka boczne w kolorze nadwozia
 Podłokietnik przedni
 Radio CD z MP3 + 4 głośniki + Bluetooth
 Roleta przestrzeni bagażowej
 Światła do jazdy dziennej typu LED
 Światła tylne typu LED
 Tapicerka materiałowa
 Tylna kanapa składana z bagażnika
 Tylony spojler
 Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego
 VSC - system stabilizacji toru jazdy z TRC
 Wejście Aux-In
 Wspomaganie układu kierowniczego
 Zamek centralny sterowany pilotem
 Koło zapasowe dojazdowe
 System zabezpieczenia antykradzieżowego (rozszerzenie o ochronę wnętrza, sygn. dźwiękową, PROXY)

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL lato	Continental	195/65/R15	65%
PP lato	Continental	195/65/R15	65%
TL lato	Continental	195/65/R15	65%
TP lato	Continental	195/65/R15	65%
dojazdowa	Bridgestone	125/70/R17	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 151 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.




Rzeczoznawca , data: 05 września 2023

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202308133




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202308133





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202308133



























Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202308133









Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202308133

