

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202310120
Data badania – 25 października 2023r.
Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW688SH

Marka pojazdu: SKODA
Model: OCTAVIA 1.6 TDI SCR AMBITION
Kolor: srebrny

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 150915
Nr fabryczny (VIN): TMBJG7NE2L0176890
Rok produkcji: 2020
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1927
Masa własna (kg): 1345
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1598
Moc [kW]: 85.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 09.09.2020

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAQ3527072
2. Data następnego badania technicznego: 04.09.2025r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło zapasowe - stalowe. Felga LP – zarysowania, Felga PP – zarysowania Skrzynia biegów - manualna 5 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia srebrna

Zderzak przód: Odpryski

Błotnik LP: Zarysowania

Drzwi LP: Zarysowania

Błotnik / ściana boczna LT: Zarysowania

Pokrywa przód: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 220 μm , błotnik PP - 110 μm , drzwi PP - 220 μm , drzwi TP - 220 μm , poszycie TP - 310 μm , pokrywa T - 120 μm , poszycie TL - 130 μm , drzwi TL - 120 μm , drzwi PL - 120 μm , błotnik PL - 190 μm , dach - 220 μm , próg P - 140 μm , próg L - 100 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Wygłuszenie pokrywy przód: Rozerwana

Próg załadowniczy: Zarysowania

Wykładzina słupka D: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)

Airbag kolan kierowcy

ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania

CBC - system regulacji hamowania na zakręcie

Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu

DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą

EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania

EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego

El. podnoszenie szyb, przód i tył

ESP - system stabilizacji toru jazdy

Felgi aluminiowe 16 ILIAS z ogumieniem

Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości

Fotele przednie z manualną regulacją wysokości

Fotele przednie z regulacją lędźwiową

Gniazdo 12V w bagażniku

Hamulec antykolizyjny - multicollision brake

Immobilizer

Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana (obsługa: radio + telefon) z małym pakietem skórzanym

Kieszonka na kamizelkę odblaskową pod fotelem kierowcy

Klamki wewnętrzne chromowane

Komputer pokładowy
 Konsola centralna ze schowkiem (zamykanym)
 Kontrola niezamkniętych drzwi
 Light and rain assist
 Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
 Lusterka boczne w kolorze nadwozia
 Lusterko wsteczne z czujnikiem wilgotności
 MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem
 Oświetlenie bagażnika
 Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu i z tyłu
 Przedni podłokietnik ze schowkiem
 Relingi dachowe w kolorze czarnym
 Roleta przestrzeni bagażowej
 Siedzisko kanapy nieskładane, opacie kanapy składane 60:40 ze składanym podłokietnikiem
 Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa pasażera
 Szyby przyciemniane (barwione)
 Światła do jazdy dziennej LED
 Światła przeciwmgielne
 Tapicerka materiałowa
 TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu
 TSA - system stabilizacji toru jazdy przyczepy
 Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera
 Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach
 Wspomaganie układu kierowniczego
 Wycieraczka Aero szyby tylnej
 Wyświetlacz Maxi-DOT
 XDS plus - system wspomagania pokonywania zakrętów
 Zamek centralny z pilotem
 Alarm z f. dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu
 Koło zapasowe pełnowymiarowe, stalowe
 Lakier metalik
 Pakiet Amazing
 Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył z MANOEUVRE ASSIST
 Funkcja SmartLink+
 Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna Climatronic
 Radio Skoda Auto Bolero 8 cali SD/USB
 Tempomat

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL lato	Dunlop,	205/55/R16	45%
PP lato	Dunlop,	205/55/R16	45%
TL lato	Dunlop,	205/55/R16	45%
TP lato	Dunlop,	205/55/R16	45%
zapasowa	Michelin,	205/55/R16	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 73 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 25 października 2023

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310120



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310120



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310120



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310120



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310120





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310120





