

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202310134
Data badania – 19 października 2023r.
Rzecznawca - Piotr Kucharski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW295YU

Marka pojazdu: VOLKSWAGEN
Model: ARTEON
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Liftback
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 69242
Nr fabryczny (VIN): WVVZZZ3HZKE026574
Rok produkcji: 2019
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2170
Masa własna (kg): 1625
Ładowność (kg): 545
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1968
Moc [kW]: 110.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 17.06.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP 2617548
2. Data następnego badania technicznego: 17.06.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 1 (Jeden klucz zintegrowany z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Książka serwisowa elektroniczna

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała.

Zderzak przód: Zarysowania / Odpryski

Atrapa przednia: Odpryski

Pokrywa przednia: Zdeformowanie / Wgniecenie / Odpryski

Szyba czołowa: Odpryski

Błotnik LP: Zarysowania

Drzwi LP: poszycie: Zarysowania

Drzwi LP: rama: Zarysowania

Rama dachu lewa: Zarysowania

Dach: Odpryski

Drzwi LT: poszycie: Odpryski

Błotnik / ściana boczna LT: Zarysowania / Odpryski

Pokrywa tylna / drzwi tyłu: poszycie: Zarysowania / Odpryski

Zderzak tył: Zarysowania / Odpryski

Drzwi PP: poszycie: Zarysowania

Lusterko wsteczne prawe: Zarysowania / Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 270 μ m, błotnik PP - 180 μ m, drzwi PP - 210 μ m, drzwi TP - 220 μ m, poszycie TP - 210 μ m, pokrywa T - 200 μ m, poszycie TL - 250 μ m, drzwi TL - 210 μ m, drzwi PL - 220 μ m, błotnik PL - 180 μ m, dach - 230 μ m, próg L - 160 μ m, próg P - 170 μ m

V. Wnętrze stwierdzono: Podsufitka lewa: Zabrudzenia

Fotel LP: Przetarcia

Wykładzina bagażnika: Zabrudzenia

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)

Airbag kolan kierowcy

Car-Net: Security&Service Basic i Plus

Czujnik ciśnienia w oponach

Czujnik deszczu

Czujnik zmierzchu - automatyczne włączanie świateł z funkcją Coming/Leaving Home

Dywaniki - wykładzina

Elementy chromowane we włączniku świateł, we wlotach powietrza i w klamkach

ESP - system stabilizacji toru jazdy z ASR, ABS, EDL, EDTC asyst. hamowania i stabilizacją przyczepy

Felgi aluminiowe 18 Muscat z ogumieniem samouszczelniającym się 245/45 + śruby antykradzieżowe

Fotele przednie - podgrzewane
 Fotele Top Comfort z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego i kąta oparcia dla kierowcy
 Gniazdo 12V w bagażniku, gniazdo 12V w tylnej części konsoli środkowej
 Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold
 Immobilizer
 Kierownica wielofunkcyjna w skórze z łopatkami do zmiany biegów
 Klimatyzacja automatyczna Air Care Climatronic - 3 strefowa
 Komputer pokładowy MFA Premium z kolorowym wyświetlaczem TFT
 Lampy przednie ze światłami mijania, dziennymi i drogowymi LED z dynamiczną regulacją zasięgu
 Lampy tylne wykonane w technologii LED (diodowe) z dynamicznymi kierunkowskazami
 Lane Assist - asystent niezamierzonej zmiany pasa ruchu
 Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej i drzwiach Line Light Black
 Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane
 Lusterka boczne składane elektrycznie
 Lusterka boczne składane elektrycznie automatycznie przyciemniane od kierowcy
 Lusterko po stronie pasażera automatycznie obniżane podczas cofania
 Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się
 Nakładki na pedały, aluminiowe
 Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej
 Oświetlenie podłoża podczas wsiadania i wysiadania z samochodu
 Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu
 Podłokietnik przedni ze schowkiem
 System Light Assist - automatyczne światła drogowe
 System Start-Stop wyłączający silnik podczas postoju z rekuperacją energii podczas hamowania
 System wykrywający pieszych i aktywna pokrywa silnika
 System wykrywania zmęczenia kierowcy
 Tapicerka łączona Alcantara/Vienna
 Tempomat adaptacyjny - ACC (do 210 km/h) analizujący dane z systemu nawigacji
 Tylne oparcie składane, dzielone (z podłokietnikiem i otworem do przewożenia długich przedmiotów)
 Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył
 Wspomaganie kierownicy, progresywne
 Wybór profilu jazdy
 Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
 Zderzak z chromowanymi elementami, lusterka zewnętrzne chromowane i klamki lakierowane w kol. nadwoz
 Active Info Display - aktywny wyświetlacz wielofunkcyjny na tablicy zegarów
 Koło zapasowe - dojazdowe
 Pakiet Premium:
 Active Lighting System - Reflektory LED High z Dynamic Light Assist
 System Keyless Access - dostęp do samochodu i uruchamianie bez użycia kluczyka
 System nawigacji Discover Media ekranem (8) CD/MP3/WMA/AUX/iPod/iPhone/2xSD/8głośników

 System Aera View z kamerą cofania Rear Assist:
 Aera View - zestaw 4 kamer
 Kamera parkowania - rear assist

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
-------	-----------	---------	------------------------------

PL - lato	Continental , Ecocontact	245/45/18	35%
PP - lato	Continental , Ecocontact	245/45/18	35%
TL - lato	Continental , Ecocontact	245/45/18	35%
TP - lato	Continental , Ecocontact	245/45/18	35%
Dojazdowe	Continental , Inflate	125/70/18	5%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 82 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 19 października 2023

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310134





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202310134

















