

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**  
**Nr CFM202402125**  
**Data badania – 22 lutego 2024r.**  
**Rzecznawca - Dariusz Rejowski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: WW239YX

Marka pojazdu: SKODA  
Model: OCTAVIA 1.0 TSI GPF AMBITION  
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Hatchback  
Rodzaj pojazdu: Osobowy  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 78668  
Nr fabryczny (VIN): TMBAP7NE6L0059149  
Rok produkcji: 2019  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej  
Masa całkowita (kg): 1796  
Masa własna (kg): 1227  
Rodzaj paliwa: Benzyna  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: zapłon iskrowy  
Układ/liczba cyl.: R3  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 999  
Moc [kW]: 85.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 21.11.2010

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP5075405
2. Data następnego badania technicznego: 16.11.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło zapasowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia biała  
Zderzak przód: Zarysowania / Odpryski  
Pokrywa przednia: Odpryski  
Reflektor PP: Woda w lampie

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 120  $\mu\text{m}$ , błotnik PP - 130  $\mu\text{m}$ , drzwi PP - 130  $\mu\text{m}$ , drzwi TP - 350  $\mu\text{m}$ , poszycie TP - 1000  $\mu\text{m}$ , pokrywa T - 120  $\mu\text{m}$ , poszycie TL - 300  $\mu\text{m}$ , drzwi TL - 300  $\mu\text{m}$ , drzwi PL - 120  $\mu\text{m}$ , błotnik PL - 120  $\mu\text{m}$ , dach - 130  $\mu\text{m}$ , próg P - 100  $\mu\text{m}$ , próg L - 100  $\mu\text{m}$

**V. Wnętrze stwierdzono:** Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania  
Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)  
Airbag kolan kierowcy  
ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania  
CBC - system regulacji hamowania na zakręcie  
Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu  
DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą  
EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania  
EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego  
El. podnoszenie szyb, przód i tył  
ESP - system stabilizacji toru jazdy  
Felgi aluminiowe 16 ILIAS z ogumieniem  
Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości  
Fotele przednie z manualną regulacją wysokości  
Fotele przednie z regulacją lędźwiową  
Gniazdo 12V w bagażniku  
Hamulec antykolizyjny - multicollision brake  
Immobilizer  
Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana (obsługa: radio + telefon) z małym pakietem skórzanym  
Kieszka na kamizelkę odblaskową pod fotelem kierowcy  
Klamki wewnętrzne chromowane  
Komputer pokładowy  
Konsola centralna ze schowkiem (zamykanym)  
Kontrola niezamkniętych drzwi  
Lakier uni  
Light and rain assist  
Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane

Lusterka boczne w kolorze nadwozia  
 Lusterko wsteczne z czujnikiem wilgotności  
 MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem  
 Oświetlenie bagażnika  
 Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu i z tyłu  
 Pakiet przeglądów 4 lata, do 60 000 km  
 Przedni podłokietnik ze schowkiem  
 Przygotowanie do montażu haka holowniczego  
 Siedzisko kanapy nieskładane, opacie kanapy składane 60:40 ze składanym podłokietnikiem  
 Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa pasażera  
 Szyby przyciemniane (barwione)  
 Światła do jazdy dziennej LED  
 Światła przeciwmgielne  
 Tapicerka materiałowa  
 TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu  
 TSA - system stabilizacji toru jazdy przyczepy  
 Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera  
 Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach  
 Wspomaganie układu kierowniczego  
 Wycieraczka Aero szyby tylnej  
 Wyświetlacz Maxi-DOT  
 XDS plus - system wspomagania pokonywania zakrętów  
 Zamek centralny z pilotem  
 Alarm z f. dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu  
 Koło zapasowe pełnowymiarowe, stalowe  
 Lampy w technologii Full LED z funkcją adaptacji świateł AFS ze spryskiwaczami  
 Ogrzewanie przednich foteli  
 Pakiet Amazing  
 Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył z MANOEUVRE ASSIST  
 Funkcja SmartLink+  
 Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna Climatronic  
 Radio Skoda Auto Bolero 8 cali SD/USB  
 Tempomat

## VII. Wyposażenie dodatkowe:

## VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	BRIDGESTONE	205/55/16	45%
PP Zimowe	BRIDGESTONE	205/55/16	45%
TL Zimowe	FULDA	205/55/16	0%
TP Zimowe	FULDA	205/55/16	0%
zapasowa	Dunlop,	205/55/16	15%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 52 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzecznawca , data: 22 lutego 2024

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202402125





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202402125





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202402125















