„APAC, Rzeczoznawstwo Motoryzacyjne i Maszynowe”
Licencja infoekspert, eurotaxglass's
55-040 Tyniec Mały, ul. Piaskowa 6

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202104153
Data badania – 21 kwietnia 2021r.
Rzeczoznawca - Kazimierz Sikorski

Zleceniodawca:	Carefleet S.A.
Adres:	ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny:	Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:
Nr rejestracyjny: DW1M611
Marka pojazdu: TOYOTA
Model: AURIS 1.4 D-4D
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: samochód osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 159709
Nr fabryczny (VIN): Sb1ZB3JE10E077715
Rok produkcji: 2017
Rok produkcji – uwaga: 1. Pojazd z polskiej sieci dealerskiej.
2. Data pierwszej rejestracji – 10.04.2017r.

Masa całkowita (kg): 1850
Masa własna (kg): 1325
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R/4
Pojemność [cm^3]: 1364
Moc [kW]: 66.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 10.04.2017

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

<u>UWAGI:</u>

Pojazd zarejestrowany na: Carefleet S.A. 54-202 Wrocław, ul. Legnicka 48 bud. C-D

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAN 1705120
2. Data następnego badania technicznego: 09.04.2022r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. 1. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: książka serwisowa – potwierdzenie wykonania przeglądu po przebiegu: 14.952, 29.884, 45.101, 59.991, 75.101, 88.488, 104.849, 119.809, 134.763, 149.276km /ostatni przegląd wykonano w październiku 2020r./; instrukcja obsługi –

pojazd wyposażony.

2. Badania techniczne pojazdu ważne do – 09.04.2022r.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Rozruch silnika łatwy.
Parametry pracy silnika w normie.
Układ smarowania – poziom oleju na wskaźniku kontrolnym powyżej minimum.
Układ chłodzenia – poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu powyżej minimum.
Silnik, osprzęt i komora silnika zabrudzone eksploatacyjnie; rozerwane wygłuszenie pokrywy komory silnika.
Zalecane sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Zawieszenie przednie i tylne – działanie układu w warunkach parkingowych bez uwag.
Układ kierowniczy – działanie układu w warunkach parkingowych w normie, zalecane sprawdzenie geometrii i luzów układu w warunkach stanowiskowych.
Układ hamulcowy – działanie układu w warunkach parkingowych w normie.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów manualna 6-cio stopniowa, napęd na oś przednią, działanie elementów układu przeniesienia napędu w warunkach parkingowych bez uwag, zalecane sprawdzenie w warunkach drogowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół stalowe. Kołpak koła (4szt.) – miejscowo obtarte. Koło zapasowe – pojazd niewyposażony.

IV. Nadwozie stwierdzono: Grubości powłok lakierowych na elementach poszyć zewnętrznych nadwozia wynoszą od 0,109 do 0,130mm.
Drobne zarysowania i obtarcia powłoki lakierowej elementów poszyć zewnętrznych.
Pokrywa komory silnika – odpryski powłoki lakierowej, ogniska korozji.
Dach – odpryski powłoki lakierowej, ognisko korozji; naklejka pod antenę CB.
Drzwi przednie prawe – wgniecenie punktowe poszycia drzwi.
Drzwi tylne prawe – wgniecenie miejscowe poszycia drzwi.
Poszycie części tylnej prawego boku nadwozia – wgniecenie miejscowe poszycia.
Drzwi przednie lewe – wgniecenie miejscowe poszycia drzwi.
Zderzak przedni – wgniecenie miejscowe pokrycia zderzaka.
Zderzak tylny – odpryski, zarysowania powłoki lakierowej.

V. Wnętrze stwierdzono: Deska rozdzielcza, wykładzina podłogi, tapicerka foteli, tapicerki drzwi, tapicerka bagażnika – zabrudzone eksploatacyjnie. Podsufitka – zabrudzona, miejscowo zarysowana. Nakładka wewnętrzna drzwi tyłu nadwozia – obtarta. Układ klimatyzacji wymaga przeglądu w serwisie.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: 1. Szyby drzwi przednich sterowane elektrycznie.

VII. Wyposażenie dodatkowe:
- ABS
- Alarm
- DSTC - system kontroli stabilności i trakcji
- Immobilizer
- Kierownica wielofunkcyjna

- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie
- Poduszka kierowcy
- Poduszka kolanowa kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Radio CD
- Światła do jazdy dziennej
- Trzecie światło STOP
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zestaw do naprawy przebitej opony

VIII. Ogumienie :

Opona	**Producent**	**Rozmiar**	**Stopień zużycia (szacunkowo)**
oś I lewa	Firestone (M+S)	195/65 R15	ok. 30%
oś I prawa	Firestone (M+S)	195/65 R15	ok. 30%
oś II lewa	Firestone (M+S)	195/65 R15	ok. 30%
oś II prawa	Firestone (M+S)	195/65 R15	ok. 30%
koło zapasowe - pojazd niewyposażony	x	x	x

Sporządzono w 2 egzemplarzach. Do oceny dołączono 47 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, ze nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 26 kwietnia 2021

……

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104153

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104153

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104153

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104153

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104153

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104153