„NEFRIS”
Nefris Sp. z o.o.
80-230 Gdańsk
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15/1A
NIP: 957 11 11 157

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202011086
Data badania – 13 listopada 2020r.
Rzeczoznawca - Bartłomiej Kozłowski

Zleceniodawca:	Carefleet S.A.
Adres:	ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny:	Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:
Nr rejestracyjny: PO5EC78
Marka pojazdu: RENAULT
Model: CLIO
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 196075
Nr fabryczny (VIN): VF17RKJ0A58914299
Rok produkcji: 2017
Rok produkcji – uwaga: POJAZD Z POLSKIEJ SIECI DEALERSKIEJ.
Masa własna (kg): 1245
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZS
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm^3]: 1461
Moc [kW]: 66.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 27.10.2017

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

<u>UWAGI:</u>

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAN4637446
2. Data następnego badania technicznego: 23.10.2022r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (DWA KLUCZE Z PILOTAMI CENTRALNEGO ZAMKA)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest

5. Książka serwisowa z wpisami przy przebiegach: 30018km, 58803km, 89243km, 120437km, 150906km, 180462km, ostatni dnia 11.08.2020r.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – działanie w normie, zaleca się sprawdzenie układu w warunkach stanowiskowych. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - drobne zarysowania. Skrzynia biegów – manualna 5 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuki, stalowe koło zapasowe.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia - biała typu uni. Drzwi PL - wgniecenie, drobne zarysowanie. Słupek A lewy - odprysk. Szyba czołowa - odprysk z pęknięciem szkła. Pokrywa P - odprysk powłoki lakierniczej z korozją, drobne odpryski. Drzwi PP - lotna korozja. Drzwi TP - lotna korozja. Próg prawy - wgniecenie z uszkodzeniem powłoki lakierniczej. Błotnik TP - drobne wgniecenie. Zderzak T - drobne zarysowania. Zderzak T lewy narożnik - zarysowanie powłoki lakierniczej w okręgu o średnicy powyżej 20 mm z naruszeniem struktury tworzywa. Błotnik TL - odprysk. Listwa ozdobna drzwi PP - wgniecenie. Drzwi TL - uszkodzenie mechaniczne listwy szybowej, zarysowanie z naruszeniem struktury tworzywa.
Grubość powłoki lakierowej elementów poszyć zewnętrznych: błotnik PP - tworzywo, drzwi PP - do 148 mikrometrów, drzwi TP - do 152 mikrometrów, błotnik TP - do 132 mikrometrów, pokrywa P - do 150 mikrometrów, dach - do 158 mikrometrów, pokrywa T - do 145 mikrometrów, błotnik PL - tworzywo, drzwi PL - do 180 mikrometrów, drzwi TL - do 143 mikrometrów, błotnik TL - do 142 mikrometrów.

V. Wnętrze stwierdzono: Fotel kierowcy - zabrudzony. Boczek drzwi PP - drobne zarysowania. Deska rozdzielcza - drobne zarysowanie. Boczek drzwi TP - uszkodzenie mechaniczne, zarysowania z naruszeniem struktury tworzywa. Boczek drzwi TL - zabrudzony. Kanapa T - zabrudzona. Nakładka prawa słupka B - uszkodzenie mechaniczne, zarysowanie z naruszeniem struktury tworzywa. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Szyby przednie regulowane elektrycznie.

VII. Wyposażenie dodatkowe:
- ABS
- ASR
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- Dotykowy ekran
- Dywaniki gumowe
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy

- Felgi aluminiowe
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Immobilizer
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Nawigacja
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tempomat
- Termometr zewnętrzny
- Trzecie światło STOP
- Uchwyty ISOFIX
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny
- Zderzaki w kolorze nadwozia

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL lato	Continental	195/55R16	50%
PP lato	Continental	195/55R16	50%
TL lato	Continental	195/55R16	33%
TP lato	Continental	195/55R16	33%
zapas	Barum	185/65R15	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach. Do oceny dołączono 127 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, ze nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 17 listopada 2020

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202011086

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202011086

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202011086

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202011086

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202011086

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202011086

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202011086

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202011086

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202011086

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202011086

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202011086

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202011086

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202011086

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202011086

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202011086

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202011086