„APAC, Rzeczoznawstwo Motoryzacyjne i Maszynowe”
Licencja infoekspert, eurotaxglass's
55-040 Tyniec Mały, ul. Piaskowa 6

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202011039
Data badania – 02 listopada 2020r.
Rzeczoznawca - Marcin Stachurka

Zleceniodawca:	Carefleet S.A.
Adres:	ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny:	Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:
Nr rejestracyjny: PO3EG42
Marka pojazdu: FORD
Model: FOCUS 1.5 TDCI GOLD X KOMBI
Kolor: NIEBIESKI

Oznaczenie: FORD FOCUS 1.5 TDCI GOLD X KOMBI
Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: OSOBOWY
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 158351
Nr fabryczny (VIN): WF06XXGCC6HG41547
Rok produkcji: 2017
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej.
Masa całkowita (kg): 1900
Masa własna (kg): 1287
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZS
Układ/liczba cyl.: R-4
Pojemność [cm^3]: 1499
Moc [kW]: 70.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 13.11.2017

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

<u>UWAGI:</u>

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.
ALEJE SOLIDARNOŚCI 46
61-696 POZNAŃ

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAN 4823489
2. Data następnego badania technicznego: 13.11.2020r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Jeden z kluczy wyposażony w pilot centralnego zamka.)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest

5. 1. Termin badania technicznego: 13.11.2020r.
   2. Książka serwisowa z wpisami przy stanie drogomierza: 5km, 20477km, 40852km, 60060km, 89787km, 102728km, 123325km, 143565km.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch silnika w warunkach parkingowych w normie. Stwierdzono zwiększoną głośność pracy silnika oraz zwiększony poziom wibracji. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych i warsztatowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – pokryty korozją. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – manualna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - stalowe 5 sztuk. Kołpaki kół - 4 sztuki, miejscowo porysowane. Pęknięty kołpak koła prawego przedniego.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia – niebieska. Zderzak przedni – zarysowanie na odcinku ok 22mm, drobne zarysowania na poszyciu zewnętrznym. Szyba czołowa – drobne odpryski na powierzchni zewnętrznej. Prawa uszczelka szyby czołowej - głębokie zarysowania. Pokrywa komory silnika – drobne zarysowania i odpryski powłoki lakierowej. Błotnik prawy – liczne zarysowania na odcinku ok 180mm, drobne zarysowania. Drzwi prawe przednie – uszczelka wewnętrzna odstaje od drzwi, ubytki lakieru na tylnej krawędzi, drobne zarysowania. Drzwi prawe tylne – drobne zarysowania. Poszycie tylne boku prawego – drobne zarysowania. Zderzak tylny – odkształcenie prawej krawędzi, zarysowanie na odcinku ok 30mm oraz 5mm, drobne zarysowania. Drzwi tyłu nadwozia – drobne zarysowania. Poszycie tylne boku lewego – drobne zarysowania. Drzwi lewe tylne – uszczelka wewnętrzna odstaje od drzwi, zagięcie punktowe, drobne zarysowania. Drzwi lewe przednie – drobne zarysowania. Błotnik lewy – zagięcie na odcinku ok 40mm, drobne zarysowania. Próg lewy - wytarcia na odcinku ok 100mm. Nakładka progu lewego - wypięta z mocowania. Dach – zagięcie punktowe, drobne zarysowania. Zmierzona grubość powłoki lakierowej zewnętrznych metalowych elementów nadwozia: do 160µm.

V. Wnętrze stwierdzono: Deska rozdzielcza i poszycia tapicerskie wnętrza pojazdu – miejscowe zarysowania z ubytkami tworzywa. Poszycia tapicerskie foteli przednich i kanapy tylnej – miejscowo zabrudzone. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza. Tapicerka kanapy tylnej - punktowe przypalenie. Tapicerka siedziska fotela kierowcy - punktowe przypalenie. Dywanik kierowcy - rozdarcie. Wykładzina podłogi - punktowe przypalenie. Tapicerka drzwi tyłu nadwozia - liczne głębokie zarysowania.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Elektrycznie sterowane szyby drzwi przednich.

VII. Wyposażenie dodatkowe:
- ABS
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Immobilizer
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie

- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Radio CD
- Tempomat
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
Lewy przód	Falken Eurowinter HS01	205/55R16 M+S	15%
Prawy przód	Falken Eurowinter HS01	205/55R16 M+S	15%
Lewy tył	Kleber Krisalp HP3	205/55R16 M+S	65%
Prawy tył	Kleber Krisalp HP3	205/55R16 M+S	65%
Zapas	Hankook	125/70/16	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach. Do oceny dołączono 68 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, ze nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 05 listopada 2020

…….

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202011039

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202011039

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202011039

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202011039

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202011039

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202011039

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202011039

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202011039

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202011039