

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**  
**Nr CFM202606261**  
**Data badania – 25 czerwca 2026r.**  
**Rzecznawca - Piotr Kucharski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: DW9GS21

Marka pojazdu: PEUGEOT  
Model: 308  
Kolor: srebrny

Rodzaj nadwozia: Kombi  
Rodzaj pojazdu: osobowy  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 120537  
Nr fabryczny (VIN): VF3LCYHZPKS470467  
Rok produkcji: 2019  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej  
Masa całkowita (kg): 1900  
Masa własna (kg): 1295  
Rodzaj paliwa: Olej napędowy  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: zapłon samoczynny  
Układ/liczba cyl.: R4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1499  
Moc [kW]: 96.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 16.12.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP 5498301
2. Data następnego badania technicznego: 15.12.2026r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej: 1: 15208km z dnia 15.12.2020

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia srebrna.

Zderzak przód: Zarysowania

Pokrywa przednia: Odpryski

Felga LP: Zarysowania

Drzwi LP: rama: Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania

Drzwi LT: rama: Zarysowania

Błotnik / ściana boczna LT: Zarysowania

Pokrywa tylna / drzwi tyłu: Zarysowania

Zderzak tył: Zarysowania

Felga PT: Zarysowania

Drzwi PP: rama: Zarysowania

Lusterko wsteczne prawe: Zarysowania

Szyba czołowa: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: błotnik PP - 86µm, drzwi PP - 111µm, drzwi TP - 111µm, poszycie TP - 123µm, poszycie TL - 122µm, drzwi TL - 163µm, drzwi PL - 98µm, błotnik PL - 131µm, dach - 109µm

**V. Wnętrze stwierdzono:** Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** ABS

AFU - system wspomagania hamowania

Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne

ASR - system kontroli trakcji

Czujnik deszczu (automatycznie włączane wycieraczki)

Domykanie okien przy zamykaniu samochodu

Dźwignia hamulca ręcznego wykończona skórą

Elektryczne podnoszenie szyb, przód

Elektryczne szyby - tył

ESP - system stabilizacji toru jazdy

Felgi aluminiowe 16 Quartz z ogumieniem 205/55

Fotele przednie z manualną regulacją podparcia lędźwiowego

Fotele przednie z regulacją wzdłużną, pochylenia oparcia, wysokości

Funkcja oświetlenia Follow Me Home

Gniazdo 12V

Hill Assist

Kieszenie w oparciach foteli przednich

Klamki i lusterka w kolorze nadwozia  
 Klamki wewnętrzne satynowe  
 Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa  
 Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach  
 Koło zapasowe dojazdowe  
 Lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami, regulowane elektrycznie i ogrzewane  
 Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie  
 Mechaniczna blokada otwarcia tylnych drzwi przez dzieci  
 Mocowanie fotelika dziecięcego Isofix (x2) w drugim rzędzie siedzeń  
 Multimedialny Ekran Dotykowy (9,7 cala, radio, 6 głośn., USB, ster. z kier., Streaming Audio)  
 Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami  
 Podłokietnik centralny z przodu + schowek  
 REF - system rozdziału sił hamowania  
 Roleta bagażnika  
 Składanie oparcia tylnej kanapy z bagażnika  
 Szyba przednia akustyczna  
 Światła do jazdy dziennej LED  
 Tapicerka materiałowa  
 Tempomat  
 Tylne oparcie składane, dzielone  
 Wspomaganie układu kierowniczego  
 Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył  
 Światła przeciwmgielne  
 Lakier metalizowany

## VII. Wyposażenie dodatkowe:

## VIII. Ogumienie :

| Opona     | Producent | Rozmiar   | Stopień zużycia (szacunkowo) |
|-----------|-----------|-----------|------------------------------|
| PL - lato | Michelin  | 205/55r16 | 40%                          |
| PP - lato | Michelin  | 205/55r16 | 40%                          |
| TL - lato | Uniroyal  | 205/55r16 | 40%                          |
| TP - lato | Uniroyal  | 205/55r16 | 40%                          |
| Dojazdowe | Uniroyal  | 125/85r16 | b.d.                         |

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 140 fotografii cyfrowych.





Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 25 czerwca 2026






.....







# Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202606261



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202606261

