

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202607121

Data badania – 20 lipca 2026r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WZ796FX

Marka pojazdu: SKODA
Model: KAROQ 2.0 TDI SCR 4X4 AMBITION
Kolor: niebieski

Rodzaj nadwozia: SUV
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 161927
Nr fabryczny (VIN): TMBLJ7NU3P5045946
Rok produkcji: 2023
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa własna (kg): 1595
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1968
Moc [kW]: 110.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 20.03.2023

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAT1058574
2. Data następnego badania technicznego: 14.03.2028r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie.
Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika

w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - automatyczna 7 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obydwie osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia niebieska

Zderzak przód: Odpryski

Pokrywa przednia: Zarysowania

Błotnik LP: Odpryski

Drzwi LP: Odpryski

Lusterko wsteczne lewe: Odpryski

Drzwi LT: Odpryski / Zarysowania

Zderzak tył: Odpryski / Zarysowania

Błotnik / ściana boczna PT: Zarysowania

Drzwi PT: Odpryski / Zarysowania

Drzwi PP: Odpryski

Pokrywa tył: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 120 μm , błotnik PP - 110 μm , drzwi PP - 110 μm , drzwi TP - 110 μm , poszycie TP - 120 μm , pokrywa T - 110 μm , poszycie TL - 110 μm , drzwi TL - 130 μm , drzwi PL - 130 μm , błotnik PL - 110 μm , dach - 110 μm , próg P - 110 μm , próg L - 110 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Kokpit: Zarysowania

Podsufitka: Zabrudzenia

Wnętrze bagażnika: Zarysowania

Tapicerka pokrywy tył: Zarysowania

Fotel PP: Przetarcia / Zabrudzenia

Tapicerka drzwi LP: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
Airbag kolan kierowcy

ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyśpieszania

Bluetooth (bez połączenia z anteną zewnętrzną, bez Phone box - bez wzmacniania sygnału GSM)

Care Connect (eCall – wezwanie pomocy po wypadku, poszerzony zakres kom. serwisowej, zdalny dostęp)

CBC - hamowanie na zakręcie z elektroniczną stabilizacją

Cyfrowy zestaw wskaźników Digital Display 8"

DAB +

DRIVER ALERT - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy

DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą

EBV - elektroniczny rozdział siły hamowania

EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego

El. podnoszenie szyb - przód i tył z systemem zabezpieczającym przed przytrzaśnięciem

ESC - system stabilizacji toru jazdy
Felgi aluminiowe 17 SCUTUS z czarnymi matowymi nakładkami Aero z ogumieniem 225/55
Fotel kierowcy i pasażera z przodu - regulacja lędźwi
Fotele przednie z manualną regulacją wysokości
FRONT ASSIST – kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania
Funkcja Start-Stop i odzyskiwania energii
Gniazdo 12V w komorze bagażnika
Haczyki w komorze bagażnika
Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto Hold
HBA - hydrauliczny system wspomagania awaryjnego hamowania
HHC - system wspomagania ruszania pod wzniesienia
KESSEY FULL – bezkluczykowy system obsługi samochodu
Kierownica 2-ramienna wielofunkcyjna w skórze
Klimatyzacja automatyczna Climatronic, 2-strefowa z regulacją elektroniczną
Lakier uni
Lampy przednie LED Basic
Lampy tylne wykonane w technologii LED
LIGHT ASSIST (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light) z czujnikiem deszczu i zmierzchu
Lusterka boczne elektryczne, podgrzewane, składane
Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia
Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie
MANOEUVRE ASSIST - funkcja automatycznego hamowania podczas manewru cofania
MKB – Multi Collision Brake
Nakładki plastikowe na nadkolach
Oparcie kanapy w drugim rzędzie siedzeń składane
Parasol pod fotelem pasażera
Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe z napinaczami, przód
Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe, tył
PEDESTRIAN MONITOR - system hamowania awaryjnego w przypadku wykrycia pieszych przed pojazdem (AEB)
Podłokietnik dla pasażerów w drugim rzędzie siedzeń
Podłokietnik z przodu
Ramka grilla, chromowana
Relingi dachowe - czarne
Schowek na okulary
Składane oparcia kanapy w drugim rzędzie siedzeń 60:40
SUNSET - Szyby boczne tylne oraz szyba tylna dodatkowo przyciemniane
Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa kierowcy i wszystkich pasażerów
Tapicerka materiałowa Ambition
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
TPM - system kontroli ciśnienia w oponach
Tylne światło przeciwmgielne
Tylne trzecie światło hamowania
Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył z mocowaniem TopTether
Wspomaganie układu kierowniczego - elektromechaniczne
Wycieraczka tylnej szyby
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
Kierownica 2-ramienna wielofunkcyjna w skórze podgrzewana z manetkami
Koło zapasowe - dojazdowe
Pakiet Parking Basic
Czujnik odległości przy parkowaniu - przód/tył z Manoeuvre Assist
Kamera ułatwiająca parkowanie - tył
Pakiet Winter Plus
Fotele przednie i tylne z funkcją podgrzewania
Podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby

Spryskiwacze lamp przednich
Szyba przednia elektrycznie podgrzewana
Radio Bolero
Funkcja SmartLink z połączeniem bezprzewodowym dla Apple iOS
Kolorowy ekran dotykowy 8", 2x USB-C, obsługa głosowa
Radio Bolero

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Letnie	Giti,	225/55/17	65%
PP Letnie	Giti,	225/55/17	65%
TL Letnie	Giti,	225/55/17	30%
TP Letnie	Giti,	225/55/17	30%
Dojazdowe	Linglong	125/70/18	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 101 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 20 lipca 2026

.....





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607121





















