CRÉDIT AGRICOLE
CAREFLEET

Carefleet S.A.
Ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław
Raport zawiera informacje o wykonanych serwisach oraz naprawach autoryzowanych przez Carefleet S.A

Pojazd: PY22546

Serwis	Oddział	Data utworzenia	Przebieg	Typ zdarzenia	Zdarzenie	Uszkodzenia	Opis uszkodzeń
Auto Moto Centrum Sp. z o.o.	Centrala 61-312 Poznań, Ostrowska 328	2023-03-20	6000	AC		reflektor przedni prawy; zderzak przedni	kierująca zahaczył o słupek na parkingu / Pani prosi o kontakt w celu wskazania serwisu
Grupa Cichy - Zasada Sp. z o. o. Sp. j.	VW Centrum Poznań 60-002 Poznań, Jadwigi Wajsówny 9	2023-06-26	15018	Przeglądy	Uzup.oleju silnikowego		
Grupa Cichy - Zasada Sp. z o. o. Sp. j.	VW Centrum Poznań 60-002 Poznań, Jadwigi Wajsówny 9	2023-10-27	29201	Doposażenie	Wym.piór wycieraczek		
Grupa Cichy - Zasada Sp. z o. o. Sp. j.	VW Centrum Poznań 60-002 Poznań, Jadwigi Wajsówny 9	2023-10-27	29201	Przeglądy	Czyszczenie układu klimatyzacji		
Grupa Cichy - Zasada Sp. z o. o. Sp. j.	VW Centrum Poznań 60-002 Poznań, Jadwigi Wajsówny 9	2023-10-27	29201	Przeglądy	OT-A 30 tys.km		
Auto Moto Centrum Sp. z o.o.	Centrala 61-312 Poznań, Ostrowska 328	2024-03-25	1	AC		błotnik przedni prawy; lampa boczna prawa; zderzak przedni	Uderzenie w inny pojazd Prawy przód pojazdU: Błotnik, zderzak, laMpa przednia
Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o.	VW Porsche Inter Auto Poznań Krańcowa 61-037 Poznań, Krańcowa 40/42	2024-06-11	53844	Przeglądy	Czyszczenie układu klimatyzacji		
Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o.	VW Porsche Inter Auto Poznań Krańcowa 61-037 Poznań, Krańcowa 40/42	2024-06-11	53844	Doposażenie	Wym.piór wycieraczek		
Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o.	VW Porsche Inter Auto Poznań Krańcowa 61-037 Poznań, Krańcowa 40/42	2024-06-11	53844	Przeglądy	Wym.oleju silnikowego		
Auto Moto Centrum Sp. z o.o.	Centrala 61-312 Poznań, Ostrowska 328	2024-07-23	55201	AC		lusterko boczne lewe	Szkoda parkingowa, pojazd zaparkowany (sprawca nieznany) Obudowa lusterka lewego
Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o.	VW Porsche Inter Auto Poznań Krańcowa 61-037 Poznań, Krańcowa 40/42	2024-07-29	58858	Przeglądy	OT-A 60 tys.km.		
Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o.	VW Porsche Inter Auto Poznań Krańcowa 61-037 Poznań, Krańcowa 40/42	2025-01-10	75716	Przeglądy	Wym.oleju silnikowego		
Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o.	VW Porsche Inter Auto Poznań Krańcowa 61-037 Poznań, Krańcowa 40/42	2025-01-10	75716	Przeglądy	Wym.płynu hamulcowego		
Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o.	VW Porsche Inter Auto Poznań Krańcowa 61-037 Poznań, Krańcowa 40/42	2025-03-05	82582	Hamulce	Wym.ham.tarcz i klocków T		
Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o.	VW Porsche Inter Auto Poznań Krańcowa 61-037 Poznań, Krańcowa 40/42	2025-03-05	82582	Doposażenie	Wym.piór wycieraczek		

CRÉDIT AGRICOLE
CAREFLEET

Carefleet S.A.
Ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław
Raport zawiera informacje o wykonanych serwisach oraz naprawach autoryzowanych przez Carefleet S.A

Pojazd: PY22546

Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o.	VW Porsche Inter Auto Poznań Krańcowa 61-037 Poznań, Krańcowa 40/42	2025-03-05	82582	Hamulce	Wym.ham.klocków P		
Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o.	VW Porsche Inter Auto Poznań Krańcowa 61-037 Poznań, Krańcowa 40/42	2025-03-05	82582	Przeglądy	Czyszczenie układu klimatyzacji		
Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o.	VW Porsche Inter Auto Poznań Krańcowa 61-037 Poznań, Krańcowa 40/42	2025-04-17	87202	Przeglądy	Czyszczenie układu klimatyzacji		
Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o.	VW Porsche Inter Auto Poznań Krańcowa 61-037 Poznań, Krańcowa 40/42	2025-04-17	87202	Przeglądy	OT-A 90 tys.km.		
Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o.	VW Porsche Inter Auto Poznań Krańcowa 61-037 Poznań, Krańcowa 40/42	2025-06-30	95992	Elektryka	Napr.instalacji elektrycznej		
Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o.	VW Porsche Inter Auto Poznań Krańcowa 61-037 Poznań, Krańcowa 40/42	2025-06-30	95992	Przeglądy	Wym.oleju silnikowego		
RZEPECKI MROCZKOWSKI SP Z OO	Skoda VWU Rzepecki Poznań 61-315 Poznań, Sanocka 92	2025-07-25	98138	Silnik	Weryfikacja usterki		
RZEPECKI MROCZKOWSKI SP Z OO	Skoda VWU Rzepecki Poznań 61-315 Poznań, Sanocka 92	2025-07-25	98138	Elektryka	Napr.instalacji elektrycznej		
Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o.	VW Porsche Inter Auto Poznań Krańcowa 61-037 Poznań, Krańcowa 40/42	2025-10-16	107678	Przeglądy	Uzup.płynów eksploatacyjnych		
Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o.	VW Porsche Inter Auto Poznań Krańcowa 61-037 Poznań, Krańcowa 40/42	2025-10-16	107678	Silnik	Weryfikacja usterki		
RZEPECKI MROCZKOWSKI SP Z OO	VW Audi Skoda Rzepecki Mroczkowski Poznań 61-242 Poznań, Wiatraczna 5	2026-01-29	117208	Doposażenie	Wym.piór wycieraczek		
RZEPECKI MROCZKOWSKI SP Z OO	VW Audi Skoda Rzepecki Mroczkowski Poznań 61-242 Poznań, Wiatraczna 5	2026-01-29	117208	Przeglądy	OT-B 120 tys.km		
RZEPECKI MROCZKOWSKI SP Z OO	VW Audi Skoda Rzepecki Mroczkowski Poznań 61-242 Poznań, Wiatraczna 5	2026-01-29	117208	Przeglądy	Czyszczenie układu klimatyzacji		
SPEED CAR SP. Z O.O.	21-040 Świdnik, Al. Lotników Polskich 134	2026-02-09	115125	Przeglądy	Badanie techniczne		
Auto Moto Centrum Sp. z o.o.	Centrala 61-312 Poznań, Ostrowska 328	2026-02-16	115125	AC			Szkoda parkingowa, pojazd zaparkowany (sprawca nieznany); U: otarcie na bocznych drzwiach i błotniku od strony pazażera

Carefleet S.A.
Ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław
Raport zawiera informacje o wykonanych serwisach oraz naprawach autoryzowanych przez Carefleet S.A

Pojazd: PY22546

Auto Moto Centrum Sp. z o.o.	Centrala 61-312 Poznań, Ostrowska 328	2026-02-16	115125	AC		błotnik tylny prawy	Szkoda parkingowa, pojazd zaparkowany (sprawca nieznany); U: błotnik TP
Auto Moto Centrum Sp. z o.o.	Centrala 61-312 Poznań, Ostrowska 328	2026-02-16	115125	AC		zderzak tylny	Szkoda parkingowa, pojazd zaparkowany (sprawca nieznany); U: otarcie na tylnym zderzaku auta