„Moto-Expert Marcin Stachurka”
Moto-Expert Marcin Stachurka
51-519 Wrocław, ul. Gitarowa 37

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202606166
Data badania – 12 czerwca 2026r.
Rzeczoznawca - Dominik Wilk

Zleceniodawca:	Carefleet S.A.
Adres:	ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny:	Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:
Nr rejestracyjny: PO4XH85

Marka pojazdu: VOLKSWAGEN
Model: PASSAT 2.0 TDI EVO ESSENCE
Kolor: NIEBIESKI

Oznaczenie: VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI EVO ESSENCE KOMBI
Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: SAMOCHÓD OSOBOWY
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 142741
Nr fabryczny (VIN): WVWZZZ3CZNE055330
Rok produkcji: 2022
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej.
Masa całkowita (kg): 2170
Masa własna (kg): 1533
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZS
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm^3]: 1968
Moc [kW]: 110.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 09.05.2022

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

<u>UWAGI:</u>

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.

1. Dowód rejestracyjny: BAS1674683
2. Data następnego badania technicznego: 07.05.2027r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. 1. Termin badania technicznego – 07.05.2027.
   2. Książka serwisowa prowadzona w formie elektronicznej do weryfikacji w bazie producenta. Instrukcja obsługi – pojazd wyposażony.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – pokryty korozją. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – manualna 6 stopniowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół ze stopów lekkich 4 sztuki - drobne zarysowania. Koło zapasowe dojazdowe - obręcz stalowa. Pojazd wyposażony w nasadkę do śrub zabezpieczających.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia – niebieska z efektem metalicznym. Zderzak przedni – miejscowe zarysowania i odpryski lakieru na poszyciu zewnętrznym. Szyba czołowa – odprysk z pęknięciem w części dolnej, drobne odpryski na powierzchni zewnętrznej. Pokrywa komory silnika – miejscowe ubytki lakieru, drobne zarysowania i odpryski powłoki lakierowej. Błotnik prawy – miejscowe błędy lakiernicze, drobne zarysowania. Drzwi prawe przednie – drobne zarysowania. Próg prawy - miejscowe zagięcie nakładki, punktowe zagięcie we wnęce drzwi. Drzwi prawe tylne – drobne zarysowania. Poszycie tylne boku prawego – drobne zarysowania, wnęka drzwi - głębokie zarysowania w części górnej. Zderzak tylny – drobne zarysowania. Pokrywa bagażnika – drobne zarysowania. Poszycie tylne boku lewego – miejscowy błąd lakierniczy, drobne odpryski lakieru, drobne zarysowania, wnęka drzwi - miejscowe punktowe zagięcia i głębokie zarysowania. Drzwi lewe tylne – drobne zarysowania. Próg lewy we wnęce drzwi - głębokie zarysowanie, zagięcie ok. 30mm. Drzwi lewe przednie – miejscowe zarysowania. Błotnik lewy – odprysk lakieru, drobne zarysowania. Dach – drobny odprysk lakieru z korozją w części przedniej, dwa punktowe zagięcia z odpryskami lakieru oraz ogniskami korozji w części środkowej, drobne zarysowania. Lusterko boczne lewe - zarysowania osłony.

Zmierzona grubość powłoki lakierowej zewnętrznych metalowych elementów nadwozia:
Błotnik prawy przód – do 240µm. Drzwi prawe przednie – do 284µm. Drzwi prawe tylne – do 218µm. Poszycie tylne boku prawego – do 253µm. Poszycie tylne boku lewego – do 351µm. Drzwi tylne lewe – do 208µm. Rama dachu oraz słupki A - do 180µm. Pozostałe elementy do 115µm.
Podane przedziały grubości powłoki lakierowej dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

V. Wnętrze stwierdzono: Deska rozdzielcza i poszycia tapicerskie wnętrza pojazdu – miejscowe zarysowania z ubytkami tworzywa, brak uchwytu regulacji kratki nawiewu tylnego, zarysowania poszycia koła kierownicy. Poszycia tapicerskie foteli przednich, kanapy tylnej, wykładzin podłogi i podsufitki – miejscowe zabrudzenia, poszycie siedziska fotela pasażera - stwierdzono miejscowe zerwania splotu materiału. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Reflektory w technologii LED.
Klimatyzacja 3 strefowa.
Asystent pasa ruchu.
Monitorowanie zmęczenia kierowcy.
Pre Crash system.

Front assist.
Limiter prędkości.
Radioodtwarzacz fabryczny.

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- ASR
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- Dotykowy ekran
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości
- Immobilizer
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lakier metalik
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Poduszka kierowcy
- Poduszka kolanowa kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Relingi dachowe
- Roleta bagażnika
- Światła do jazdy dziennej
- Tempomat
- Uchwyty ISOFIX
- Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
Lewy przód	Pirelli Cinturato Winter 2	215/60R16	30%
Prawy przód	Pirelli Cinturato Winter 2	215/60R16	30%
Lewy tył	Pirelli Sottozero 3 Winter	215/60R16	65%
Prawy tył	Pirelli Sottozero 3 Winter	215/60R16	65%
Zapas	Continental EcoContact 6	215/60R16	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach. Do oceny dołączono 148 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, ze nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 17 czerwca 2026

…….

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202606166

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202606166

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202606166


















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202606166


















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202606166

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202606166

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202606166


















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202606166












Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202606166


















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202606166

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202606166


















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202606166

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202606166










Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202606166











Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202606166







Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202606166










Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202606166










Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202606166










Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202606166







