„Moto-Expert Marcin Stachurka”
Moto-Expert Marcin Stachurka
51-519 Wrocław, ul. Gitarowa 37

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202610094
Data badania – 06 października 2026r.
Rzeczoznawca - Dominik Wilk

Zleceniodawca:	Carefleet S.A.
Adres:	ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny:	Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:
Nr rejestracyjny: SK489YS

Marka pojazdu: KIA
Model: SORENTO 2.2 CRDI PRESTIGE LINE
Kolor: NIEBIESKI

Oznaczenie: KIA SORENTO 2.2 CRDI PRESTIGE LINE 4WD DCT 7OS.
Rodzaj nadwozia: SUV
Rodzaj pojazdu: SAMOCHÓD OSOBOWY
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 7
Wskazania licznika [km]: 101227
Nr fabryczny (VIN): KNARH81BHP5238883
Rok produkcji: 2023
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej.
Masa całkowita (kg): 2600
Masa własna (kg): 1834
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZS
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm^3]: 2151
Moc [kW]: 142.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 28.12.2023

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

<u>UWAGI:</u>

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.

1. Dowód rejestracyjny: BAU0023767
2. Data następnego badania technicznego: 28.12.2026r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - brak, książka przeglądów - brak
5. 1. Termin badania technicznego – 28.12.2026.
   2. Brak książki serwisowej oraz instrukcji obsługi pojazdu.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – częściowo pokryty korozją. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obie osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół ze stopów lekkich 4 sztuki - drobne zarysowania, głębokie zarysowania obręczy przedniej prawej na krawędzi. Opona koła przedniego prawego - rozcięcia ściany bocznej. Koło zapasowe dojazdowe - obręcz stalowa.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia – niebieska z efektem metalicznym. Zderzak przedni – drobne zarysowania i odpryski lakieru na poszyciu zewnętrznym. Szyba czołowa – drobne odpryski na powierzchni zewnętrznej. Pokrywa komory silnika – drobne zarysowania i odpryski powłoki lakierowej. Błotnik prawy – drobne zarysowania. Drzwi prawe przednie – drobne zarysowania. Słupek B prawy - dwa odpryski lakieru. Drzwi prawe tylne – punktowe zagięcie poszycia, drobne zarysowania, punktowe zagięcie oraz odprysk lakieru z korozja od strony wewnętrznej. Poszycie tylne boku prawego – drobne zarysowania, wnęka drzwi - punktowe zagięcie z odpryskiem lakieru. Zderzak tylny – otarcie boku prawego z miejscowymi ubytkami lakieru, drobne zarysowania. Pokrywa bagażnika – drobne zarysowania. Poszycie tylne boku lewego – punktowe zagięcie, drobne zarysowania, wnęka drzwi - punktowe zagięcie. Drzwi lewe tylne – drobne zarysowania. Drzwi lewe przednie – punktowe zagięcie poszycia, miejscowe odpryski lakieru, drobne zarysowania, miejscowe odpryski lakieru od strony wewnętrznej, listwa dolna - miejscowe deformacje. Wnęka drzwi kierowcy - punktowe zagięcie. Słupek B lewy - odpryski lakieru. Błotnik lewy – drobne zarysowania. Słupek A lewy - odprysk lakieru. Dach – drobne zarysowania.

Zmierzona grubość powłoki lakierowej zewnętrznych metalowych elementów nadwozia: do 144µm. Podane przedziały grubości powłoki lakierowej dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

V. Wnętrze stwierdzono: Deska rozdzielcza i poszycia tapicerskie wnętrza pojazdu – miejscowe zarysowania z ubytkami tworzywa, liczne drobne zarysowania konsoli środkowej, głębokie zarysowania tylnych nakładek foteli przednich. Poszycia tapicerskie foteli przednich, kanap tylnych, wykładzin podłogi i podsufitki – miejscowe zabrudzenia. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Reflektory w technologii LED.
Klimatyzacja 2 strefowa.
Asystent pasa ruchu.
Monitorowanie zmęczenia kierowcy.
Tempomat aktywny.
Limiter prędkości.
Rozpoznawanie znaków drogowych.
Nagłośnienie BOSE.

System kamer 360°.
Wyświetlacz head-up.

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- ASR
- Automatyczna skrzynia biegów
- BLIS - system monitorowania martwego pola lusterek zewnętrznych
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- Dotykowy ekran
- Elektrycznie otwieranie/zamykanie klapy bagażnika
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- Elektrycznie regulowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień
- Elektrycznie regulowany fotel pasażera
- Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe
- Fotele wentylowane
- Immobilizer
- Kierownica podgrzewana
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lakier metalik
- Lusterka boczne składane
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie
- Nawigacja
- Ogrzewanie przednich foteli
- Ogrzewanie tylnych foteli
- Podsufitka w kolorze czarnym
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Przyciemniane szyby tylne (tylne boczne drzwi oraz przestrzeń bagażowa)
- Relingi dachowe
- Rolety tylnych drzwi
- Szklany dach
- Szyberdach szklany otwierany elektrycznie
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tapicerka skórzana lub skóropodobna
- Uchwyty ISOFIX
- Układ wspomagania zjazdu ze wzniesienia
- Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
Lewy przód	Continental Premium Contact 6	235/55R19	65%
Prawy przód	Continental Premium Contact 6	235/55R19	65%
Lewy tył	Continental Premium Contact 6	235/55R19	50%
Prawy tył	Continental Premium Contact 6	235/55R19	50%
Zapas	Continental CST	T135/80D18	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach. Do oceny dołączono 127 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, ze nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 12 października 2026

…….

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610094

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610094

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610094


















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610094

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610094

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610094

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610094

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610094










Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610094

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610094

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610094


















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610094



















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610094

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610094



















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610094

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202610094











