„NEFRIS”
Nefris Sp. z o.o.
80-230 Gdańsk
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15/1A
NIP: 957 11 11 157

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202107028
Data badania – 08 lipca 2021r.
Rzeczoznawca - Łukasz Bonik

Zleceniodawca:	Carefleet S.A.
Adres:	ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny:	Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:
Nr rejestracyjny: WW191YC

Marka pojazdu: FORD
Model: MONDEO
Kolor: GRANATOWY

Rodzaj nadwozia: Hatchback
Rodzaj pojazdu: OSOBOWY
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 188762
Nr fabryczny (VIN): WF0EXXWPCEHD03674
Rok produkcji: 2017
Rok produkcji – uwaga: POJAZD Z POLSKIEJ SIECI DEALERSKIEJ.

Masa własna (kg): 1503
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZS
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm^3]: 1997
Moc [kW]: 110.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 16.01.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

<u>UWAGI:</u>

Pojazd zarejestrowany na:	CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO0271444
2. Data następnego badania technicznego: 11.01.2023r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (DWA KLUCZE Z PILOTAMI CENTRALNEGO ZAMKA)

4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Książka serwisowa z wpisami przy przebiegach: 5km, 30822km, 60234km, 89002km, 118454km, 147035km, 178278km, ostatni w dniu 23.03.20121r
   Adnotacje w dowodzie rejestracyjnym: poziom emisji spalin euro 6,

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – działanie w normie, zaleca się sprawdzenie układu w warunkach stanowiskowych. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - stalowe 5 sztuk. Kołpaki kół 4 szt.
Kołpak PL, PP, TL, TP - zarysowania.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia: granatowy.
Pokrywa silnika - niefachowa naprawa lakiernicza, odpryski, wtrącenia, zarysowania
Brak wytłumienia pokrywy silnika
Reflektory P - odpryski
Zderzak P - zarysowania
Błotnik PP - odpryski, zarysowania
Drzwi PP - złuszczenia lakieru, odpryski, zarysowania, zaprawki lakiernicze, niefachowa naprawa lakiernicza
Drzwi TP - zarysowania
Próg P - zarysowania
Nakładka progu PP - mocne zarysowania z ubytkami materiału
Chlapach PP - zarysowania z ubytkami
Dach - liczne odpryski, zarysowania, zaprawki lakiernicze
Pokrywa bagażnika - zarysowania
Zderzak T - zarysowania
Błotnik TL - liczne zarysowania, wgniecenie
Rama dachu L - odpryski, zarysowania, zaprawki lakiernicze
Drzwi TL - zarysowania
Drzwi PL - zarysowania, odpryski, zaprawki lakiernicze
Osłona pod podłogą pojazdu - wytarcia, rozdarcie
Grubość powłoki lakierowej elementów poszyć zewnętrznych:
pokrywa silnika – do 170 µm
błotnik pp - do 70 µm
drzwi pp - do 120 µm
drzwi tp - do 80 µm
błotnik tp - do 70 µm
pokrywa bagażnika - do 70 µm
dach - do 90 µm
błotnik tl - do 70 µm
drzwi tl - do 90 µm

drzwi pl - do 130 µm
błotnik pl – do 140 µm

V. Wnętrze stwierdzono: Boczek drzwi PL - zarysowania
Deska rozdzielcza (schowek pasażera) - zarysowania
Boczek drzwi PP - zarysowania
Nakładka słupka B P - zarysowania
Wykładzina pokrywy bagażnika - zarysowania
Nakładka słupka C L - zarysowanie
Nakładka słupka B L - zarysowanie
Półka bagażnika - liczne deformacje/ odkształcenia
Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Radio

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- ASR
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Dywaniki gumowe
- Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
- EBA - system wspomagania nagłego hamowania
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Immobilizer
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie
- Podłokietnik przedni
- Poduszka kierowcy
- Poduszka kolanowa kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Szyba czołowa ogrzewana
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Termometr zewnętrzny
- Trzecie światło STOP
- Uchwyty ISOFIX
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL ZIMA	FIRESTONE	215/60R16	66%
PP ZIMA	FIRESTONE	215/60R16	66%
TL ZIMA	FIRESTONE	215/60R16	83%
TP ZIMA	FIRESTONE	215/60R16	100%
ZAPAS	MICHELIN	215/60R16	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach. Do oceny dołączono 137 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, ze nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 12 lipca 2021

…….

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202107028

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202107028

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202107028



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202107028





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202107028



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202107028

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202107028



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202107028





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202107028





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202107028



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202107028

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202107028

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202107028



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202107028

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202107028

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202107028

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202107028

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202107028