„NEFRIS”
Nefris Sp. z o.o.
80-230 Gdańsk
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15/1A
NIP: 957 11 11 157

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202201049
Data badania – 10 stycznia 2022r.
Rzeczoznawca - Bartłomiej Kozłowski

Zleceniodawca:	Carefleet S.A.
Adres:	ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny:	Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:
Nr rejestracyjny: WW742XY

Marka pojazdu: OPEL
Model: ASTRA
Kolor: srebrny

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 108610
Nr fabryczny (VIN): W0VBF8EG0J8009379
Rok produkcji: 2017
Rok produkcji – uwaga: POJAZD Z POLSKIEJ SIECI DEALERSKIEJ.
Masa własna (kg): 1318
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZS
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm^3]: 1598
Moc [kW]: 100.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 21.11.2017

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

<u>UWAGI:</u>

Pojazd zarejestrowany na:	CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAN4877117
2. Data następnego badania technicznego: 18.11.2022r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (DWA KLUCZE Z PILOTAMI CENTRALNEGO ZAMKA Jeden z kluczyków - brak logotypu)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest

5. Książka serwisowa z wpisami przy przebiegach: 26434km, 54739km, ostatni dnia 12.11.2019r.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – działanie w normie, zaleca się sprawdzenie układu w warunkach stanowiskowych. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcz koła PP - zarysowania. Obręcz koła PL - zarysowanie. Skrzynia biegów – manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuki, stalowe koło zapasowe.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia - srebrna z efektem metalicznym. Pokrywa P - odpryski. Zderzak P - odpryski, zarysowania. Szyba czołowa - odpryski. Błotnik PP - odprysk. Słupek A prawy - zarysowania. Drzwi PP - odpryski, wgniecenie. Drzwi TP - zarysowania, odpryski. Błotnik TP - zarysowanie. Zderzak T- zarysowania, wgniecenie, pęknięcia powłoki lakierniczej. Wnęka drzwi PP - zarysowania. Wnęka drzwi TP - wgniecenie z zarysowaniem, zarysowania. Drzwi TL -odpryski. Drzwi PL - odpryski, wgniecenie. Wnęka drzwi TL - zarysowania. Nadkole TL - pęknięte. Wnęka drzwi PL - zarysowania. Dach - odprysk.
Grubość powłoki lakierowej elementów poszyć zewnętrznych: błotnik PP - do 90 mikrometrów, drzwi PP - do 114 mikrometrów, drzwi TP - do 119 mikrometrów, błotnik TP - do 97 mikrometrów, pokrywa P - do 99 mikrometrów, dach - do 112 mikrometrów, pokrywa T - do 80 mikrometrów, błotnik PL - do 80 mikrometrów, drzwi PL - do 108 mikrometrów, drzwi TL - do 125 mikrometrów, błotnik TL - do 96 mikrometrów.

V. Wnętrze stwierdzono: Boczek drzwi PP - zarysowanie, zabrudzenie. Fotel pasażera - zabrudzenie. Tunel środkowy - drobne zarysowania, zabrudzenie. Boczek drzwi TP - zabrudzenie. Kanapa T - zabrudzenie. Fotel kierowcy - zabrudzony. Nakładka pokrywy T - zarysowania. Wnętrze bagażnika- zabrudzenie, zarysowania. Roleta bagażnika -zarysowania. Boczek drzwi TL - zabrudzenie. Boczek drzwi PL - zabrudzony. Nakładka słupka B lewa - zarysowanie. Kierownica - zarysowanie. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Bluetooth.

VII. Wyposażenie dodatkowe:
- ABS
- Alarm
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Dotykowy ekran
- Dywaniki gumowe

- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Fotele przednie z funkcją podgrzewania
- Kierownica podgrzewana
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lakier metalik
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Podłokietnik przedni
- Podsufitka w kolorze czarnym
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Relingi dachowe
- Roleta bagażnika
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tempomat
- Termometr zewnętrzny
- Trzecie światło STOP
- Uchwyty ISOFIX
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Zamek centralny
- Zderzaki w kolorze nadwozia

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL zima	Goodyear	225/45R17	16%
PP zima	Goodyear	225/45R17	16%
TL zima	Goodyear	225/45R17	16%
TP zima	Goodyear	225/45R17	16%
zapas	Continental	T115/70R16	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach. Do oceny dołączono 145 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, ze nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 20 stycznia 2022

…….

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202201049

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202201049



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202201049



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202201049

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202201049



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202201049

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202201049





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202201049

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202201049





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202201049

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202201049



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202201049

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202201049

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202201049

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202201049

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202201049

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202201049









Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202201049

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202201049