„eRzeczoznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna"
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202208051
Data badania – 05 sierpnia 2022r.
Rzeczoznawca - Rafał Choromański

Zleceniodawca:	Carefleet S.A.
Adres:	ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny:	Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:
Nr rejestracyjny: WX1454A

Marka pojazdu: OPEL
Model: CORSA 1.4 LPG ENJOY HATCHBACK
Kolor: szary

Rodzaj nadwozia: Hatchback
Rodzaj pojazdu: samochód osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 199641
Nr fabryczny (VIN): W0V0XEP68J4352129
Rok produkcji: 2018
Rok produkcji – uwaga: POJAZD Z POLSKIEJ SIECI DEALERSKIEJ.
Masa całkowita (kg): 1650
Masa własna (kg): 1162
Rodzaj paliwa: Benzyna+LPG
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZI
Układ/liczba cyl.: 4
Pojemność [cm^3]: 1398
Moc [kW]: 66.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 11.07.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na:	CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO3020163
2. Data następnego badania technicznego: 22.06.2023r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (DWA KLUCZE Z PILOTAMI CENTRALNEGO ZAMKA)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Książka serwisowa

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – działanie w normie, zaleca się sprawdzenie układu w warunkach stanowiskowych. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – manualna 5 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - stalowe 4 sztuki, Kołpak koła 2 szt. Kołpak PP- brak, Kołpak TP – brak

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia - szara z efektem metalicznym. Drzwi PL- zarysowania, Lusterko boczne L: zarysowania, Błotnik TP- wgniecenie, Zderzak P- wypięty spojler dolny, Próg L- zarysowania, Błotnik TL- zarysowania, Pokrywa T- zarysowania
Grubość powłoki lakierowej elementów poszyć zewnętrznych: błotnik PP - do 115 mikrometrów, drzwi PP - do 115 mikrometrów, drzwi TP - do 114 mikrometrów, błotnik TP - do 113 mikrometrów, pokrywa P - do 162 mikrometrów, dach - do 119 mikrometrów, pokrywa T - do 113 mikrometrów, błotnik PL - do 168 mikrometrów, drzwi PL - do 156 mikrometrów, drzwi TL - do 114 mikrometrów, błotnik TL - do 115 mikrometrów.

V. Wnętrze stwierdzono: Boczek drzwi PL- zabrudzenie, Fotel PL- zabrudzenie, Boczek drzwi TL- zabrudzenie, zarysowanie, Kanapa T- zabrudzenia, Tapicerka pokrywa T- zarysowania, Półka tylna- urwane mocowanie, Boczek drzwi TL- zabrudzenie, zarysowanie, Fotel PP- zabrudzenie. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Zestaw naprawczy opon.

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
- Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Kierownica skórzana
- Klimatyzacja
- Lakier metalik
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Radio CD
- Sterowanie systemu audio z koła kierownicy
- Uchwyty ISOFIX
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL ZIMA	FALKEN	185/65/R15	50%
PP ZIMA	FALKEN	185/65/R15	50%
TL ZIMA	FALKEN	185/65/R15	50%
TP ZIMA	FALKEN	185/65/R15	50%

Sporządzono w 2 egzemplarzach. Do oceny dołączono 86 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, ze nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 22 sierpnia 2022

…….

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202208051



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202208051





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202208051







Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202208051

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202208051

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202208051



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202208051



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202208051

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202208051

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202208051

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202208051