**„NEFRIS”**
Nefris Sp. z o.o.
80-230 Gdańsk
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15/1A
NIP: 957 11 11 157

**OCENA TECHNICZNA**
**Nr CFM202012195**
**Data badania – 21 grudnia 2020**r.
**Rzeczoznawca - Łukasz Bonik**

| | |
|---|---|
| **Zleceniodawca:** | Carefleet S.A. |
| **Adres:** | ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław |
| **Zakres oceny:** | Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu. |

**Dane techniczne:**
Nr rejestracyjny: DW1T782
Marka pojazdu: PEUGEOT
Model: 508
Kolor: SREBRNY

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: OSOBOWY
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 134699
Nr fabryczny (VIN): VD38EAHXMHL079418
Rok produkcji: 2017
Rok produkcji – uwaga: POJAZD Z POLSKIEJ SIECI DEALERSKIEJ.
Masa własna (kg): 1520
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZS
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [$cm^3$]: 1997
Moc [kW]: 110.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 22.12.2017

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**<u>UWAGI:</u>**

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAN5361972
2. Data następnego badania technicznego: 21.12.2020r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 1 (Jeden klucz do pojazdu)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - brak, książka przeglądów - jest
5. Książka serwisowa z wpisami przy przebiegach: 27442km, 57136km, 86968km, 117117km, ostatni w dniu 20.07.2020r,
   Adnotacje w dowodzie rejestracyjnym: poziom emisji spalin EURO 6,

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – działanie w normie, zaleca się sprawdzenie układu w warunkach stanowiskowych. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Skrzynia biegów – manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuki, stalowe 1 sztuka - zapas.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia: srebrny z efektem metalicznym.
Szyba czołowa - odprysk z pęknięciem warstwy szkła, odpryski
Zderzak P - odpryski
Błotnik PP - odpryski
Drzwi TP - odprysk, wada lakiernicza
Błotnik TP - wgniecenie (wewnątrz)
Błotnik PL - odpryski
Słupek B lewy - zarysowanie
Grubość powłoki lakierowej elementów poszyć zewnętrznych:
pokrywa silnika – do 267 µm
błotnik pp - do 138 µm
drzwi pp - do 138 µm
drzwi tp - do 144 µm
błotnik tp - do 146 µm
pokrywa bagażnika - tworzywo
dach - do 137 µm
błotnik tl - do 157 µm
drzwi tl - do 131 µm
drzwi pl - do 879 µm
błotnik pl – do 134 µm

**V. Wnętrze stwierdzono:** Uszczelka drzwi PL - wytarcie
Boczek drzwi PL - zabrudzenie
Boczek drzwi TP - zabrudzenie
Boczek drzwi PP - zabrudzenie, zarysowanie, zaciągnięcie materiału,
Wykładzina bagażnika - zabrudzenie
Roleta bagażnika - zarysowanie, zabrudzenie
Wnętrze bagażnika - zarysowania, zabrudzenia, wgniecenie
Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** Radio

**VII. Wyposażenie dodatkowe:**
- ABS
- ASR

- Czujnik odległości przy parkowaniu z tyłu
- Dywaniki gumowe
- EBA - system wspomagania nagłego hamowania
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Monitor pokładowy
- Podłokietnik przedni
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Relingi dachowe
- Roleta bagażnika
- Światła do jazdy dziennej
- Tempomat
- Termometr zewnętrzny
- Trzecie światło STOP
- Uchwyty ISOFIX
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

**VIII. Ogumienie :**

| Opona | Producent | Rozmiar | Stopień zużycia (szacunkowo) |
|---|---|---|---|
| PL ZIMA | KLEBER | 215/60R16 | 16% |
| PP ZIMA | KLEBER | 215/60R16 | 33% |
| TL ZIMA | KLEBER | 215/60R16 | 50% |
| TP ZIMA | KLEBER | 215/60R16 | 50% |
| ZAPAS | UNIROYAL | T135/80R18 | 10% |

---

Sporządzono w 2 egzemplarzach. Do oceny dołączono 50 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, ze nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzeczoznawca , data: 31 grudnia 2020

……

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202012195

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202012195

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202012195

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202012195



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202012195

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202012195

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202012195