

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202603020
Data badania – 10 marca 2026r.
Rzecznawca - Piotr Kucharski

Zlecniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: GD8F979

Marka pojazdu: LEXUS

Model: RX 450H

Kolor: szary

Rodzaj nadwozia: SUV

Rodzaj pojazdu: osobowy

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 161156

Nr fabryczny (VIN): JTJBGMC502090313

Rok produkcji: 2022

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej

Masa całkowita (kg): 2715

Masa własna (kg): 2158

Rodzaj paliwa: Hybryda

Norma EURO: 6

Typ silnika: zapłon iskrowy

Układ/liczba cyl.: V6

Pojemność [cm³]: 3456

Moc [kW]: 193.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 21.11.2022

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zlecniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAS 4132110z wpisem HAK
2. Data następnego badania technicznego: 21.11.2027r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Brak książki serwisowej

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Skrzynia biegów - automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia szara.

Zderzak przód: Zarysowania

Szyba czołowa: Odpryski

Zderzak tył: Zarysowania

Listwa nadkola błotnika pp: Zarysowana

Wygluszenie maski: Rozerwane

Wygluszenie ściany grodziowej: Rozerwane

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 90µm, błotnik PP - 100µm, drzwi PP - 110µm, drzwi TP - 110µm, poszycie TP - 140µm, pokrywa T - 80µm, poszycie TL - 130µm, drzwi TL - 130µm, drzwi PL - 110µm, błotnik PL - 230µm, dach - 110µm

V. Wnętrze stwierdzono: Tapicerka drzwi LP: Wygnieciona/ Zabrudzenia

Wykładzina LT: Przetarcia

Wykładzina PT: Przetarcia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

Apple CarPlay oraz Android Auto

Asystent utrzymywania pasa ruchu (LTA)

Automatyczne światła drogowe (AHB)

Czujnik deszczu

Czujniki parkowania z funkcją samoczynnego hamowania

Dywaniki podłogowe

Ekran centralny o przekątnej 8 cali

Elektrycznie otwierana i zamykana pokrywa bagażnika, sterowana ruchem nogi

Felgi aluminiowe 20, z ogumieniem 235/55

Fotel kierowcy regulowany w 8 kierunkach

Fotel kierowcy z pamięcią ustawień

Fotele przednie elektrycznie regulowane

Fotele przednie ogrzewane

Fotele przednie wentylowane

Fotele przednie z regulacją lędźwiową w 2-kierunkach

Immobilizer

Kamera cofania z liniami pomocniczymi

Kierownica skórzana

Kierunkowskazy LED sekwencyjne - przód i tył
 Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
 Końcówka układu wydechowego, pojedyncza
 Lusterka boczne elektrochromatyczne z pamięcią ustawienia
 Lusterka boczne składane elektrycznie, podgrzewane, z funkcją zmiany pola widzenia przy cofaniu
 Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się automatycznie)
 Manetki do zmiany biegów przy kierownicy
 Odtwarzacz CD
 Podłokietnik tylny ze schowkiem
 Poduszki powietrzne dwustopniowe kierowcy i pasażera przedniego fotela
 Reflektory przednie w technologii Full LED L-Shape
 Relingi dachowe zintegrowane
 Selektor trybów jazdy: 3 tryby (Eco, Normal, Sport)
 Smart entry
 System antykradzieżowy z syreną, czujnikiem przechyłu oraz ruchu wewnątrz pojazdu
 System audio Pioneer (9 głośników)
 System ochrony przed zderzeniowej PCS
 System rozpoznawania znaków drogowych
 System Start & Stop
 System ułatwionego wsiadania
 Szyby tylne przyciemniane
 Światła do jazdy dziennej LED
 Światła przeciwmgielne
 Światła tylne LED
 Tapicerka z naturalnej skóry z elementami ze skóry syntetycznej
 Tempomat aktywny działający w pełnym zakresie prędkości (all-speed ACC)
 Tuner cyfrowy DAB
 Tylna kanapa z regulowanym oparciem
 Wspomaganie układu kierowniczego zależne od prędkości jazdy (EPS)
 Zamek centralny z podwójną blokadą
 Zegarek analogowy
 Zestaw naprawczy do opon
 Lakier metalik
 Hak holowniczy stały

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - zima	Toyo, Snow prox	235/55r20	30%
PP - zima	Toyo, Snow prox	235/55r20	30%
TL - zima	Toyo, Snow prox	235/55r20	30%
TP - zima	Toyo, Snow prox	235/55r20	30%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 54 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 10 marca 2026

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202603020



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202603020



[illegible]







