

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202605169

Data badania – 20 maja 2026r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WND3995C

Marka pojazdu: AUDI

Model: A7 45 TFSI MHEV QUATTRO S TRON

Kolor: czarny

Rodzaj nadwozia: Hatchback

Rodzaj pojazdu: Osobowy

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 49008

Nr fabryczny (VIN): WAUZZZF25PN015856

Rok produkcji: 2022

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej

Masa własna (kg): 1830

Rodzaj paliwa: Benzyna

Norma EURO: 6

Typ silnika: zapłon iskrowy

Układ/liczba cyl.: R4

Pojemność [cm³]: 1984

Moc [kW]: 195.00

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zlecniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: BRAK z wpisem HAK
2. Data następnego badania technicznego: 28.11.2027r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie.

Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika

w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Opona LT: Rozerwanie, Felga PP: Zdeformowanie / Wgniecenie, Felga LT: zarysowania. Skrzynia biegów - automatyczna 7 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obydwie osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia czarna

Pokrywa przednia: Zdeformowanie / Wgniecenie

Wgniecenia po gradobiciu ok 6-9

Rama dachu lewa: Zdeformowanie / Wgniecenie

Wgniecenia po gradobiciu

Dach: Zdeformowanie / Wgniecenie

Wgniecenia po gradobiciu

Opona LT: Rozerwanie

Zderzak tył: Zarysowania

Błotnik / ściana boczna PT: Zdeformowanie / Wgniecenie

Rama dachu prawa: Zdeformowanie / Wgniecenie

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 100 μm , błotnik PP - 80 μm , drzwi PP - 80 μm , drzwi TP - 100 μm , poszycie TP - 120 μm , pokrywa T - 130 μm , poszycie TL - 120 μm , drzwi TL - 100 μm , drzwi PL - 110 μm , błotnik PL - 100 μm , dach - 130 μm , próg P - 70 μm , próg L - 110 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Kokpit: Zarysowania

Tunel środkowy: Zabrudzenia

Słupek A lewy: Otwory / Pęknięcia / Zabrudzenia

Listwa progu LP: Zarysowania

Fotel LP: Zabrudzenia / Przetarcia

Tapicerka drzwi LT: Wgniecenie

Kanapa T: Uszkodzenia mechaniczne / Zabrudzenia

Wykładzina bagażnika: Zabrudzenia

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania / Zabrudzenia

Fotel PP: Uszkodzenia mechaniczne / Zabrudzenia

Wykładzina PP: Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: 8 głośników

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania

Alarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem pojazdu

Aplikacje dekoracyjne wnętrza - pokryte lakierem refleksyjnym

Audi Music Interface (UF7) - gniazdo do podłączenia urządzeń zewnętrznych

Audi Music Interface dla pasażerów z tyłu - gniazdo do podłączenia urządzeń zewnętrznych

Audi pre sense basic - system wspomagający bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów

Dywaniki podłogowe przód i tył

Elektryczne wspomaganie otwierania i zamykania bagażnika

Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią fotelakierowcy

Fotele przednie standardowe

Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia kręgosłupa
 Kierownica wielofunkcyjna - skórzana
 Kolumna kierownicy z manualną regulacją położenia
 Komputer pokładowy 7 z kolorowym wyświetlaczem
 Kurtyny powietrzne
 Lampy tylne wykonane w technice diodowej (LED)
 Listwy wokół szyb bocznych, srebrne
 Lusterka boczne elektrycznie składane z funkcją pamięci, podgrzewane
 Lusterka w kolorze nadwozia
 Lusterko wsteczne z automatyczną funkcją przeciwoślepieniową
 Pakiet dla palących
 Panel obsługi z przyciskami z matowej czerni
 Podsufitka materiałowa
 Przedni podłokietnik
 Reflektory przednie w technologii LED
 Spojler dachowy
 Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
 System MMI Navi plus z panelem MMI touch response z ekranem 10.1 i Audi Virtual Cockpit 12.3
 Szyba przednia termoizolacyjna, laminowana
 Szyba tylna i szyby boczne z powłoką termoizolacyjną
 Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą z systemem ostrzegającym o obluźowaniu się koła
 Światła do jazdy dziennej LED
 Tempomat z regulacją i limitem prędkości
 Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
 Tylna kanapa 2-miejscowa, z dzielonym oparciem
 Uchwyty ISOFIX - tył z funkcją Top Tether
 Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach
 Wspomaganie układu kierowniczego
 Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu
 Zagłówki w fotelach z przodu
 Zamek centralny z pilotem
 Zawieszenie dynamiczne
 Zestaw do naprawy przebitej opony
 Złącze Bluetooth
 Audi Parking System plus przód/tył z wizualizacją otoczenia - czujniki parkowania
 Felgi aluminiowe 20 (5-ramienne) grafitowo szare z ogumieniem 255/40
 Fotele przednie ogrzewane
 Hak holowniczy
 Lakier metalik
 Spryskiwacze lamp przednich
 Tapicerka skórzana

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Letnie	Continental	255/40/20	25%
PP Letnie	Continental	255/40/20	25%
TL Letnie	Continental	255/40/20	25%
TP Letnie	Continental	255/40/20	25%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 89 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 20 maja 2026

.....





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202605169



















