

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202605032

Data badania – 06 maja 2026r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WND6018A

Marka pojazdu: MERCEDES

Model: KLASA E 300 E AVANTGARDE

Kolor: niebieski

Rodzaj nadwozia: Sedan

Rodzaj pojazdu: Osobowy

Liczba drzwi: 4

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 26049

Nr fabryczny (VIN): W1K2130531B015144

Rok produkcji: 2021

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej

Masa całkowita (kg): 2650

Masa własna (kg): 1945

Rodzaj paliwa: Hybryda

Norma EURO: 6

Typ silnika: zapłon iskrowy

Układ/liczba cyl.: R4

Pojemność [cm³]: 1991

Moc [kW]: 155.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 03.02.2022

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAS0451789
2. Data następnego badania technicznego: 03.03.2027r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Felga LP: zarysowania. Skrzynia biegów - automatyczna 9 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na tylną oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia niebieska

Drzwi PP: Zarysowania

Drzwi PT: Wgniecenie

Błotnik PT: Wgniecenie

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 110 μm , błotnik PP - 90 μm , drzwi PP - 140 μm , drzwi TP - 130 μm , poszycie TP - 130 μm , pokrywa T - 110 μm , poszycie TL - 130 μm , drzwi TL - 140 μm , drzwi PL - 140 μm , błotnik PL - 110 μm , dach - 130 μm , próg P - 100 μm , próg L - 110 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Podsufitka: Zabrudzenia

Wnętrze bagażnika: Zabrudzenia

Kokpit: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono:

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- Dotykowy ekran
- Dywaniki welurowe
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe
- Fotele przednie sterowane elektrycznie
- Kamera wspomagająca parkowanie tyłem
- Kierownica skórzana
- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lakier metalik
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Nawigacja
- Podłokietnik przedni
- Poduszka kierowcy
- Poduszka kolanowa kierowcy
- Poduszka Pasażera

- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Sterowanie systemu audio z koła kierownicy
- Tapicerka materiałowo-skórzana
- Tempomat
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia
- Zestaw do naprawy przebitej opony

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	Pirelli,	245/45/R18	5%
PP Zimowe	Pirelli,	245/45/R18	5%
TL Zimowe	Pirelli,	275/40/R18	15%
TP Zimowe	Pirelli,	275/40/R18	15%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 89 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznik , data: 06 maja 2026

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202605032



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202605032





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202605032



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202605032















