

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202606172
Data badania – 17 czerwca 2026r.
Rzecznawca - Piotr Kucharski

Zlecniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW9NW43

Marka pojazdu: PEUGEOT
Model: 508
Kolor: czarny

Rodzaj nadwozia: Liftback
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 166228
Nr fabryczny (VIN): VR3FBYHZTMY523224
Rok produkcji: 2021
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2020
Masa własna (kg): 1450
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1499
Moc [kW]: 96.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 23.08.2021

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zlecniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAR 3507687
2. Data następnego badania technicznego: 22.08.2026r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej: 1: 62840km z dnia 02.07.2023

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Skrzynia biegów - automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia czarna.

Pokrywa przednia: Zarysowania

Szyba czołowa: Odpryski

Drzwi LP: poszycie: Zarysowania/ Wgniecenie

Błotnik TL: Zarysowanie/ Wgniecenie

Rama dachu lewa: Zarysowania

Drzwi LT: poszycie: Zarysowania

Zderzak tył: Zarysowania

Drzwi PT: poszycie: Zarysowania

Drzwi PP: poszycie: Zarysowania

Felgi: Zarysowania

Lusterko PP: Zarysowanie

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 90µm, błotnik PP - 100µm, drzwi PP - 540µm, drzwi TP - 490µm, poszycie TP - 570µm, poszycie TL - 100µm, drzwi TL - 90µm, drzwi PL - 100µm, błotnik PL - 100µm, dach - 90µm

V. Wnętrze stwierdzono: Podsufitka: Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

ASR - system kontroli trakcji

Automatyczna blokada drzwi podczas jazdy

Automatyczne włączanie świateł (czujnik zmierzchu)

Chromowana podwójna końcówka wydechu

Czujnik ciśnienia w ogumieniu, pośredni

Czujnik deszczu (automatycznie włączane wycieraczki)

Czujniki odległości przy parkowaniu - przód

Czujniki odległości przy parkowaniu - tył

Deska rozdzielcza i panele drzwiowe wykończone w stylu Carbon

Dywaniki podłogowe przód i tył z przeszyciami w kolorze Gris Beton

EBA

EBFD

ESP - system stabilizacji toru jazdy

Felgi aluminiowe 17 Merion z ogumieniem 215/55

Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego
Funkcja oświetlenia Follow Me Home
Gniazdo USB, dodatkowe
Hamulec postojowy elektryczny (FSE) z funkcją Hill Assist
Kamera cofania z funkcją Top Rear Vision
Kierownica pokryta skórą licową
Kierownica wielofunkcyjna
Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych
Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa z nawiewami w drugim rzędzie siedzeń
Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach
Konsola centralna z dwoma uchwytami na kubki
Kontrola czasu jazdy
Listwy okienne chromowane
Lusterka boczne składane elektrycznie, podgrzewane, z podświetleniem LED
Lusterka boczne w kolorze nadwozia
Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie
Mirror Screen
Oświetlenie wewnętrzne LED
Panel wirtualnych zegarów 12,3 cala
Podłokietnik centralny z przodu + schowek
Podłokietnik tylny z uchwytami na napoje i otworem do przewozu długich przedmiotów
Podsufitka w kolorze szarym
Poduszki powietrzne boczne - przód
Poduszki powietrzne czołowe
Poduszki powietrzne kurtynowe
Radio: 8 głośników, MP3, Bluetooth, USB
System Active Safety Brake
System bezkluczykowego dostępu do auta (ADML)
System bezkluczykowego uruchomienia auta (DML)
System Driver Attention Alert
System High Beam Assist (HBA)
System monitorowania martwego pola (BSD)
System monitorowania ograniczeń prędkości
System nawigacji satelitarnej Peugeot Connect NAV z funkcją rozpoznawania głosu
System ostrzegania przed kolizją - Distance Alert (FCW)
System rozszerzonego rozpoznawania znaków drogowych (ETSR)
System utrzymywania na pasie ruchu z wykrywaniem krawędzi drogi
System wykrywania zmęczenia kierowcy (DAA3)
Szyba tylna ogrzewana
Szyby barwione
Szyby boczne tylne i tylna przyciemniane
Szyby przednie i tylne elektryczne
Światła do jazdy dziennej LED
Światła przeciwmgielne tylne zintegrowane w reflektorach
Tapicerka półskórzana Imila Mistral
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Tuner cyfrowy DAB
Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego - tył
Wlot powietrza do chłodnicy z poziomym żebrowaniem
Wnętrze w kolorze szarym
Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne
Wybór trybów jazdy (Eco, Normal, Sport)
Wycieraczki przedniej szyby z systemem Magic Wash
Wyświetlacz multimedialny, dotykowy 10 calowy HD
Zagłówki przednie i tylne z regulacją wysokości

Zamek centralny

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - lato	Barum, Bravuris	215/55/17	25%
PP - lato	Barum, Bravuris	215/55/17	25%
TL - lato	Barum, Bravuris	215/55/17	15%
TP - lato	Barum, Bravuris	215/55/17	15%


Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 70 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznik , data: 17 czerwca 2026

.....

[illegible]



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202606172













