

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202605202

Data badania – 02 czerwca 2026r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WND1897C

Marka pojazdu: AUDI
Model: A4 35 TFSI MHEV S TRONIC
Kolor: szary

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 58037
Nr fabryczny (VIN): WAUZZZF4XPA017062
Rok produkcji: 2022
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa własna (kg): 1537
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1984
Moc [kW]: 110.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 06.10.2022

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAS3626592
2. Data następnego badania technicznego: 06.10.2027r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie.
Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika

w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Felga LT: zarysowania. Skrzynia biegów - automatyczna 7 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia szara
Błotnik LP: Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania
Drzwi LP: poszycie: Zarysowania
Drzwi LT: poszycie: Zdeformowanie / Wgniecenie
Błotnik / ściana boczna LT: Zarysowania
Pokrywa tylna / drzwi tyłu: Odpryski / Zarysowania
Zderzak tył: Zarysowania / Zabrudzenia lakierem

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 120 μm , błotnik PP - 190 μm , drzwi PP - 160 μm , drzwi TP - 300 μm , poszycie TP - 150 μm , pokrywa T - 110 μm , poszycie TL - 110 μm , drzwi TL - 100 μm , drzwi PL - 130 μm , błotnik PL - 110 μm , dach - 140 μm , próg P - 90 μm , próg L - 150 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Kierownica: Przetarcia
Wykładzina bagażnika: Zabrudzenia
Podsufitka / część bagażowa: Zabrudzenia
Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania
Roleta / półka bagażnika: Zabrudzenia / Zarysowania
Fotel PP: Uszkodzenia mechaniczne

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS
Alarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem pojazdu
Aplikacje dekoracyjne wnętrza lakier diamentowy srebrnoszary
Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelkami odblaskowymi
Czujnik ciśnienia w oponach
Dywaniki podłogowe przód
Elementy dekoracyjne wnętrza - czarny mat
ESP - układ stabilizacji toru jazdy
Felgi aluminiowe 16 (5-ramienne) kute z ogumieniem 205/60
Fotele przednie z manualną regulacją wysokości
Hamulec postojowy - elektromechaniczny
Immobilizer
Instalacja radiowa + 8 głośników
Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna, obszyta skórą
Komputer pokładowy
Końcówki rur wydechowych, chromowane
Lampy w technologii LED (diodowe)
Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze czarnym
Listwy progowe - aluminiowe
Lusterka w kolorze nadwozia

Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane
 Lusterko wewnętrzne manualnie przyciemniane
 Ogrzewanie powietrzne elektryczne dodatkowe
 Oświetlenie wnętrza
 Oznaczenie modelu według nowego oznakowania mocy
 Pilot sterujący zamkiem centralnym
 Podłokietnik przedni
 Podsufitka tkaninowa, szary Titan lub beżowy Atlas
 Poduszki powietrzne boczne w oparciach przednich siedzeń wraz z kurtynami powietrznymi
 Poduszki powietrzne czołowe z funkcją dezaktywacji poduszki pasażera , przód
 Reflektory przednie w technologii LED
 Relingi dachowe - czarne
 Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
 System Start/Stop
 Szyba przednia, akustyczna
 Szyby termoizolacyjne
 Światła do jazdy dziennej
 Tapicerka tkaninowa Index
 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 Tylne oparcie składane, dzielone
 Uchwyty ISOFIX - tył z funkcją Top Tether
 Wariant dla niepalących
 Wspomaganie otwierania i zamykania bagażnika, elektryczne
 Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne
 Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi tylnych, manualne
 Zagłówki przednie
 Zawieszenie standardowe
 Zderzaki, wzmocnione
 Zestaw narzędzi
 Złącze Bluetooth
 Zniesienie ograniczenia prędkości maksymalnej do 210 km/h
 Audi Parking System plus - czujniki parkowania przód/tył
 Audi Virtual Cockpit Plus - w pełni cyfrowy zestaw wskaźników z dodatkowymi funkcjami
 Klimatyzacja automatyczna - 3 strefowa
 Koło zapasowe dojazdowe
 System nawigacji satelitarnej MMI Navigation plus z MMI touch

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	Nexen,	205/60/16	30%
PP Zimowe	Nexen,	205/60/16	45%
TL Zimowe	Nexen,	205/60/16	65%
TP Zimowe	Nexen,	205/60/16	45%
Dojazdowe	Linglong,	125/70/19	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 79 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 02 czerwca 2026

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202605202



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202605202



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202605202



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202605202













