

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202605119

Data badania – 28 maja 2026r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WZ647FU

Marka pojazdu: AUDI
Model: Q3 35 TFSI MHEV S TRONIC
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: SUV
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 128520
Nr fabryczny (VIN): WAUZZZF34P1083372
Rok produkcji: 2023
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa własna (kg): 1500
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1498
Moc [kW]: 110.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 08.02.2023

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAT0512036
2. Data następnego badania technicznego: 30.01.2028r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie.
Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika

w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Skrzynia biegów - automatyczna 7 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała

Pokrywa przednia: Zdeformowanie / Wgniecenie

Szyba czołowa: Odpryski

Zderzak tył: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 120 µm, błotnik PP - 120 µm, drzwi PP - 130 µm, drzwi TP - 130 µm, poszycie TP - 130 µm, pokrywa T - 120 µm, poszycie TL - 130 µm, drzwi TL - 130 µm, drzwi PL - 120 µm, błotnik PL - 180 µm, dach - 130 µm, próg P - 140 µm, próg L - 130 µm

V. Wnętrze stwierdzono: Kanapa / fotel LT: Uszkodzenia mechaniczne

Wykładzina bagażnika: Przetarcia

Kanapa / fotel PT: Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

Apteczka i trójkąt ostrzegawczy

Asystent ruszania na wzniesieniach

Audi Lane Assist - funkcja ostrzegająca przed opuszczeniem pasa ruchu

Audi music interface - gniazdo do podłączenia urządzeń zewnętrznych

Cyfrowy zestaw wskaźników o przekątnej 10,25"

Czujnik zmierzchowy świateł + czujnik deszczu

Dywaniki podłogowe - przód i tył

Element dekoracyjny na tablicy rozdzielczej w optyce czarnego szkła

ESP

Felgi aluminiowe 17 (5 podwójnych ramion) z ogumieniem 215/65

Funkcja rozpoznawania zajętości siedzeń

Hamulce tarczowe z przodu (16")

Hamulce tarczowe z tyłu (17")

Hamulec postojowy, elektromechaniczny z asystentem podjazdu

Immobilizer

Instalacja radiowa + 6 głośników

Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna, skórzana

Lakier uni

Listwy ozdobne wokół szyb, czarne

Listwy progowe w przednich drzwiach ze wstawkami z tworzywa sztucznego, bez podświetlenia

Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane

Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia

Lusterko wsteczne manualnie przyciemniane

Ogranicznik prędkości, regulowany

Ogrzewanie powietrzne elektryczne dodatkowe

Osłona silnika
 Oświetlenie wnętrza
 Oznaczenie modelu i technologii
 Podłokietnik przedni
 Podsufitka tkaninowa w kolorze srebrnym
 Poduszki powietrzne boczne, przód
 Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera
 Poduszki powietrzne kurtynowe przód i tył
 Pokrywa bagażnika (manualna)
 Przednie siedzenia z manualną regulacją
 Radio MMI Plus z 8.8" ekranem
 Reflektory podstawowe
 Regulacja zasięgu reflektorów, automatyczna
 Relingi dachowe - czarne
 Spoiler dachowy
 Standardowe siedzenia przednie
 System kontroli ciśnienia w ogumieniu
 System Start-Stop z rekuperacją
 Szyba przednia z izolacją akustyczną
 Światła dzienne
 Światła przeciwmgielne
 Światła tylne
 Tapicerka tkaninowa Argument
 Tylne kanapa plus
 Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył
 Wariant dla niepalących
 Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach
 Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne
 Wykończenie wnętrza - Micrometalic
 Zagłówki z przodu
 Zagłówki z tyłu (3 sztuki)
 Zamek centralny z pilotem
 Zawieszenie standardowe
 Zderzaki czarne matowe karbowane (tworzywo sztuczne)
 Zestaw do naprawy przebitej opony - tire mobility set
 Złącze Bluetooth
 Złącze USB
 Alarm z funkcją Safe Lock
 Audi parking system plus - czujniki parkowania plus - przód i tył z wizualizacją na ekranie MMI
 Fotele przednie podgrzewane
 Kamera ułatwiająca parkowanie
 Klimatyzacja automatyczna - 2-strefowa

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Letnie	Bfgoodrich,	215/65/17	65%
PP Letnie	Bfgoodrich,	215/65/17	65%
TL Letnie	Bfgoodrich,	215/65/17	65%
TP Letnie	Bfgoodrich,	215/65/17	65%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 64 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznik , data: 28 maja 2026

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202605119



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202605119



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202605119











